# ASPECTS STATISTIQUES ASPECTS STATISTIQUES DU CONTRENTS DU CONTRENTS DU CONTRENTS DES ALIMENTS 630.4 C212 P 5140 1981 c.2 **Agriculture** Canada Publication 5140/F



# ASPECTS STATISTIQUES DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS

Subhash C. Puri

Statisticien en chef

Direction de la production et de l'inspection des aliments

Agriculture Canada, Ottawa

PUBLICATION 5140F, on peut obtenir des exemplaires à la Direction générale des communications, Agriculture Canada, Ottawa K1A 0C7

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981 N° de cat. A73—5140/1981F ISBN: 0-662-91065-6 Impression 1981 1M—12:81

Also available in English under the title Statistical aspects of food quality assurance

# TABLE DES MATIÈRES

Préface	
Chapitre 1 1.1 1.2 1.3	INTRODUCTION 5 Programme qualitatif global 5 Définitions et terminologie 5 Plan de l'ouvrage 6
Chapitre 2	CONCEPTS STATISTIQUES DE BASE 7
2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2	Introduction 7 Distribution de fréquences et histogramme 7 Mesures statistiques 9 Moyenne 9 Étendue 9
2.3.3	Variance et écart-type 10
2.4 2.5	Probabilité 11 Permutations et combinaisons 11
2.6 2.6.1 2.6.2	Quatre distributions importantes 12 Distribution binomiale 12 Distribution de Poisson 12
2.6.3	Distribution hypergéométrique 12
2.6.4	Distribution normale 13
2.7	Distribution de la moyenne de l'échantillon et variance de l'échantillon 14
2.8	Distribution de t 15
2.9	Distribution de chi carré $(\chi^2)$ 15
2.10	Intervalles de confiance 16
2.11	Intervalles de tolérance 18
2.12	Conception et planification des expériences 18
2.13	Détermination de la taille de l'échantillon 20
Chapitre 3	MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE 22
3.1	Aspects théoriques 22
3.2	Échantillonnage probabiliste 22
3.2.1	Échantillonnage aléatoire simple 22
3.2.2	Échantillonnage aléatoire stratifié 23
3.2.3	Échantillonnage systématique 24
3.2.4	Échantillonnage en grappes 24
3.3	Échantillonnage non probabiliste 25
3.3.1	Échantillonnage au jugé 25
3.3.2	Sondage par la méthode des quotas 25
3.3.3	Echantillonnage restreint 25
3.3.4	Échantillonnage pratique 25
3.4	Échantillonnage d'ensemble 26
3.4.1	Échantillonnage de produits ayant subi une ségrégation
3.4.2	Utilisations de l'échantillonnage d'ensemble 27

Chapitre 4	ÉCHANTILLONNAGE DE RÉCEPTION 28
4.1	Introduction 28
4.2	Méthodes d'inspection 28
4.3	Caractéristiques d'un plan d'échantillonnage 28
4.4	Paramètres d'échantillonnage 29
4.5	Construction d'une courbe CE 30
4.6	Types de plans d'échantillonnage d'un lot 31
4.7	Risques et indices de qualité 32
4.8	Choix d'un plan d'échantillonnage 34
4.9	Office des normes du gouvernement canadien — ONGC-105-GP-1 37
4.10	Reproduction de pages de la norme ONGC-105-GP-1 42
Chapitre 5	GRAPHIQUES DE CONTRÔLE 66
5.1	Introduction 66
5.2	Description du graphique de contrôle 66
5.3	Types de graphique de contrôle — mode de construction 68
5.4	Exemple: construction de graphiques $\overline{X}$ , R et $\sigma$ 70
5.5	Exemple: construction d'un graphique p 73
5.6	Remarques sur les graphiques $\overline{X}$ , R et p 74
Bibliographie	76
Appendice	77
Tableau 1	Aires sous la courbe des probabilités 77
Tableau 2	Points de pourcentage de la distribution de t 78
Tableau 3	Points de pourcentage de la distribution de chi carré 79
Tableau 4	Coefficients d'intervalle de tolérance bilatéral 81
Tableau 5	Nombres aléatoires 82
Tableau 6	Sommation des termes de la limite binomiale exponentielle de Poisson 83
Tableau 7	Facteurs de calcul des graphiques de contrôle 86

# **PRÉFACE**

Le contrôle de la qualité joue de nos jours un rôle très important dans tous les aspects de la prodution, que celle-ci ait un cataractère industriel ou non. Parallèlement, le recours à la stastique est indispensable à la formulation de tout programme de contrôle de la qualité.

Cet ouvrage se propose de présenter les aspects statistiques indispensables à la compréhension et à l'organisation du contrôle de la qualité; il s'adresse aux producteurs, aux consommateurs et aux organismes de réglementation. C'est un outil de travail qui a été rédigé à l'intention du personnel d'Agriculture Canada responsable du contrôle de la qualité des aliments et des produits agricoles.

Les tableaux ont été reproduits avec l'autorisation du Bureau international de normalisation, Genève, Suisse; de AVI Publishing Co., Westport, Conn.; de "CIBA-GEIGY" Limitée, Bâle, Suisse; de la "American Society for Testing and Material", Philadelphie; de la "Rand Corporation", Santa Monica, Californie et de "The Biometrika Trustees". L'auteur tient à les remercier.

S.C. Puri

À Pamela et Anuradha

# CHAPITRE 1 INTRODUCTION

# 1.1 PROGRAMME QUALITATIF GLOBAL

Les principes et les techniques du contrôle de la qualité jouent aujourd'hui un rôle de plus en plus important dans l'orientation de la production alimentaire et agricole et des systèmes de santé. Des programmes qualitatifs sont créés pour toute activité. On cherche de plus en plus à quantifier l'information et à l'analyser scientifiquement de manière à en tirer des conclusions et des évaluations objectives. Le programme qualitatif global désigne l'ensemble des mesures qu'on prend pour s'assurer qu'un produit, un procédé ou un service répond à certains besoins.

Tout contrat de production de biens suppose habituellement la présence de trois parties: un consommateur, un producteur et un organisme d'homologation/réglementation. Le consommateur fixe les conditions d'ordre qualitatif, le producteur prend les mesures nécessaires pour les respecter et l'organisme de réglementation vérifie si les conditions ont été remplies. C'est par l'effort collectif et la satisfaction des besoins de chacune des trois parties que l'objectif ultime peut être atteint: mettre sur le marché des produits de haute qualité qui soient utiles, économiques et fiables.

Un organisme de réglementation comme le nôtre a pour mission d'aider le producteur à tirer un rendement raisonnable de sa gestion, de son capital et de sa main-d'oeuvre, et de s'assurer simultanément que les produits mis à la disposition du consommateur soient de haute qualité et conformes aux normes reconnues.

Pour atteindre cet objectif, nous devrions créer un système de garantie de qualité complet et intégré. Pour répondre à nos besoins, ce système supposerait essentiellement la formulation

- de normes, de tolérances et de règlements adaptés aux besoins,
- d'un système d'inspection par échantillonnage statistiquement fiable et
- de techniques d'évaluation et de révision.

# 1.2 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE

- 1. *Qualité:* ensemble des caractéristiques qui déterminent si un produit est conforme à sa destination première, aux spécifications et aux attentes des consommateurs.
- 2. Contrôle de la qualité: contrôle des diverses étapes de la production d'un produit utile, fiable et économique ainsi que de sa réglementation.
- 3. Contrôle qualitatif statistique: application des techniques statistiques aux problèmes d'ordre qualitatif ayant pour but l'analyse et l'interprétation scientifiques des données.
- 4. *Garantie de qualité:* assurance qu'un client recevra toujours un produit de bonne qualité conforme aux préoccupations premières du processus de production.

5. Fiabilité de la qualité: chance ou probabilité qu'un produit lancé sur le marché fonctionnera sans problème ni défaillance, conformément au plan, aux spécifications et à la durée de vie prévus.

#### 1.3 PLAN DE L'OUVRAGE

Tout programme qualitatif global comporte, outre les divers aspects administratifs de l'organisation, de la production et de la commercialisation, un certain nombre d'éléments statistiques fondamentaux qui jouent un rôle primordial dans la compréhension et la formulation des systèmes qualitatifs. Ce sont notamment: l'établissement d'un système d'inspection par échantillonnage (nombre d'unités échantillonnées, mode et fréquence d'échantillonnage, etc.) et l'étude de la variabilité "produit/procédé". L'ouvrage décrit les méthodes et les techniques susceptibles de satisfaire ces besoins fondamentaux; on y aborde donc les sujets suivants:

- concepts statistiques de base
- méthodes d'échantillonnage
- échantillonnage de réception
- graphiques de contrôle

Bien que l'ouvrage ait été rédigé en fonction des activités et des responsabilités d'un organisme de réglementation, les méthodes statistiques qui y sont exposées s'appliquent à toute autre situation. Une bibliographie est présentée à la fin de l'ouvrage à l'intention des lecteurs qui aimeraient en savoir davantage.

# CHAPITRE 2 CONCEPTS STATISTIQUES DE BASE

#### 2.1 INTRODUCTION

Ce chapitre présente l'application de la statistique à l'évaluation des mesures. Du point de vue statistique, toute mesure — ou tout groupe de mesures (échantillon) — peut être assimilée à la réalisation unique d'une population hypothétiquement infinie de mesures analogues. Même si, de façon générale, les membres de cette population sont tous soumis à la mesure d'une même propriété d'un même échantillon, on ne peut s'attendre à ce qu'ils soient tous identiques. Les différences qu'on observe peuvent être imputées à des facteurs aléatoires et à une multitude d'autres facteurs indentifiables associés aux techniques de mesure. Notre objet consiste faire des inférences à partir d'un échantillon d'une population.

La population désigne tout ensemble d'individus soumis à une étude statistique. Elle peut être finie ou infinie, réelle ou hypothétique. Les unités qui la composent peuvent être les habitants du Canada, les oranges d'un verger ou le nombre de grains de sable sur la terre. La plupart des populations peuvent se définir à l'aide d'un nombre très restreints de quantités appelées paramètres. La moyenne et l'écart-type sont deux paramètres importants: ils mesures respectivement la position du centre de la population et sa dispersion.

L'échantillon est une fraction de la population. L'échantillon aléatoire joue un rôle particulièrement important en statistique. L'échantillon aléatoire est celui qui est obtenu par un procédé de sélection aléatoire dans lequel tout membre d'une population a une chance égale et indépendante de figurer dans l'échantillon. Alors qu'une population est décrite par ses paramètres, l'échantillon se définit en fonction de ses observations.

Les données numériques tirées d'une expérience ou d'une opération peuvent prendre deux formes: une forme discrète et une forme *continue*. Les données discrètes – ou *subtiles* – ne peuvent prendre que certaines valeurs (généralement entières) et supposent des comptages: le nombre de vaches d'une exploitation agricole, par exemple. Dans la forme continue, en revanche, on mesure des phénomènes: la température, par exemple. Si une activité donne des données discrètes la quantité mesurée est souvent appelée l'*attribut*; en revanche, si l'activité donne des données continues, on parle alors de *variable*.

# 2.2 DISTRIBUTION DE FRÉQUENCES ET HISTOGRAMME

Les données statistiques obtenues à la suite d'une étude scientifique consistent habituellement en un grand nombre d'observations. Pour donner une valeur informative à cette masse inorganisée de données, il faut les résumer, les décrire et les présenter. Le moyen de présentation visuel des données le plus répandu est l'histogramme ou graphique à barres. Appliqués aux données discontinues, ces graphiques se tracent généralement sans difficulté. En revanche, les données

continues – poids, température, pression, longueur, pourcentage – ne sont pas déjà groupées en catégories naturelles et doivent donc faire au préalable l'objet d'un certain classement. Pour y parvenir, on a recours à une table des fréquences dans laquelle l'étendue des données est répartie entre un nombre restreint de catégories est arbitraire; en pratique, cependant, on s'arrange pour que  $k = \sqrt{n}$ , k représentant le nombre de catégories et n, le nombre d'observations. Si R désigne l'étendue des données (c'est-à-dire l'intervalle entre les observations extrêmes), chaque catégorie aura une largeur d'environ R/k. Par souci de simplicité, nous n'examinerons que les cas où les catégories ont toutes la même étendue.

EXEMPLE: Le tableau 2.1 donne la teneur en humidité (%) de 60 échantillons de poudre de lait écrémé analysés en laboratoire.

TABLEAU 2.1 Teneur en humidité de poudre de lait écrémé.

3.3	3.6	3.6	3.5	2.9	3.5	3.8	3.3	3.5	2.8
3.4	3.4	3.7	3.6	3.1	2.9	4.0	3.5	3.5	3.3
3.5	2.6	3.5	3.9	3.2	3.6	3.4	3.2	3.6	2.5
3.1	2.9	3.2	4.0	3.8	3.5	2.8	3.5	3.5	3.4
3.2	3.4	3.0	2.8	3.9	3.5	2.7	4.0	3.5	2.6
3.5	3.0	3.4	3.6	3.0	3.2	2.9	3.0	2.7	3.4

Le nombre de catégories devrait être d'environ  $\sqrt{60}$ , soit k=8. L'étendue des données est de 1.5 (4.0-2.5). Les catégories obtenues ont une largeur de 0.2: 2.5 -2.7, 2.7-2.9, ..., 3.9-4.1. Par convention, toute observation qui tombe sur la limite de deux catégories est rangée automatiquement dans la catégorie supérieure. La table des fréquences pourrait prendre la forme du tableau 2.2.

TABLEAU 2.2 Table des fréquences – Teneur en humidité (%) de poudre de lait écrémé

Limites de classe	Milieu de classe (X)	Fréquence (f)	Fréquence cumulée
2.5 - 2.7	2.6	3	3
2.7 - 2.9	2.8	5	8
2.9 - 3.1	3.0	8	16
3.1 - 3.3	3.2	7	23
3.3 - 3.5	3.4	11	34
3.3 - 3.7	3.6	18	52
3.7 - 3.9	3.8	3	55
3.9 - 4.1	4.0	5	60

Les données ayant été mises en tableau, on peut les présenter sous forme d'histogramme (figure 2.1) en portant les limites sur l'axe horizontal et la fréquence sur l'axe vertical. On suppose que la valeur de toutes les observations d'une même catégorie est égale à celle du milieu.




FIGURE 2.1 Histogramme - Teneur en humidité (%) de poudre de lait écrémé

#### 2.3 MESURES STATISTIQUES

#### 2.3.1 Moyenne

Si l'on prend un échantillon d'observations  $X_1, X_2, \ldots, X_n$ , la moyenne arithmétique de l'échantillon (ou moyenne de l'échantillon, ou, tout simplement, la moyenne)  $\bar{X}$  s'écrit:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

La population moyenne correspondante est désignée par la lettre  $\mu$  de l'alphabet grec.

Dans le cas de données groupées où les variables  $X_1, X_2, \ldots, X_n$  ont une fréquence respective de  $f_1, f_2, \ldots, f_n$ , la moyenne s'écrit:

$$\bar{X} = \frac{X_1 f_1 + X_2 f_2 + \ldots + X_n f_n}{f_1 + f_2 + \ldots + f_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

## 2.3.2 Étendue

L'étendue d'un ensemble d'observations équivaut à la différence entre l'observation la plus élevée et l'observation la moins élevée. Dans une table de fréquences, l'amplitude est la différence entre la limite supérieure de la classe la plus élevée et la limite inférieure de la classe la moins élevée.

#### 2.3.3 Variance et écart-type

Pour un ensemble n d'observations  $X_1, X_2, \ldots, X_n$ , la variance de l'échantillon  $S^2$  s'écrit:

Variance = 
$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n-1} = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}{n-1}$$

La variance de la population correspondante est représentée par le symbole  $\sigma^2$  (sigma au carré).

L'écart-type est égal à la racine carrée de la variance.

Dans une distribution de fréquences groupées où un ensemble de nombres  $X_1, X_2, \dots, X_n$  ont une fréquence respective de  $f_1, f_2, \dots, f_n$ , la variance s'écrit:

$$S^{2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2} f_{i}}{\sum_{i=1}^{n} f_{i} - 1} = \frac{\sum X_{i}^{2} f_{i} - \frac{(\sum X_{i} f_{i})^{2}}{\sum f_{i}}}{\sum f_{i} - 1}$$

EXEMPLE: A l'aide des données du tableau 2.1, trouver la moyenne, la variance et l'écart-type de la teneur en humidité (%) des 60 observations données.

Dans le cas des données brutes,

$$\bar{X} = \frac{3.4 + 2.7 + \dots + 3.3}{60} = \frac{199.2}{60} = 3.32$$

$$\sum X_i^2 = 669.52, \sum X_i = 199.2$$

$$S^2 = \frac{669.52 - \frac{(199.2)^2}{60}}{60 - 1} = 0.1386$$

$$S = \sqrt{0.1386} = 0.3723$$

Dans le cas des données groupées,

$$\bar{X} = \frac{(3) (2.6) + (5) (2.8) + \dots + (5) (4.0)}{60} = \frac{201.8}{60} = 3.36$$

$$\sum X_i^2 f_i = 686.92, \sum X_i f_i = 201.8$$

$$S^2 = \frac{686.92 - \frac{(201.8)^2}{60}}{60 - 1} = 0.1390$$

$$S = \sqrt{0.1390} = 0.3728$$

#### 2.4 PROBABILITÉ

On utilise deux approches pour définir la probabilité: l'approche *classique* et celle dite de la *fréquence relative*. Dans l'optique classique, si un événement donne lieu à n cas également possibles dont r possèdent l'attribut A, la probabilité d'observation de A est égale à r/n. Cette définition est quelque peu limitée; et effet, le calcul des probabilités suppose alors qu'on connaisse la valeur de n et qu'on sache avec certitude que tous les cas sont également possibles. Comme cela n'arrive pas souvent dans le cas des aliments et des produits agricoles, on a recours à une définition plus pragmatique qui fait appel au concept de la fréquence relative. On assimile alors la probabilité à la fréquence relative d'un grand nombre d'essais: ainsi, quand on parle de la probabilité d'un événement A, on fait allusion à la fréquence relative de A dans un grand nombre d'essais analogues. Si l'événement A se produit r fois en n essais, et si le ratio r/n tend vers une limite au fur et à mesure que n grandit, on dit que r/n est la probabilité de A et l'on écrit P(A) = r/n.

A la lumière de <u>l</u>'une ou l'autre de ces définitions, on constate que  $P(A) \ge 0$ ,  $P(A) \le 1$  et, si A est le complément de A, on obtient P(A) = 1 - P(A). On remarquera que, si un événement A est impossible, r = 0 et P(A) = 0. En revanche, si un événement A est assuré (c'est-à-dire s'il se produit à chaque essai), r = n et P(A) = 1.

Si, par exemple, on inspecte un échantillon de 200 oranges d'un gros envoi et qu'on constate que 10 d'entre elles sont atteintes de maladie, la proportion des oranges atteintes (ou la fréquence relative des oranges atteintes) est d'environ 10/200. La probabilité P qu'une orange soit atteinte sera donc de 0.05.

#### 2.5 PERMUTATIONS ET COMBINAISONS

La permutation est l'arrangement r d'un ensemble de n objets dans un ordre défini. Le nombre de permutations différentes est représenté par  $n_{P_r}$  et est égal à

$$n_{P_r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

où n! = n(n-1)(n-2)...1 et (n-r)! = (n-r)(n-r-1)...1, 0! étant égal à 1. Par exemple, 3! = 3.2.1 = 6.

La combinaison est un sous-ensemble de r objets choisis au hasard parmi un ensemble de n objets. Le nombre de combinaisons différentes est représenté par (<sup>n</sup><sub>r</sub>) et s'écrit

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

Si l'on prend n essais répétés ayant chacun deux résultats possibles (défectueux ou non défectueux, par exemple), le nombre possible d'arrangements différents ayant chacun X articles défectueux et n-X articles non défectueux s'écrit  $\binom{n}{X}$ .

# 2.6 QUATRE DISTRIBUTIONS IMPORTANTES

Il existe trois distributions importantes dans le cas des données discrètes: la distribution binomiale, la distribution de Poisson et la distribution hypergéométrique. Dans le cas des données continues, le calcul des probabilités se fait à l'aide de la distribution normale.

#### 2.6.1 Distribution binomiale

Si p représente la probabilité qu'un article soit défectueux, la probabilité que, dans un échantillon aléatoire de n objets, il y ait X articles défectueux est donnée par la distribution binomiale ci-dessous:

$$P(X \text{ articles défectueux parmi n objets}) = {n \choose X} p^X (1 - p)^{n - X}$$

EXEMPLE: Une technique d'étiquetage donne 20% d'éléments défectueux. Quelle est la probabilité de trouver deux éléments défectueux dans un échantillon de quatre. Dans cet exemple, n=4, X=2 et p=0.2.

P(2 éléments défectueux) = 
$$\binom{4}{2} (0.2)^2 (0.8)^2$$
  
= 0.1536

#### 2.6.2 Distribution de Poisson

Dans le cas où l'événement envisagé peut être qualifé de rare et aléatoire, n étant élevé et p peu élevé, le calcul des probabilités se fait à l'aide de la distribution de Poisson:

$$P(X \text{ éléments défectueux parmi n objets}) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{X}}{x!}$$

où  $\lambda = np$ , et e = 2.718. On peut généralement obtenir une approximation des probabilités bimoniales à l'aide de la distribution de Poisson si n est supérieur à 20 et p, inférieur à 0.05. Si n est supérieur à 100, p peut même atteindre 0.1.

EXEMPLE: Reprenons l'exemple de l'étiquetage. Supposons que la proportion des éléments défectueux soit de 5% et que, à chaque heure, on prélève un échantillon de 40 éléments. Quelle est la probabilité de trouver un élément défectueux?

Dans cet exemple, n est élevé (40), p, peu élevé (0.05) et  $\lambda = np = 2$ . A l'aide de la distribution de Poisson, on obtient

$$P(1 \text{ élément défectueux}) = \frac{e^{-2} 2^{1}}{1!} = 0.2707$$

#### 2.6.3 Distribution hypergéométrique

La distribution hypergéométrique est utilisée dans le calcul des probabilités d'échantillons de petites populations. Si une population comprend N unités dont X sont défectueuses et qu'on tire au hasard un échantillon de n unités, la probabilité de trouver x éléments défectueux dans l'échantillon s'écrit

$$P(x) = \frac{\binom{X}{x} \cdot \binom{N - X}{n - x}}{\binom{N}{n}}$$

EXEMPLE: Si une population comprend 20 objets dont 2 sont défectueux et qu'on examine un échantillon de 5 objets, la probabilité que l'échantillon comporte un élément défectueux est égale à

$$\frac{\binom{2}{1}\binom{18}{4}}{\binom{20}{5}} = 0.3947$$

#### 2.6.4 Distribution normale

La distribution qui s'utilise le plus dans le cas des données continues est la distribution normale, dont la formule est

$$P(X) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-1/2} \left( \frac{X - \mu}{\sigma} \right)^2$$
 pour toutes les valeurs de X

où  $\mu$  et  $\sigma$  représentent respectivement la moyenne et l'écart-type de la population. La figure 2.2 est une présentation graphique d'une distribution normale. La probabilité que la variable X — qui a une distribution normale, une moyenne  $\mu$  et un écart type  $\sigma$  — se situe entre deux valeurs a et b correspond à l'aire située sous la courbe des fréquences, entre a et b.




FIGURE 2.2 Distribution normale typique

La courbe des probabilités présente un certain nombre de caractéristiques importantes.

- 1.  $\mu$  et  $\sigma$  étant définis, la courbe des probabilités est entièrement déterminée.
- 2. La courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical qui passe par la moyenne. Les observations tendent à se grouper autour de la moyenne.
- 3. L'aire totale sous la courbe est égale à 1.
- 4. Bien que la courbe s'étende à l'infini dans les deux sens, elle est à toutes fins utiles négligeable en deçà de 3 de chaque côté. On sait par ailleurs empiriquement que:

68.26% de l'aire se trouve entre  $\mu \pm 1 \sigma$ 

95.44% de l'aire se trouve entre  $\mu \pm 2 \sigma$ 

99.74% de l'aire se trouve entre  $\mu \pm 3 \sigma$ 

La courbe des probabilités étant dépendante de la valeur de  $\mu$  et  $\sigma$ , sa forme varie en conséquence et il existe une grande famille de distributions. Vouloir établir des

tableaux distincts des probabilités normales et des aires correspondant à toutes les valeurs imaginables de  $\mu$  et  $\sigma$  constituerait un véritable travail de bénédictin. Heureusement, cela n'est pas nécessaire. On peut en effet transformer la variable aléatoire X normalement distribuée en une nouvelle variable aléatoire appelée Z qui s'écrit:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

et qui a une distribution normale type quand  $\mu=0$  et  $\sigma=1$ . La courbe qui correspond à la distribution normale type a son centre au point zéro, et la majeure partie de son aire se situe entre -3 et 3. La probabilité que Z se trouve entre deux nombres a et b (on suppose que a < b) est donnée en appendice (tableau 1).

EXEMPLE: En s'aidant du tableau 1 de l'appendice, déterminier la probabilité que Z se trouve entre -2 et 1.

L'aire entre -2 et 1 équivaut à la somme des aires entre -2 et 0 et 0 et 1. Par le jeu de la symétrie, l'aire entre -2 et 0 est égale à l'aire entre 0 et 2. Ainsi, à la lecture du tableau 1 de l'appendice, on obtient:

$$p (-2 < Z < 1) = p (0 < Z < 1) + p (0 < Z < 2)$$
  
= 0.3413 + 0.4773  
= 0.8186

# 2.7 DISTRIBUTION DE LA MOYENNE DE L'ÉCHANTILLON ET VARIANCE DE L'ÉCHANTILLON

Si une population compte N éléments, le nombre possible d'échantillons de taille n est représenté par  $\binom{N}{n}$ , et chacun de ces échantillons a une moyenne X. Ces X ont leur propre distribution. Si la population d'origine a une distribution normale, les moyennes X auront elles aussi une distribution normale. Même si la population de départ n'est pas normale, un théorème très important en statistique mathématique — le théorème de la limite centrale — nous apprend que la distribution des X est approximativement normale et que cette approximation augmente au fur et à mesure que n croît. Si  $\mu$  et  $\sigma$  représentent respectivement la moyenne et l'écart-type de la population de départ, la moyenne et l'écart-type de la distribution des  $\overline{X}$  sont respectivement représentés par  $\mu_{\overline{X}}$  et s'écrivent:

$$\mu_{\overline{X}} = \mu, \, \sigma_{\overline{X}} = \sigma \sqrt{\frac{N-n}{n (N-1)}}$$

Dans les grandes populations (valeurs N élevées),  $\sigma_{\overline{X}}$  est sensiblement égal à  $\sigma/\sqrt{n}$ ;  $\sigma_{\overline{X}}$  représente l'*erreur-type*. On remarquera que l'écart-type représente la variation des observations d'unités individuelles, alors que l'erreur-type désigne les variations aléatoires d'une estimation tirée d'une expérience complète. Si une variable a une distribution normale quelconque, on peut la réduire à une distribution normale type en soustrayant la moyenne et en divisant par l'écart-type.

Comme la distribution de  $\bar{X}$  est normale, on peut la réduire par soustraction de  $\mu$ , puis division par  $\sigma/\sqrt{n}$ . On obtient

 $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 

#### 2.8 DISTRIBUTION DE t

La principale difficulté qu'on rencontre est que  $\sigma$  est généralement inconnu et qu'il faut l'estimer à l'aide de l'écart-type de l'échantillon (S). Par soustraction de  $\mu$  et division par  $S/\sqrt{n}$ , on n'obtient plus une distribution normale type, mais une distribution de t. Tout comme la distribution normale type, la distribution de t est symétrique, en forme de cloche et centrée à 0. Toutefois, il n'y a pas qu'une seule distribution de t, mais une véritable famille de distributions dont chaque membre peut être caractérisé par son degré de liberté f (f = n-1).

Alors que dans la distribution normale type, 95% de l'aire se situe entre  $\pm$  1.96 (tableau 1 de l'appendice), il y a, dans la distribution de t, un nombre — appelé  $t_{.975}$  — tel que 95% de l'aire se trouve entre - $t_{.975}$  et  $+t_{.975}$ . Les valeurs réelles de  $t_{.975}$  varient en fonction des degrés de liberté; elles sont présentées en appendice (tableau 2).

EXEMPLE: A l'aide du tableau 2 de l'appendice, trouver deux nombres de la distribution de t qui contiennent 95% de l'aire de la distribution pour n = 15.

Pour n = 15, f = 14,  $t_{.975}$  = 2.1448. Ainsi, la distribution de t se situe dans une proportion de 95% entre -2.1448 et 2.1448. On remarquera que, au fur et à mesure que n augmente, les valeurs de  $t_{.975}$  et - $t_{.975}$  se rapprochent. Quand n est très élevé,  $t_{.975}$  = 1.96, soit la valeur de la distribution normale type. A toutes fins utiles, la distribution de t correspond à une distribution normale pour n > 30.

# 2.9 DISTRIBUTION DE CHI CARRÉ $(\chi^2)$

Tout comme il y a pour chaque échantillon possible  $\binom{N}{n}$  une moyenne  $\overline{X}$ , il y a également un écart-type S et une variance  $S^2$ . De la même manière que  $\overline{X}$  a une distribution normale (ou presque normale),  $S^2$  a sa propre distribution. Habituellement, on utilise la valeur  $(n-1)S^2/\sigma^2$ , qui a ce qu'il est convenu d'appeler une distribution de *chi carré*  $(\chi^2)$ .

Pour calculer la probabilité de  $(n-1)S^2/\sigma^2$  (et, de ce fait, la probabilité de  $S^2$ ), il faut calculer les superficies sous la distribution de  $\chi^2$  (les valeurs en sont présentées dans la tableau 3 de l'appendice). Tout comme la distribution de t, la distribution de  $\chi^2$  constitue en fait une famille de distributions caractérisées par la valeur des degrés de liberté (f=n-1). Pour trouver les deux valeurs de la distribution de  $\chi^2$  entre lesquelles se trouve 95% de la distribution, on désigne la valeur inférieure par  $\chi^2_{.025}$  et la valeur supérieure par  $\chi^2_{.975}$  et on obtient les valeurs correspondantes du tableau 3 de l'appendice.

EXEMPLE: A l'aide du tableau 3 de l'appendice, on constate que les valeurs de  $\chi^2_{.025}$  et  $\chi^2_{.975}$  pour un degré de liberté de f=9 (n=10, f=n-1=9) sont respectivement de 2.70039 et 19.0228.

#### 2.10 INTERVALLES DE CONFIANCE

L'intervalle de confiance sert à cerner la valeur réelle d'un paramètre d'une population — sa moyenne ou son écart-type, par exemple — en tenant compte du caractère incertain des estimations du paramètre.

Nous présentons ci-dessous les intervalles de confiance de 95% (intervalles qui contiennent les paramètres inconnus avec une probabilité de 0.95) des situations les plus courantes et les plus utiles.

Intervalle de confiance de la moyenne  $\mu$  d'une distribution normale quand la variance  $\sigma^2$  est connue.

$$\left(\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Intervalle de confiance de la moyenne d'une distribution normale, quand la variance  $\sigma^2$  est inconnue et qu'elle est estimée par  $S^2$  (la variance échantillonnage).

 $\left(\bar{X} - t_{.975} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{.975} \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$ 

La valeur de t<sub>.975</sub> est tirée de la distribution de t du tableau 2 de l'appendice.

Intervalle de confiance d'une proportion. Si une variable aléatoire discontinue a une distribution binomiale et qu'on veuille estimer la proportion p d'éléments défectueux au sein de la population, on peut tirer un échantillon aléatoire de taille n et obtenir X éléments défectueux, la proportion d'éléments défectueux au sein de l'échantillon étant égale à X/n. Si n est élevé et que p n'est pas trop proche de 1 ou de 0, le théorème de la limite centrale nous permet d'utiliser l'approximation normale de la distribution binomiale; on obtient donc:

$$\sqrt{\frac{X/n - p}{p (1 - p)}}$$

dont la distribution est à peu près normale. L'intervalle de confiance de 95% de p s'écrit.

$$\left(\frac{X}{n} - 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \frac{X}{n} + 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

Cet intervalle est fonction de p, qui, évidemment, est inconnu; toutefois, si on remplace p par X/n, on obtient l'intervalle de confiance (95%) approximatif suivant:

$$\left[\frac{X}{n}1.96 - \sqrt{\frac{X}{n}\left(1 - \frac{X}{n}\right)}, \frac{X}{n}1.96 + \sqrt{\frac{X}{n}\left(1 - \frac{X}{n}\right)}\right]$$

Intervalle de confiance de la variance  $\sigma^2$  d'une distribution normale. Pour calculer  $S^2$ , c'est-à-dire la variance échantillonnage de taille n, on tire les valeurs

 $\chi^2_{.025}$  et  $\chi^2_{.975}$  du tableau 3 de l'appendice, le degré de liberté étant égal à n-1. L'intervalle de confiance de 95% nous est donné par la formule

$$\left| \frac{(n-1) S^2}{\chi^2.975} , \frac{(n-1) S^2}{\chi^2.025} \right|$$

L'intervalle de confiance de  $\sigma$  (écart-type d'une distribution normale) est égal à:

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1) S^2}{\chi^2.975}}, \sqrt{\frac{(n-1) S^2}{\chi^2.025}}\right)$$

Intervalle de confiance de la différence  $\mu_1 - \mu_2$ , moyennes de deux distributions normales. La moyenne de la première distribution normale est  $\mu_1$ . Un échantillon de  $n_1$  observations tiré de cette distribution donne une moyenne de  $\overline{X}_1$  et une variance de  $S_1^2$ . La moyenne de la deuxième distribution normale est  $\mu_2$ . Un échantillon de  $n_2$  observations tiré de cette distribution donne une moyenne de  $\overline{X}_2$  et une variance de  $S_2^2$ . Le calcul des intervalles de confiance repose sur l'utilisation de la variance combinée (commune), qui nous est donnée par l'équation

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

L'intervalle de confiance à 95% de  $\mu_1 - \mu_2$  s'écrit donc

$$\left[ \overline{X}_{1} + \overline{X}_{2} - t_{.975} S_{p} \sqrt{\frac{1}{n_{1}} + \frac{1}{n_{2}}}, \overline{X}_{1} - \overline{X}_{2} + t_{.975} S_{p} \sqrt{\frac{1}{n_{1}} + \frac{1}{n_{2}}} \right]$$

où la valeur de  $t_{.975}$  est tirée du tableau 2 de l'appendice, le degré de liberté étant égal à  $n_1 + n_2 - 2$ .

EXEMPLE: Calculer l'intervalle de confiance de 95% de  $\mu$ ,  $\sigma^2$  et  $\sigma$  en s'aidant des données et des calculs présentés dans les sections 2.2 et 2.3.

$$\overline{X} = 3.32$$
,  $S^2 = 0.1386$ ,  $S = 0.3723$ ,  $n = 60$ .

L'intervalle de confiance de 95% de  $\mu$  est égal:

$$3.32 - (2.00) \frac{(0,3723)}{\sqrt{60}}$$
,  $3.32 + (2.00) \frac{(0,3723)}{\sqrt{60}}$ 

soit (3.22, 3.42), où la valeur de t<sub>.095</sub> est sensiblement égale à 2.00 (tableau 2 de l'appendice). Il est donc pratiquement assuré (à 95%) que la teneur en humidité de la poudre de lait écrémé se situe entre 3.22 et 3.42.

Pour obtenir l'intervalle de confiance à 95% de  $\sigma^2$  et  $\sigma$ , on tire du tableau 3 de l'appendice les valeurs de  $\chi^2$  pour un degré de liberté de 59:

$$\chi^2.975 = 83.30, \chi^2.025 = 40.48$$
 (approximativement).

Ainsi, l'intervalle de confiance à 95% de  $\sigma^2$  est de (0.098, 0.202) et celui de  $\sigma$ , de (0.313, 0.449).

## 2.11 INTERVALLES DE TOLÉRANCE

L'intervalle de confiance fixe les limites de la moyenne  $\mu$  d'une population avec un degré de confiance pré-établi. Toutefois, dans bon nombre d'applications pratiques, il suffit — et il est même parfois plus informatif — de fixer un intervalle qui englobe une proportion p de la population avec un degré de confiance pré-établi. Cet intervalle est appelé *intervalle de tolérance*.

Quand les valeurs de  $\mu$  et de  $\sigma$  sont inconnues et qu'on les estime respectivement à partir de  $\bar{X}$  et S, l'intervalle de confiance qui englobe une proportion p de la population avec un niveau de confiance de 95% est donné par la formule

$$(\bar{X} - K_2'(n, p) S, \bar{X} + K_2'(n, p) S)$$

où les valeurs du coefficient  $K'_2(n,p)$  pour diverses valeurs de n et pour p=0.09, 0.95 et 0.99 sont données dans le tableau 4 de l'appendice.

EXEMPLE: A l'aide des données et des calculs présentés dans les sections 2.2 et 2.3, calculer un intervalle de tolérance à 95% qui contienne au moins 95% des valeurs de la population.

$$\bar{X} = 3.32$$
,  $S = 0.3723$ ,  $n = 60$ ,

 $K'_{2}$  (60, 0.95) = 2.33 (tableau 4 de l'appendice).

Ainsi, l'intervalle de tolérance nous est donné par

$$[3.32 - (2.33) (0.3723), 3.32 + (2.33) (0.3723)]$$

soit (2.34, 4.09). On sait donc qu'il y a 95% de chances que cet intervalle englobera 95% des valeurs de la population.

# 2.12 CONCEPTION ET PLANIFICATION DES EXPÉRIENCES

La conception des expériences désigne l'opération par laquelle on détermine un mode d'observation ou de mesure susceptible de répondre à une question donnée d'une manière claire et rentable. La conception et l'analyse finale vont de pair; elles sont indissociables en ce sens que, si le travail est bien conçu, on aura prévu des moyens d'analyse des données. Dans tout travail de conception et de planification d'une expérience, on devrait s'intéresser de près aux éléments suivants.

1. Aléatorisation — Pour obtenir des estimations fiables des erreurs et limiter le plus possible les biais, il est essentiel de donner un caractère aléatoire à l'expérience. De cette manière, ou rend négligeable la possibilité que des différences systématiques entre des unités recevant des traitements différents persiste à long terme et on se donne les moyens d'estimer l'erreur, quelle qu'en soit l'origine. Pour y parvenir, il suffit de réorganiser les unités visées par l'expérience d'une manière aléatoire et de transformer ainsi des variations désordonnées de toute structure en variations purement aléatoires. Il est très

important que le processus couvre chacune des étapes auxquelles des erreurs risquent d'être introduites. L'attribution d'un caractère aléatoire aux observations peut se faire par brassage des informations, etc., ou, le plus souvent, par l'utilisation de tables de nombres aléatoires. L'utilisation des tables de nombres aléatoires est décrite dans le chapitre suivant.

- 2. Répétition La deuxième caractéristique essentielle d'une expérience est la répétition. En répétant une expérience un grand nombre de fois, on obtient des estimations plus fiables qu'à partir d'une simple observation. Comme l'erreur expérimentale provient de différences entre les unités expérimentales d'un même traitement et non de la disparité des répétitions, seule la répétition nous donne une estimation de l'erreur expérimentale.
  - Ainsi, le meilleur moyen d'accroître la précision d'une expérience consiste à multiplier les répétitions. Evidemment, la chose devient inutile en deçà d'une certaine limite; en effet, comme  $\sigma_{\overline{\chi}} = \sigma / \sqrt{n}$ , la diminution de  $\sigma_{\overline{\chi}}$  est proportionnelle à la racine carrée du nombre de répétitions (cela est vrai si les variations attribuables aux répétitions ont été éliminées de l'erreur). Le nombre de répétitions dépendra de la variabilité des observations, de leur coût, etc. De façon générale, on en fait pour environ 10 degrés de liberté de l'erreur expérimentale; habituellement, il ne devrait pas y avoir moins de quatre répétitions.
- 3. Erreur systématique La qualité d'une expérience dépend beaucoup de l'absence d'erreur systématique; on doit donc s'assurer que les unités qui reçoivent un traitement ne diffèrent pas systématiquement de celles qui en reçoivent un autre. Les deux groupes d'unités ne devraient présenter que des différences aléatoires, notamment au chapitre du contrôle, et pouvoir être observés séparément.
- 4. Précision Si l'on parvient à éliminer les erreurs systématiques en donnant un caractère aléatoire aux observations, les chiffres estimatifs tirés d'une expérience ne seront entachés que d'erreurs aléatoires. L'ordre de grandeur de ces erreurs aléatoires peut habituellement se mesurer au moyen de l'erreur-type. La valeur de l'erreur-type et, de ce fait, la précision d'un expérience est fonction 1) de la variabilité intrinsèque du matériel d'expérience et de la précision des expériences, 2) du nombre d'unités expérimentales (et du nombre d'observations par unité) et 3) de la conception de l'expérience.
- 5. Validité La validité du plan de l'échantillon désigne le fait que l'échantillon doit être constitué de manière que les résultats puissent être interprétés avec objectivité du point de vue de la probabilité. En d'autres termes, des tests ou des estimations valides des caractéristiques de la population doivent être disponibles. De plus, la validité des conclusions devrait avoir une grande portée, sans diminuer pour autant la précision de l'expérience. Plus l'éventail des conditions étudiées dans l'expérience sera large, plus l'extrapolation des conclusions sera fiable.
- 6. Optimisation Le principe de l'optimisation veut qu'on atteigne un niveau d'efficacité donné à un coût minimal ou qu'on parvienne au rendement maximal à un coût donné. L'efficacité se mesure en fonction de l'inverse de la variance d'échantillonnage de l'estimateur et le coût, en fonction des dépenses engagées (argent ou heures-personnes).

En conclusion, il faut que la conception de l'expérience demeure simple et qu'on puisse faire une bonne analyse statistique des résultats sans que cela suppose le recours à des hypothèses artificielles.

# 2.13 DÉTERMINATION DE LA TAILLE DE L'ÉCHANTILLON

Habituellement, l'un des premiers problèmes auxquels doit faire face le chercheur est la détermination de la taille de l'échantillon. La difficulté dans ce cas vient le plus souvent de ce qu'on ne sait pas ce que l'on veut et qu'on n'a pas tous les renseignements voulus pour faire les calculs. Avant de parvenir à fixer la taille de l'échantillon, on devra répondre à trois questions.

- 1. Dans quelle mesure l'expérience variera-t-elle?
- 2. Quelle différence y aura-t-il entre les estimations et les valeurs réelles? Quelles seront les différences entre les observations?
- 3. Quelle précision attend-on des estimations?

On a imaginé de nombreuses méthodes pour déterminer rapidement la taille d'un échantillon — extraction de racine carrée du nombre de boîtes, tirage d'échantillon de 10%, etc. Bien que ces techniques soient faciles à utiliser, elles ne reposent pas sur une évaluation statistique de l'expérience.

Quand on peut obtenir une assez bonne approximation de la distribution de fréquence d'une variable X au moyen de sa distribution normale, le problème de la taille de l'échantillon peut s'aborder du point de vue de l'intervalle de confiance. Supposons que e désigne la marge d'erreur ou tolérance admissible de la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire que  $|\overline{X} - \mu| = e$ , et qu'on veuille être sûr à 95% que la différence absolue  $|\overline{X} - \mu|$  sera inférieure à e. Cela signifie que

$$P[|\bar{X} - \mu| < e] = 0.95$$

c'est-à-dire que

$$P\left[ |Z| < \frac{e}{\sigma_{\bar{X}}} \right] = 0.95$$

Ainsi.

$$e = 1.96 \sigma_{\bar{X}}$$

$$e = 1.96 \sqrt{\frac{N-n}{n(N-1)}} \sigma$$

Par simplification, on obtient

$$n = \frac{N}{1 + \frac{e^2 (N - 1)}{\sigma^2 (1.96)^2}}$$

où n = taille de l'échantillon

N = taille du lot

z = déviation normale

= 1.96 pour un degré de confiance de 95%

e = marge d'erreur admissible entre l'estimation et la valeur réelle

et  $\sigma = \text{\'e}\text{cart-type}$ .

Si l'on pose que Z (1.96) est égal à 2, la formule s'écrit:

$$n = \frac{N}{1 + \frac{e^2(N-1)}{4\sigma^2}}$$

Si N est très élevé, la formule se ramène à

$$n = \frac{4\sigma^2}{e^2}.$$

La formule utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon correspondant est

$$n = \frac{N}{1 + \frac{e^{2}(N-1)}{4pq}}, \text{ si N est petit}$$

$$= \frac{4pq}{e^{2}}, \text{ si N est grand}$$

où p = proportion d'éléments défectueuxet q = 1 - p = proportion d'éléments non défectueux.

Si l'on compare deux modes d'observation, la formule utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon devient:

$$n = \frac{8\sigma^2}{e^2} = \frac{8pq}{e^2}$$

Comme on peut le voir, la précision d'une estimation augmente en fonction de la racine carrée de la taille de l'échantillon. On remarquera également que la taille de la population N n'intervient dans les calculs que dans la multiplication par le facteur d'ajustement  $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$ . Ce facteur est voisin de 1 quand N prend des valeurs élevées. Ainsi, si l'échantillon est choisi au hasard, la taille de la population a peu d'importance, à moins que la proportion de la population échantillonnée ne soit appréciable.

# CHAPITRE 3 MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE

# 3.1 ASPECTS THÉORIQUES

La théorie de l'échantillonnage est l'étude des rapports entre une population et les échantillons qu'on en tire. On l'utilise pour estimer des paramètres inconnus d'une population (moyenne, variance, corrélation, etc.) à partir d'observations fragmentaires. On a également recours à la théorie de l'échantillonnage pour déterminer si les différences observées entre deux échantillons sont imputables à des variations aléatoires ou si elles sont réellement significatives. La question peut se poser, par exemple, pendant le testage d'un nouveau sérum destiné au traitement d'une maladie ou au moment de décider si une méthode de production est meilleure qu'une autre.

De façon générale, l'étude des inférences qu'on fait sur une population à partir de données fragmentaires et la mesure de la précision de ces déductions sont groupées sous le vocable d'inférence statistique. Pour que les conclusions dégagées de la théorie de l'échantillonnage et de l'inférence statistique soient valables, les échantillons choisis doivent être *représentatifs* de la population observée. L'échantillonnage aléatoire compte parmi les méthodes qu'on utilise pour obtenir des échantillons représentatifs. L'échantillon aléatoire est celui qui est choisi de manière que chacune des unités de l'échantillon ait une probabilité de sélection connue. Cette probabilité est elle-même étrangère à la qualité des unités ainsi qu'aux unités effectivement choisies. Si les unités sont tirées à égalité de chances, on parle d'échantillon aléatoire simple.

Bien qu'il soit important de choisir des échantillons aléatoires représentatifs, la chose n'est pas toujours possible. La sélection d'un échantillon est en effet liée à la nature du lot observé et à sa situation. En gros, il existe deux principales méthodes d'échantillonnage: l'échantillonnage probabiliste ou aléatoire et l'échantillonnage non probabiliste.

# 3.2 ÉCHANTILLONNAGE PROBABILISTE

Dans l'échantillonnage probabiliste, l'échantillon est tiré au hasard, conformément aux lois de l'échantillonnage statistique et de la probabilité. L'échantillonneur n'a aucune prise sur le choix des unités qui seront incluses dans l'échantillon. Les méthodes d'estimation sont établies à l'avance, dans l'étape de planification. Dans l'échantillonnage probabiliste, la précision d'un échantillon probabiliste donné peut être estimée à partir de l'échantillon lui-même et en fonction du niveau de précision fixé. Nous examinerons ici quatre grandes méthodes d'échantillonnage: l'échantillonnage aléatoire simple, l'échantillonnage aléatoire stratifié, l'échantillonnage systématique et l'échantillonnage en grappes.

# 3.2.1 Échantillonnage aléatoire simple

L'échantillon aléatoire simple est celui qui est tiré à partir d'un lot ou d'une population d'une manière aléatoire et de façon que chacun des éléments du lot ait

une probabilité égale et indépendante d'être choisi. L'échantillonnage aléatoire simple peut se faire à l'aide de tables de nombres aléatoires. Il existe de nombreux types de tables de ce genre. L'une de ces tables est présentée dans le tableau 5 de l'appendice; elle est tirée d'une publication de The Rand Corporations intitulée *A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates* (Free Press of Glenco, New York, 1955). A titre d'exemple, nous avons pris les trente premiers nombres aléatoires du tableau 5 de l'appendice et nous les avons présentés dans le tableau 3.1 ci-dessous. Nous invitons les lecteurs qui travaillent souvent avec de grandes populations à utiliser les tables de la Rand Corporation.

TIRAGE D'UN ÉCHANTILLON ALÉATOIRE SIMPLE — Supposons qu'on veuille prélever un échantillon de huit boîtes au sein d'un lot de 90 boîtes. Les boîtes du lot portent un numéro, de 1 à 90.

TABLEAU 3.1 Nombres aléatoires

93108	77033	68325	10160	38667	62441
87023	94372	06164	30700	28271	08589
83279	48838	60935	70541	53814	95588
05832	80235	21841	35545	11148	34775
17308	88034	97765	35959	52843	44895

Si l'on commence par la première ligne du tableau 3.1, on obtient les numéros suivants:

Comme le numéro 93 ne correspond à aucune boîte, on n'en tient tout simplement pas compte. Le numéro suivant est donc 01. (On remarquera que la présentation des nombres par groupes de cinq chiffres ne vise qu'à en faciliter la lecture.) Les huit nombres choisis sont donc

# 3.2.2 Échantillonnage aléatoire stratifié

Pour obtenir un échantillon aléatoire stratifié, on réunit les éléments de la population en groupes qui s'excluent mutuellement, les strates; on choisit ensuite un échantillon aléatoire simple dans chaque strate. Pour un coût donné, l'échantillonnage aléatoire stratifié a souvent une meilleure valeur informative; cela s'explique de trois façons.

- 1. Les données de chaque strate sont plus homogènes que celles de l'ensemble de la population.
- 2. Le travail administratif étant allégé, l'échantillonnage aléatoire stratifié est moins coûteux que l'échantillonnage aléatoire simple.
- 3. Quand on a recours à l'échantillonnage stratifié, on peut obtenir des estimations distinctes de certains paramètres de la population pour chaque strate, sans échantillonnage additionnel.

Comme les éléments de chaque strate sont plus homogènes, les estimateurs tirés de l'échantillonnage stratifié ont une variance moins élevée que les estimateurs d'un échantillon aléatoire simple de même taille.

Dans un poste d'emballage d'oeufs, par exemple, les boîtes d'oeufs sont classées par palettes en fonction de leur catégorie; la population est donc divisée en strates et l'inspection peut se faire par échantillonnage aléatoire simple.

# 3.2.3 Échantillonnage systématique

L'échantillon qu'on obtient en choisissant au hasard chaque chaque k<sup>e</sup> élément des premiers k éléments d'une base est appelé échantillon systématique 1 sur k. Supposons qu'on ait N unités d'échantillonnage numérotées dans l'ordre de 1 à N et qu'on veuille en tirer un échantillon de taille n. On détermine un nombre entier k—l'intervalle d'échantillonnage—de manière que k = N/n, et on choisit ensuite au hasard un nombre c entre 1 et k. L'échantillon systématique voulu est alors donné par la formule

$$c, c + k, c + 2k, \ldots, c + (n - 1) k$$

L'échantillonnage systématique peut utilement remplacer l'échantillonnage aléatoire simple en ce sens qu'il est plus facile à faire, qu'il est moins sujet aux erreurs et qu'il a une plus grande valeur informative pour un coût donné.

Un acériculteur, par exemple, pourra utiliser un échantillon systématique de 3/10 pour évaluer la qualité du sirop de ses érables si le nombre total d'arbres N est inconnu et qu'il ne peut donc obtenir un échantillon aléatoire simple.

# 3.2.4 Échantillonnage en grappes

L'échantillon en grappes est un échantillon aléatoire simple dans lequel l'unité d'échantillonnage prend la forme d'un groupe d'éléments, la grappe. La population est divisée en grappes de manière que les grappes se ressemblent le plus possible. L'hétérogénéité de la population doit donc se refléter dans chaque grappe.

L'échantillonnage en grappes est moins coûteux que l'échantillonnage aléatoire simple ou stratifié chaque fois que la création de la base — la liste de toutes les unités de la population — ou l'observation d'éléments éloignés occasionnent des dépenses élevées.

La première étape de tout échantillonnage en grappes consiste à choisir approximativement les grappes. Comme les éléments d'une grappe sont souvent près les uns des autres, ils ont tendance à avoir des caractéristiques voisines. Ainsi, la multiplication des nouvelles mesures au sein d'une grappe n'augmentera pas nécessairement beaucoup le volume des données sur un paramètre de la population. De façon générale, le nombre des éléments qui forment la grappe sera peu élevé par rapport à la taille de la population, alors que le nombre de grappes de l'échantillon sera assez élevé.

Supposons, par exemple, que l'Office de commercialisation du dindon veuille estimer le régime de consommation de dinde des ménages d'une petite ville. Comme les déplacements d'un ménage à l'autre supposent des dépenses élevées, on préférera dresser la liste des 5,000 ménages de la ville en les groupant en 500 grappes géographiques de 10 ménages chacune, puis tirer un échantillon aléatoire simple de 5 grappes.

#### 3.3 ÉCHANTILLONNAGE NON PROBABILISTE

Dans l'échantillonnage non probabiliste, l'analyste exerce une certaine discrétion dans la sélection des unités de l'échantillon. Comme on n'attribue aucune probabilité de sélection aux unités d'échantillonnage, certains éléments de la population ont plus de chances d'être choisis que d'autres. Il n'est donc pas possible d'évaluer les biais d'échantillonnage et de mesurer la précision des estimations. Les méthodes d'échantillonnage non aléatoire les plus répandues sont: l'échantillonnage au jugé (ou arbitraire), le sondage par la méthode des quotas, l'échantillonnage restreint et l'échantillonnage pratique.

# 3.3.1 Échantillonnage au jugé

Dans l'échantillonnage au jugé, l'analyste se sert de son jugement et de sa connaissance de la population, du lot ou de la base d'échantillonnage pour déterminer quelles unités d'échantillonnage on choisira. Comme cette méthode donne à l'opération un caractère variable, on ne peut avoir recours aux techniques statistiques pour étudier la précision des estimations.

Bien que l'échantillonnage au jugé n'ait pas un caractère aléatoire, les difficultés concrètes associées à une situation donnée — et dont l'analyste saisit bien la portée — peuvent faire que cette méthode soit la seule qui convienne dans les circonstances. Toutes les méthodes d'échantillonnage font appel au jugement, et si l'analyste connaît bien son affaire et que cette méthode d'échantillonnage est appliqué avec soin, elle pourra donner des résultats fort valables.

# 3.3.2 Sondage par la méthode des quotas

Cette méthode consiste à déterminer à l'avance le quota d'échantillons qu'on choisira dans diverses bases d'échantillonnage ou sous-groupes de lots. Le choix de l'échantillon se fait soit au jugé, soit par échantillonnage aléatoire. Si les quotas sont établis scientifiquement et que l'échantillonnage est probabiliste, les résultats peuvent être fiables; autrement, la méthode est sans valeur et inefficace.

# 3.3.3 Échantillonnage restreint

Si l'échantillon est choisi uniquement auprès d'une partie accessible d'un lot ou d'une population, on dit qu'il est restreint. La restriction peut être naturelle, artificielle ou délibérément créée pour des raisons d'ordre pratique. Toutefois, comme l'échantillon restreint ne représente pas nécessairement la totalité de la population, il n'est pas toujours possible d'en tirer des généralisations. On y a le plus souvent recours quand la disposition même des éléments soulève des problèmes d'accès et que l'inspection ne peut se faire que par prélèvements d'échantillons facilement accessibles (c'est ce qui se passe, par exemple, dans un wagon ou un entrepôt bien rempli).

# 3.3.4 Échantillonnage pratique

Quand c'est le souci de commodité qui guide la sélection de l'échantillon, on parle d'échantillonnage pratique, d'échantillonnage par unités naturelles ou d'échantillonnage au hasard. Dans l'échantillonnage par unités naturelles, l'analyste choisit des unités facilement accessibles: la boîte du dessus d'une pile, les articles

près de l'entrée ou la première palette, par exemple. Dans l'échantillonnage au hasard, c'est l'analyste qui fixe le mode de sélection de l'échantillon. Il est difficile d'appliquer des techniques statistiques à ces méthodes d'échantillonnage.

# 3.4 ÉCHANTILLONNAGE D'ENSEMBLE

L'échantillonnage d'ensemble désigne l'échantillonnage de produits en vrac. Les produits peuvent se présenter sous forme gazeuse, liquide ou solide. Ils peuvent être homogènes (non formés d'éléments distincts) comme l'acide d'un contenant ou formés d'éléments distincts, ce qui est généralement le cas des produits qu'on trouve en vrac à l'état naturel: les solides ou les liquides expédiés par grands réservoirs, wagons ou bateau. Les produits peuvent se présenter sous la forme de piles sans subdivisions assimilables à des unités d'échantillonnage ou sous forme d'emballages ou de poches pouvant servir d'unités d'échantillonnage. Enfin, les produits peuvent se trouver dans une situation statique ou dans une situation dynamique.

Situations statiques: produits entassés en vrac dans une usine; produits transportés en vrac par barge, rail ou route; produits entassés ou ensilés dans une exploitation argicole ou un entrepôt; etc. Du strict point de vue de la théorie de l'échantillonnage, il est impossible de tirer un échantillon représentatif d'un tas statique car on enfreint nécessairement l'une des règles essentielles de l'échantillonnage: chaque élément doit avoir une chance égale d'être choisi; à moins que le tas ne puisse entièrement passer par un dispositif d'échantillonage, cela est évidemment impossible. Les éléments qui se trouvent au centre ou à la base du tas n'ont aucune chance d'être choisis. Par ailleurs, les problèmes de ségrégation des tas sont bien connus, et cette ségrégation même peut avoir une incidence sur la distribution de caractéristiques comme la composition chimique, les propriétés physiques, etc. La ségrégation peut être le résultat de variations de la taille ou de la densité des éléments.

Situations dynamiques: s'observent aussi bien en usine (emplissage d'une aire de stockage) qu'au point de chargement ou de livraison des produits en vrac, etc. Dans ces situations, on peut prélever des échantillons sur les convoyeurs à courroie par des moyens mécaniques ou autres; l'échantillonnage peut également se faire à un point de chute des produits. Les situations dynamiques posent donc moins de problèmes; il existe déjà à leur égard des plans d'échantillonnage.

# 3.4.1 Échantillonnage de produits ayant subi une ségrégation

D'ordinaire, pour échantillonner des produits en vrac, on prélève simultanément plusieurs échantillons, on les mélange en un échantillon composite unique et, au besoin, on donne à l'échantillon une taille adaptée au travail en laboratoire. Si les produits se présentent par lots de contenants et qu'on connaît leur mode de ségrégation, on a souvent recours à une méthode d'échantillonnage progressif dans laquelle on choisit successivement et d'une manière aléatoire un certain nombre de lots, de contenants et d'échantillons au sein de ces contenants. Si le produit a tendance à se stratifier, on peut prélever des échantillons aléatoires dans chaque strate ou au sein d'un certain nombre de strates choisies aléatoirement.

Par exemple, dans l'échantillonnage à deux degrés d'une quantité de vrac comprenant N unités primaires — chaque unité étant composée de M échantillons

possibles — le plan d'échantillonnage suposera qu'on choisisse n unités primaires et qu'on prélève dans chacune m échantillons. L'échantillon composite obtenu est ensuite ramené à des proportions adaptées au travail en laboratoire.

Bien qu'on ait fait peu de travaux statistiques sur la normalisation de l'échantillonnage des produits en vrac, certaines situations ont été bien étudiées. C'est le cas, par exemple, de l'échantillonnage des engrais. L'Association of Official Agricultural Chemists donne dans The Official Methods of Analysis les directives suivantes pour le prélèvement d'échantillons d'engrais et la formation d'un échantillon composite.

Se servir d'un tube rainuré simple ou double — ou d'un tube rainuré et d'une tige — à extrémité conique. Prélever les échantillons comme suit. Déposer les sacs horizontalement et prélever en diagonale des carottes d'une extrémité à l'autre. Si le lot comporte 10 sacs ou plus, prélever un échantillon par groupe de 10 sacs. Si l'échantillon comporte moins de 10 sacs, prélever au moins une carotte par sac. Si l'engrais se présente en vrac, prélever au moins 10 carottes en divers points. L'échantillonnage des livraisons en vrac peut se faire pendant le chargement ou le déchargement par prélèvements au point de chute de la courroie ou de la goulotte. Si les paquets sont de petite taille (10 livres et moins), prendre un paquet au complet. Amener l'échantillon composite à la quantité requise, de préférence avec un échantillonneur à riffles ou par mélange (sur une toile cirée) et quartage. Mettre l'échantillon dans un contenant hermétique.

Les instructions sur la préparation de l'échantillon à l'analyse en laboratoire se présentent comme suit.

Amener l'échantillon brut à une quantité suffisante pour fins d'analyse ou broyer au moins 0.5 lb d'échantillon non tamisé. S'il s'agit d'engrais humides, broyer l'échantillon de façon qu'il puisse passer par un tamis à mailles circulaires de 1 mm ou par un tamis n° 29. S'il s'agit de mélanges secs sensibles à la ségrégation, faire le broyage en fonction d'un tamis n° 40. Broyer le plus rapidement possible afin d'éviter toute diminution ou augmentation de la teneur en humidité. Mélanger à fond et conserver dans des flacons bouchés avec soin.

#### 3.4.2 Utilisations de l'échantillonnage d'ensemble

L'échantillonnage d'ensemble peut notamment servir:

- 1. à estimer la valeur moyenne d'une caractéristique d'un lot donné et à en fixer les limites de confiance;
- 2. à établir si la valeur moyenne d'un lot répond aux spécifications;
- 3. à obtenir simultanément des estimations de la moyenne et de la variance ou à prendre des décisions à la lumière de ces estimations.

Il convient de signaler que la construction de modèles théoriques et la formulation de techniques d'estimation utilisés pour mesurer la variance supposent la connaissances de principes avancés de statistique mathématique; c'est pour cette raison que ces questions n'ont pas été abordées ici. Le lecteur pourra cependant trouver d'autres renseignements sur l'échantillonnage d'ensemble en consultant la bibliographie.

# CHAPITRE 4 ÉCHANTILLONNAGE DE RÉCEPTION

#### 4.1 INTRODUCTION

L'échantillonnage de réception désigne l'opération par laquelle on accepte ou on rejette un lot à la suite de l'inspection d'un échantillon choisi conformément à un plan d'échantillonnage pré-établi. Le plan d'échantillonnage prévoit l'importance de l'échantillonnage proprement dit, les critères de réception ou de rejet ainsi que les probabilités de réception. Les plans d'échantillonnage reposent sur plusieurs caractéristiques qualitatives le choix d'un plan ou d'un autre dépend de la nature du produit et de l'objet de l'inspection. Le choix d'un plan adapté aux besoins est une tâche importante et souvent difficile qui met en jeu de nombreux facteurs différents: facilité d'utilisation du plan d'échantillonnage, protection assurée, travaux d'inspection requis, dépenses d'inspection et capacité du plan de distinguer un bon lot d'un mauvais. Avant d'examiner les méthodes de sélection d'un plan d'échantillonnage, nous définirons un certain nombre de termes importants.

# 4.2 MÉTHODES D'INSPECTION

La mesure et l'évaluation des caractéristiques qualitatives peuvent porter sur deux éléments: les *attributs* et les *variables*.

L'attribut est une caractéristique ou une propriété dont on évalue la présence ou l'absence en fonction des spécifications. Quand l'inspection porte sur les attributs, les unités observées se classent en deux catégories: "défectueux" ou "non défectueux", "à l'intérieur de la marge de tolérance" ou "à l'extérieur de la marge de tolérance", "correct" ou "incorrect".

La variable est une caractéristique ou une propriété qui s'évalue à l'aide des valeurs d'une échelle continue. Quand l'inspection porte sur une variable, on mesure des caractéristiques qualitatives comme le poids, la pureté chimique ou la température.

Dans l'échantillonnage de réception, on évalue plus souvent les attributs que les variables, car cette solution offre à la fois des avantages d'ordre mathématique, économique et administratif. Ce chapitre ne portera donc que sur la formulation et l'utilisation des plans d'échantillonnage pour les attributs.

# 4.3 CARACTÉRISTIQUES D'UN PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

Tout plan d'échantillonnage peut être défini en fonction de la taille de l'échantillon (n) d'un nombre de réception (c) et de la probabilté de réception (Pa). La taille de l'échantillon équivaut au nombre d'éléments soumis à l'inspection. Le nombre de réception équivaut au nombre maximal d'éléments défectueux dans l'échantillon en deçà duquel le produit sera rejeté. La probabilité de réception d'un plan d'échantillonnage est égale au pourcentage d'échantillons acceptés parmi une

longue série d'échantillons. En représentant graphiquement la probabilité de réception pour tous les niveaux de réceptions possibles, on obtient la *courbe caractéristique d'efficacité* (CE). On en trouvera un exemple à la figure 4.1. A la lecture du graphique, on constate que la probabilité de réception des produits comportant 2% d'éléments défectueux est de 0.95. Cela signifie que 95% des produits seront acceptés.




FIGURE 4.1 Courbes CE d'échantillons de taille différente

## 4.4 PARAMÈTRES D'ÉCHANTILLONNAGE

La courbe des caractéristiques de fonctionnement sert à mettre graphiquement en évidence les liens entre la qualité des lots soumis à une inspection par échantillonnage et leur probabilité de réception. Le degré d'inclinaison et la forme de la courbe sont fonction de la taille de l'échantillon (n) et du nombre de réception (c). Le degré d'inclinaison donne une indication du pouvoir discriminant du plan d'échantillonnage. Comme le montre la figure 4.1, le degré d'inclinaison de la courbe augmente parallèlement à la taille de l'échantillon.

L'effet des variations du nombre de réception est mis en évidence par la figure 4.2. Plus le nombre de réception est élevé, plus la qualité des éléments soumis à l'échantillonnage en souffre. L'augmentation du nombre de réception a donc pour effet de déplacer la courbe vers la droite. Pour obtenir un plan d'échantillonnage




FIGURE 4.2 Courbes CE pour divers nombres de réception

bien adapté aux exigences qualitatives, il faut donc agir simultanément sur la taille de l'échantillon et le nombre de réception.

La taille du lot (N) n'a pas d'effet trop marqué sur le plan d'échantillonnage. Le rapport entre la taille du lot (N) et la taille de l'échantillon (n) a été analysé dans les chapitres précédents.

# 4.5 CONSTRUCTION D'UNE COURBE CE

Le calcul des probabilités de réception se fait à l'aide des distributions hypergéométrique, binomiale ou de Poisson. Nous utiliserons ici la méthode de Poisson. Le tableau 6 de l'appendice présente une sommation des termes de la limite binomiale exponentielle de Poisson.

EXEMPLE 4.1: Supposons qu'on veuille calculer des probabilités de réception et tracer une courbe CE pour les valeurs

$$n = 240 \text{ et } c = 2$$

Calcul des probabilités de réception (exemple 4.1) TABLEAU 4.1

n	np′	p'	Pa
240			0.99
240			0.95
240			0.75
240			0.50
240			0.25
240			0.10
240			0.02
240			0.01

où

n = taille de l'échantillon = 240

p' = pourcentage d'éléments défectueux

np' = nombre d'éléments défectueux

P<sub>a</sub> = probabilité de réception = coordonnées choisies de façon à faciliter la construction de la courbe CE

A partir du tableau 6 de l'appendice, on obtient les valeurs np' pour c = 2 qui correspondent aux valeurs P<sub>a</sub> les plus proches des valeurs P<sub>a</sub> du tableau 4.1. Par exemple, on constate que np' = 0.44 pour  $P_a$  = 0.99 dans la colonne qui correspond à c = 2. De même, np' = 1.7 pour  $P_a = 0.757$ , valeur la plus proche de P<sub>a</sub> = 0.75 dans le tableau 4.1. En répétant l'opération pour chacune des autres valeurs de P<sub>a</sub>, on obtient le tableau 4.2.

Probabilités de réception (exemple 4.1) TABLEAU 4.2

n	np'	p'	Pa
240	0.44	0.0018	0.990
240	0.82	0.0042	0.950
240	1.70	0.0071	0.757
240	0.70	0.0113	0.494
240	3.90	0.0163	0.253
240	5.30	0.0221	0.102
240	7.50	0.0313	0.020
240	8.40	0.0350	0.010

La courbe CE du tableau 4.2 est présentée à la figure 4.1.

#### TYPES DE PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE 4.6 D'UN LOT

On distingue trois grands types de plans d'échantillonnage d'un lot: l'échantillonnage simple, l'échantillonnage double et l'échantillonnage multiple. Le choix du mode d'échantillonnage dépend de multiples facteurs: antécédents qualitatifs, exigences qualitatives, économie, conditions d'inspection.

Echantillonnage simple — Dans l'échantillonnage simple, on choisit au hasard un seul échantillon de n éléments. La décision relative à la réception du lot s'appuie sur les résultats tirés de cet échantillon. Si le nombre d'éléments défectueux est inférieur ou égal au nombre de réception c, le lot est accepté. Si le nombre d'éléments défectueux est égal ou supérieur au nombre de rejet r, le lot est rejeté.

Echantillonnage double — Dans l'échantillonnage double, on tire tout d'abord au hasard un premier échantillon de  $n_1$  éléments et on l'inspecte. Si le nombre d'éléments défectueux est inférieur ou égal à un premier nombre de réception  $c_1$ , le lot est accepté. Si le nombre d'éléments défectueux est égal ou supérieur à un premier nombre de rejet  $r_1$ , le lot est rejeté. Si le nombre d'éléments défectueux est supérieur à  $c_1$ , mais inférieur à  $r_1$ , et qu'on ne parvient pas à prendre une décision, on tire un deuxième échantillon aléatoire  $n_2$  et on l'inspecte. Si le nombre cumulatif d'éléments défectueux du premier et du deuxième échantillon est inférieur ou égal au deuxième nombre de réception  $c_2$ , le lot est accepté. Si le nombre cumulatif d'éléments défectueux est égal ou supérieur au deuxième nombre de rejet  $r_2$ , le lot est rejeté.

Le nombre moyen d'éléments inspectés dans l'échantillonnage double est habituellement inférieur à celui de l'échantillonnage simple. Certains inspecteurs estiment que l'échantillonnage double équivaut à donner une deuxième chance au produit. Même s'il permet l'utilisation d'une fraction de sondage moins élevée, l'échantillonnage double est moins souvent utilisé que l'échantillonnage simple.

Echantillonnage multiple — L'échantillonnage multiple s'apparente à l'échantillonnage double, à cette différence près qu'on peut avoir à inspecter plus de deux lots avant d'en arriver à une décision. Le nombre d'étapes requis dépend du nombre cumulatif d'éléments défectueux trouvés dans chacun des échantillons. On fixe des critères de réception et de rejet pour chaque étape; il y a réception si le nombre cumulatif d'éléments défectueux est égal ou inférieur au nombre de réception, et rejet si le nombre d'éléments défectueux est égal ou supérieur au nombre de rejet. Si le nombre d'éléments défecteux se situe entre le nombre de réception et le nombre de rejet, on prélève un autre échantillon. L'échantillonnage prend fin quand un nombre pré-établi d'étapes a été atteint; on fixe ce nombre en choisissant pour la dernière étape un nombre de réception et un nombre de rejet consécutifs, ce qui amène nécessairement une décision. A ce point, l'échantillon cumulatif a une taille supérieure à l'échantillon équivalent des deux méthodes précédentes.

# 4.7 RISQUES ET INDICES DE QUALITÉ

Quel que soit le mode d'inspection utilisé (échantillonnage ou inspection exhaustive), il est toujours possible qu'une faible proportion d'éléments défectueux soit manquée. En ce sens, l'échantillonnage comporte deux risques: le risque de rejet d'un bon lot (dit *risque à la production* ou risque alpha) et le risque de réception d'un mauvais lot (dit *risque à la consommation* ou risque bêta).

Grâce à la courbe CE d'un plan d'échantillonnage, on peut quantifier ces risques, les exprimer numériquement et établir le nombre de produits qui seront sans doute acceptés si les normes de qualité sont respectées (ou rejetés si les normes ne sont




FIGURE 4.3 Courbes CE, plans d'échantillonnage idéal et réel

pas respectées). La figure 4.3 présente le plan d'échantillonnage idéal qu'on obtiendrait si l'on voulait accepter tous les lots comportant 3.0% ou moins d'éléments défectueux et rejeter ceux qui comportent plus de 3.0% d'éléments défectueux. Dans cette situation, les lots qui comportent moins de 3.0% d'éléments défectueux seront toujours acceptés intégralement et ceux qui comportent plus de 3.0% d'éléments défectueux seront toujours rejetés intégralement. Dans les faits, aucun plan d'échantillonnage n'a une capacité discriminante parfaite; il est toujours possible qu'un bon lot soit rejeté ou qu'un mauvais soit accepté. Dans tous les cas, on commence par tracer une courbe CE (figure 4.3) correspondant à la réalité et on s'efforce d'en accentuer l'inclinaison en améliorant la qualité des lots.

Au concept de risque à la production s'ajoute celui de *niveau de qualité acceptable* (NQA), qui correspond à la proportion maximale d'éléments défectueux (ou au nombre maximal d'éléments défectueux par centaine d'unités); pour les fins de l'inspection par échantillonnage, on peut l'assimiler à une moyenne de production. Comme la réception ou le rejet d'un lot dépend de l'inspection d'un échantillon et que cette opération comporte nécessairement des risques, les producteurs s'inquiètent de la probabilité de rejet de lots qui répondent aux normes et ne veulent pas que les lots de bonne qualité soient rejetés dans plus de 5% des cas. Ainsi, le producteur et le consommateur s'entendent sur un niveau de qualité admissible et sur le risque  $\alpha$  qui y est associé. Ainsi, un lot de qualité NQA est accepté avec une probabilité de  $(1-\alpha)$  ou  $P_{\nu}$ . On obtient ainsi le point (NQA,  $P_{\nu}$ ) de la courbe CE.

Le consommateur, d'autre part, fixe lui aussi un certain niveau de qualité  $P_t$ , la qualité limite (QL). Cette marge correspond à la pire qualité que les consommateurs seraient prêts à accepter. Elle serait rarement acceptée, ou acceptée avec une probabilité de  $\beta$  ou  $P_c$ , soit environ 10%. On obtient ainsi un deuxième point ( $P_t$ ,  $P_c$ ) de la courbe CE.

Ces deux points (NQA, P<sub>v</sub>) et (P<sub>t</sub>, P<sub>c</sub>) déterminent la forme de la courbe CE pour un plan d'échantillonnage donné (cf. figure 4.4). La courbe CE qui passe le plus près de ces deux points donne le plan d'échantillonnage le mieux adapté à la situation. Etant donné la nature de ces critères, il n'est pas toujours possible de trouver la solution parfaite qui remplisse à la fois les normes définies par le producteur et les consommateurs. Souvent, on parvient à satisfaire l'un des agents et à satisfaire presque parfaitement l'autre.




FIGURE 4.4 Courbe CE, échantillonnage d'attributs

# 4.8 CHOIX D'UN PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

Pour obtenir un plan d'échantillonnage, on peut s'aider du tableau 6 de l'appendice et sur la position des deux points (NQA,  $P_{\nu}$ ) et ( $P_{t}$ ,  $P_{c}$ ). La valeur de ces quatre caractéristiques étant établie, on joue avec le courbe CE jusqu'à ce qu'on obtienne le plan d'échantillonnage idéal. La façon de procéder est décrite à l'aide d'un exemple dans la section suivante.

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux deux points (NQA,  $P_v$ ) et  $(P_t, P_c)$  chaque fois qu'on veut obtenir un plan d'échantillonnage. Il existe en

effet des tables d'échantillonnage toutes faites. Les tables qu'on utilise le plus souvent sont la *U.S. Department of Defense Military Standard 105D (Mil STD 105D)* ou son équivalent de l'Office des normes du gouvernement canadien (*ONGC-105-GP-1*), qui s'appuie sur le NQA, et les tableaux de *Dodge* et de *Romig*, qui s'appuient sur la QL.

Les plans d'échantillonnage NQA sont conçus de façon à protéger le producteur, alors que les plans d'échantillonnage QL visent à protéger le consommateur. Il existe d'autres types de plans d'échantillonnage conçus pour protéger le consommateur; ils sont présentés dans les tableaux de Dodge et Romig et connus sous le nom de plans d'échantillonnage LQMS (*limite de qualité moyenne de sortie*). On trouvera une description complète des plans d'échantillonnage QL et LQMS dans les tableaux de Dodge et Romig (cf. bibliographie).

Dans cet ouvrage, nous nous contenterons d'examiner l'utilisation des plans d'échantillonnage NQA (ONGC-105-GP-1), car ce sont les plus répandus.

EXEMPLE 4.2: Plan d'échantillonnage simple — Supposons qu'une entreprise de conditionnement des aliments veuille établir un plan d'échantillonnage simple pour inspecter par échantillonnage ses conserves de macédoine de légumes. Le producteur et l'acheteur (le consommateur) s'entendent sur un NQA de 2% d'éléments défectueux et sur  $\alpha=0.05$ , soit une probabilité de réception de 0.95. L'acheteur fixe également une QL de 8% avec  $\beta=0.10$ , soit une probabilité de réception de 0.10. Le producteur s'assure ainsi à 95% que le lot sera accepté s'il répond à la norme NQA de 2%; l'acheteur, de son côté, s'assure que les lots contenant 8% et plus d'éléments défectueux ne seront acceptés que dans 10% des cas. Nous devons donc donner à n et c des valeurs qui répondront à ces exigences.

A partir du tableau 6 de l'appendice, on obtient les valeurs de np'<sub>0.95</sub> et np'<sub>0.10</sub> pour diverses valeurs de c, et on calcule les ratios np'<sub>0.10</sub>/np'<sub>0.95</sub> correspondants. Les calculs sont présentés au tableau 4.3 On calcule ensuite le ratio

$$\frac{\text{nPt}_{0.10}}{\text{nNQA}_{0.95}} = \frac{0.08}{0.02} = 4.0$$

Si on compare cette valeur aux ratios correspondants du tableau 4.3, on constate qu'elle se situe entre une valeur c de 4 et 5. Examinons maintenant quatre ensembles de probabilités obtenus en combinant chacune des valeurs de c avec les valeurs QL et NQA pour calculer les valeurs correspondantes de n. Les calculs pour les quatre ensembles de valeurs se présentent comme suit:

a) Si c = 4, 
$$P_c = 0.95$$
 
$$n = \frac{np'_{0.95}}{NQA} = \frac{1.97}{0.02} = 98$$
 
$$np' = n \times P_t = 98 \times 0.08 = 7.84$$

Ainsi, pour np' = 7.84 et c = 4,  $P_c = 0.112$  (tableau 6 de l'appendice).

b) Si c = 4, 
$$P_c = 0.10$$
 
$$n = \frac{np'_{0.10}}{P_t} = \frac{8.0}{0.08} = 100$$
 
$$np' = n \times NQA = 100 \times 0.02 = 2.0$$

TABLEAU 4.3 Calculs de réception de l'exemple 4.2

С	np′ <sub>0.95</sub>	np′ <sub>0.10</sub>	np' <sub>0.10</sub> /np' <sub>0.95</sub>
0	0.05	2.3	45.10
1	0.35	3.8	10.96
2	0.82	5.3	6.50
3	1.37	6.7	4.89
4	1.97	8.0	4.06
5	2.60	9.3	3.55
6	3.30	10.5	3.21
7	4.00	11.8	2.96
8	4.70	13.0	2.77

Ainsi, pour np' = 2 et c = 4,  $P_v = 0.947$  (tableau 6 de l'appendice).

c) Si c = 5,  $P_v = 0.95$ 

$$n = \frac{np'_{0.95}}{NQA} = \frac{2.60}{0.02} = 130$$
  
$$np' - n \times P_t = 130 \times 0.08 = 10.4$$

Ainsi, pour np' = 10.4 et c = 5,  $P_c = 0.053$  (tableau 6 de l'appendice).

d) Si c = 5,  $P_c = 0.10$ 

$$n = \frac{np'_{0.10}}{P_t} = \frac{9.5}{0.08} = 116$$
  

$$np' = n \times NQA = 116 \times 0.02 = 2.32$$

Ainsi, pour np' = 2.32 et c = 5,  $P_v = 0.97$  (tableau 6 de l'appendice).

L'étape suivante consiste à analyser les quatre plans d'échantillonnage et à choisir celui qui s'adapte le mieux aux spécifications. Ce faisant, on en arrive aux conclusions suivantes. Le plan a) donne la protection voulue au producteur, mais accroît la probabilité que des lots de qualité égale à P<sub>t</sub> soient acceptés. Le plan b) donne la protection voulue au consommateur ainsi qu'une probabilité de réception des bons lots voisine de 95%. Le plan c) donne la protection voulue au producteur, mais réduit le risque de réception de mauvais lots. Le plan d) donne la protection voulue au consommateur, mais augmente la probabilité de réception de mauvais lots.

Comme le plan b) s'aligne presque parfaitement sur les spécifications, il est retenu. Ainsi, si l'on inspecte un échantillon de 100 unités, le lot sera accepté si quatre articles ou moins sont défectueux. S'il y a plus de quatre articles défectueux, le lot sera rejeté. La courbe CE pour le plan choisi (n, c = 100, 4) est présentée à la figure 4.5.




FIGURE 4.5 Courbe CE d'un plan d'échantillonnage simple

### 4.9 OFFICE DES NORMES DU GOUVERNEMENT CANADIEN – ONGC-105-GP-1 (OU MIL. STD. 105-D)

La norme Mil Std 105D du ministère américain de la Défense intitulée Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes est publiée sous deux autres formes: Norme ONGC-105-GP-1 de l'Office des normes du gouvernement canadien et ABC Standard Sampling Procedures and Table for Inspection by Attributes. Elle correspond à une norme internationale reconnue par les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Les trois normes sont identiques; seul leur titre change.

La norme Mil Std 105D présente un plan d'inspection par échantillonnage des attributs fondé sur le NQA et conçu pour être appliqué à de grands lots de fabrication. On y trouve également des données à l'aide desquelles on peut facilement établir en fonction du QL et du LQMS le niveau de protection qui correspond à chaque plan.

On a reproduit dans la section 4.10 quelques pages de la norme ONGC-105-GP-1.

La norme sert avant tout à assurer le maintien de la qualité à un "niveau de qualité admissible" ou à un niveau supérieur. Elle a été conçue de façon que, si la production respecte avec régularité le NQA, l'immense majorité des lots devraient être acceptés. Le NQA correspond donc à un seuil minimal de qualité que le producteur aura avantage à respecter ou à dépasser.

La norme présente trois types de plan d'échantillonnage: échantillonnage simple, double et multiple. La taille de l'échantillon requis dans chaque cas est fonction de quatre facteurs: niveau d'inspection, taille du lot, mode d'échantillonnage et NQA.

Les sept niveaux d'inspection S-1, S-2, S-3, S-4, I, II et III correspondent à divers degrés de discrimination; chacun d'eux fournit des échantillons de taille différente pour un lot de taille donnée. Dans l'ordre présenté ci-dessus, la taille de l'échantillon (et, de ce fait, sa faculté de discrimination) passe d'un minimum au niveau S-1 à un maximum au niveau III. Les niveaux S-1 à S-4 sont spéciaux en ce sens que leur utilisation se limite aux cas où il est important de ne prélever qu'un petit échantillon (les tests supposant, par exemple, la destruction de produits coûteux). Le niveau II peut être assimilé au niveau d'inspection normal; à moins d'indication contraire, c'est ce niveau qu'on utilise au début de tout travail d'inspection.

La norme prévoit également trois niveaux de sévérité: l'inspection peut être normale, serrée ou allégée. Au départ, on a recours à l'inspection normale. Si la qualité est insuffisante, on demande à l'inspecteur d'être plus sévère et de faire une inspection serrée. A l'inverse, si le niveau de qualité est toujours satisfaisant, il est préférable d'alléger l'inspection. La norme prévoit des règles de passage d'un mode d'inspection à un autre.

Un code alphabétique sert à désigner la taille de l'échantillon. Le système est présenté dans le tableau 1 de la norme ONGC-105-GP-1. La lettre attributée à un échantillon donné dépend du niveau d'inspection et de la taille du lot. Dans le tableau, les lots sont groupés verticalement par groupes de taille, et les niveaux d'inspection sont présentés horizontalement. Les lots de toute taille peuvent être associés à un groupe correspondant du tableau.

L'étape suivante consiste à choisir le plan d'échantillonnage et le NQA. La norme prévoit trois types d'échantillonnage — simple, double et multiple — et trois niveaux d'inspection — normale, serrée et allégée. Le NQA est donné par degrés, d'un minimum de 0.010 à un maximum de 1000. Les NQA de 0.010 à 10 peuvent être exprimés en pourcentage d'éléments défectueux ou en rejets pour 100 unités. En deçà de 10, le NQA est exprimé uniquement en nombre d'éléments défectueux pour 100 unités.

En résumé, la norme prévoit que le choix d'un plan d'échantillonnage de réception doit se faire comme suit.

- 1. Fixer la taille du lot N qui doit être inspecté par échantillonnage. Il n'est pas nécessaire que l'échantillon corresponde à un lot de fabrication complet.
- 2. Choisir le niveau d'inspection: en général, on utilise le niveau II.
- 3. Cela fait, s'aider du tableau I pour trouver la taille de l'échantillon correspondant (A, B, ..., R, par ordre croissant).
- 4. Choisir le mode d'échantillonnage: simple, double ou multiple.
- 5. Décider si l'inspection doit être normale (majorité des cas), serrée ou allégée.
- 6. Si l'inspection est normale, c'est donc le tableau II-A, III-A ou IV-A qu'on utilisera.
- 7. Choisir la base d'inspection (pourcentage ou nombre d'éléments défectueux).
- 8. Fixer le NQA: pourcentage d'éléments défectueux de 10.0 ou moins ou nombre d'éléments défectueux par centaine d'unités; n'utiliser que les groupes retenus dans les tableaux.
- 9. Dans le tableau choisi en 6 ci-dessus, prendre la colonne qui correspond au NQA choisi en 8 et la ligne qui correspond à la taille de l'échantillon fixée en 3. La case ainsi déterminée contient des nombres de réception et de rejet; la taille de l'échantillon est donnée à gauche.
- 10. A ce moment, on peut arriver à une astérisque ou à une flèche. L'astérisque signifie qu'il faut utiliser un plan d'échantillonnage simple, de préférence à un plan d'échantillonnage double ou multiple. S'il y a une flèche, la remonter jusqu'à la première case portant des nombres de réception et de rejet et utiliser les tailles d'échantillon données à gauche de cette case, et non à gauche de la case originale.

Par exemple, supposons qu'on ait des lots de 250 unités et qu'on veuille utiliser le niveau d'inspection II, l'échantillonnage étant normal et le NQA, de 0.40% d'éléments défectueux. A la lecture du tableau I, on constate que la lettre qui correspond à la taille de l'échantillon est G, pour un lot de 250 unités. L'échantillonnage étant normal et simple, on utilise alors le tableau II. A l'intersection de la colonne 0.40 et de la ligne G de ce tableau, on trouve Ac = 0 et Re = 1, la lettre G donnant un échantillon de 32 unités. Ainsi, le plan prévoit qu'on prélèvera un échantillon aléatoire de 32 unités sur les 250 du lot, qu'on les inspectera, qu'on déterminera le nombre d'éléments défectueux d et 1) qu'on acceptera le lot si d = 0 ou 2) qu'on le rejettera si  $d \ge 1$ .

Dans les mêmes conditions, mais si l'inspection est double, on utilisera le tableau III-A; on constatera que  $n_1 = n_2 = 20$  et on verra qu'il y a un point (.) dans la case sous la colonne 0.40. Ce point (.) indique que deux possibilités s'offrent: 1) qu'on peut utiliser le plan d'échantillonnage simple correspondant ou 2) qu'on peut avoir recours à un plan d'échantillonnage double donné plus bas (lorsque c'est le cas).

Ainsi, en descendant la colonne, on constate que  $Ac_1 = 0$ ,  $Re_1 = 2$ ,  $Ac_2 = 1$ ,  $Re_2 = 2$ . A gauche de cette case, on peut lire que  $n_1 = n_2 = 80$ . Il est très important de remarquer que, dans ce cas, on ne tient pas à utiliser les tailles d'échantillon  $n_1 = n_2 = 20$ , qui servent habituellement à la lettre G. Le plan consistera donc à prélever un échantillon aléatoire simple de 80 unités dans les 250 du lots, à l'inspecter, à déterminer le nombre d'éléments défectueux  $d_1$  et 1) à accepter le lot si  $d_1 = 0$ , 2) à le rejeter si  $d_1 \ge 2$  ou 3) à prélever un autre échantillon si  $d_1 = 1$ . Supposons maintenant que ce deuxième échantillon de 80 unités sur les 170 restantes donne  $d_2$  éléments défectueux. On acceptera le lot si  $d_1 + d_2 = 1$  et on le rejettera si  $d_1 + d_2 \ge 2$ .

NOTE — Dans les tableaux sur les échantillons soumis à une inspection allégée, le nombre de réception et le nombre de rejet ne seraient pas consécutifs (Ac = 0 et Re = 2, par exemple). Qu'arrive-t-il donc si on constate, à la suite de l'inspection, qu'il y a un élément défectueux? Ne peut-on en arriver à une décision? La question est traitée dans la section 10.1.4 de la Norme. On y apprend que si la chose se produit, le lot doit être accepté (la vérification précédente ayant révélé que la qualité était excellente); il est cependant possible que le niveau de qualité ait fléchi. Dans cette situation, il est préférable d'abandonner une inspection allégée plutôt "indulgente" et de revenir à une inspection normale.

Passons maintenant au tableau X-G, que nous présentons à titre d'exemple. On trouve dans la Norme deux de ces pages pour chacun des codes alphabétiques de A à R. Ils fournissent une masse de renseignements sur les plans d'échantillonnage correspondant à chaque lettre. Les plans d'échantillonnage — simple, double, multiple — sont présentés dans chaque cas sur la deuxième page (cf. page X-G-2). Dans le haut de la page X-G-1, on présente les courbes CE des divers NQA pour une inspection normale simple (dans la majorité des cas, les calculs ont été faits, comme dans le tableau 6 de l'appendice, avec la distribution de Poisson, à cette exception qu'on utilise la distribution binomiale si le plan de sondage est simple, que n  $\leq$  80 et que NQA  $\leq$  10.0). Comme toujours, P<sub>a</sub> est l'échelle verticale, et l'échelle horizontale représente le pourcentage d'éléments défectueux ou le nombre d'éléments défectueux par centaine d'unités. La courbe CE d'un plan d'échantillonnage normal simple dont le code alphabétique est G et de NQA = 0.40% (n = 32, AC = 0, Re = 1) est présentée dans le graphique voisin du nombre 0.40. Ainsi, par exemple, si le lot comporte 2% d'éléments défectueux,  $P_a = .54.$ 

Le tableau de la moitié inférieure de la première page présente un certain nombre de points intéressants de la courbe CE: P<sub>.99</sub>, P<sub>.95</sub>, P<sub>.90</sub> et ainsi de suite jusqu'à P<sub>.01</sub>. Tout comme les courbes CE, ces chiffres correspondent à un plan d'échantillonnage normal simple. Les courbes CE d'un plan d'échantillonnage normale double et multiple "ont été appariées le plus étroitement possible".

Nous décrirons maintenant les autres tableaux que nous avons reproduits. Seuls les plans d'échantillonnage multiple à inspection normale ou serrée (IV-A et IV-B) sont présentés; les plans correspondant à l'inspection allégée ne sont pas donnés.

Le tableau V-B présente les niveaux moyens de qualité à la sortie (LQMS) des plans d'échantillonnage simple à inspection serrée. Il nous donne en ce sens une indication de la protection à la consommation qu'assure l'inspection serrée. Si l'on excepte les plans d'échantillonnage simple à inspection serrée pour lesquels le nombre de réception Ac = 0, le LQMS de ces plans est toujours égal ou supérieur au NQA correspondant. Cela signifie que le recours à l'inspection serrée suppose, en général, l'utilisation d'un plan qui donne une qualité moyenne à la sortie qui n'est pas inférieure au NQA.

Les tableaux VI-A et VI-B présentent respectivement en pourcentage d'éléments défectueux et en nombre d'éléments défectueux par centaine d'unités les niveaux de qualité dont la probabilité de réception est de 0.10. Ces tableaux sont particulièrement utiles quand les inspection sonts rares; ils nous renseignent en effet sur les niveaux de qualité dont la probabilité de réception est de 90%.

Le tableau IX présente de manière concise de très précieux renseignements sur les courbes de l'effectif moyen de l'échantillon (EME) grâce auxquelles on peut comparer les échantillonnages simple, double et multiple. Les données portent sur l'inspection normale et sur l'inspection serrée; il n'est toutefois pas question des plans d'échantillonnage simple ou Ac = 0. Tous les autres nombres de réception des plans d'échantillonnage simple sont présentés.

Cela complète notre analyse de la norme et de son objectif premier: assurer une qualité à la sortie égale ou supérieure au NQA tout en limitant les risques de rejet dans la mesure où la production est égale ou supérieure au NQA.

### 4.10 REPRODUCTION DE PAGES DE LA NORME ONGC-105-GP-1

105-GP-1 Janvier 1964

### OFFICE DES NORMES DU GOUVERNEMENT CANADIEN

### Norme

### CONTRÔLE ÉLÉMENTAIRE DE QUALITÉ

### 1. CHAMP D'APPLICATION

- 1.1 <u>Objet</u> La présente norme établit les plans et méthodes d'échantillonnage pour le contrôle élémentaire de qualité. Lorsque l'autorité compétente l'exige, la présente norme doit être mentionnée dans la spécification, le contrat, les instructions relatives au contrôle, ou autres documents, et les dispositions de la présente norme doivent s'appliquer. L'"autorité compétente" doit être nommée dans l'un des documents susmentionnés.
- 1.2 <u>Application</u> Les plans d'échantillonnage établis dans la présente norme s'appliquent, sans s'y limiter, au contrôle des:
  - a) produits finis,
  - b) éléments et matières premières,
  - c) opérations,
  - d) matériaux en voie de fabrication,
  - e) fournitures entreposées,
  - f) travaux d'entretien,
  - g) données ou dossiers,
  - h) méthodes administratives.

Ces plans sont établis principalement pour les séries continues de lots. Les plans peuvent être employés également pour le contrôle de lots isolés, mais dans ce dernier cas, l'usager est prié de consulter les courbes caractéristiques d'efficacité afin de trouver un plan qui assurera la protection désirée (voir 11.6).

- 1.3  $\underline{\text{Contrôle}}$  Le contrôle consiste à mesurer, examiner, essayer ou encore comparer l'unité de produit (voir 1.5) conformément aux exigences.
- 1.4 <u>Contrôle élémentaire de qualité</u> Le contrôle élémentaire de qualité consiste soit à classer simplement l'unité de produit comme défectueuse ou non défectueuse, soit à compter le nombre de défectuosités de l'unité, conformément à une exigence particulière ou à un certain nombre d'exigences.
- 1.5 <u>Unité de produit</u> L'unité de produit est la chose contrôlée afin d'être classée comme défectueuse ou non défectueuse ou de compter le nombre de défauts. L'unité peut être un seul article, une paire, une série, une longueur, un secteur, une opération, un volume, un élément de produit fini, ou le produit fini lui-même. L'unité de produit peut être ou ne pas être la même que l'unité d'achat, de réserve, de production ou d'expédition.

### 2. CLASSIFICATION DES DÉFAUTS ET DES DÉFECTUEUX

- 2.1 Méthode de classification des défauts La classification des défauts est l'énumération des défauts possibles de l'unité de produit d'après leur gravité. Un défaut est toute non-conformité de l'unité de produit à des exigences particulières. Les défauts sont groupés habituellement dans l'une ou l'autre des catégories suivantes; cependant, ils peuvent être groupés dans d'autres catégories, ou dans des sous-catégories au sein de ces catégories.
- 2.1.1 Défaut critique Un défaut critique est un défaut qui selon le jugement ou l'expérience entraînera vraisemblablement des dangers ou un manque de sécurité pour les personnes utilisant, entretenant le produit ou dépendant de ce dernier; ou un défaut qui selon le jugement ou l'expérience empêchera vraisemblablement le rôle tactique ou prévu d'un produit fini important tel qu'un navire, un avion, un réservoir, un missile, un véhicule spatial, un réfrigérateur, un appareil de radio, etc. REMARQUE: Pour une disposition spéciale relative aux défauts critiques, voir 6.3.
- 2.1.2 Défaut principal Un défaut principal est un défaut, autre que critique, qui entraîne vraisemblablement une défaillance, ou réduit la possibilité d'utilisation matérielle de l'unité de produit aux fins prévues.
- 2.1.3 Défaut secondaire Un défaut secondaire est un défaut qui ne réduit vraisemblablement pas la possibilité d'utilisation matérielle de l'unité de produit aux fins prévues, ou un écart des normes établies ayant peu d'effet sur l'utilisation ou le fonctionnement efficaces de l'unité.

### 105-GP-1

- 2.2 <u>Méthode de classification des défectueux</u> Un produit est défectueux lorsqu'une unité de ce produit présente un ou plusieurs défauts. Les défectueux se classent habituellement comme suit:
- 2.2.1 Produit critique Un produit critique présente un ou plusieurs défauts critiques et peut présenter également des défauts principaux ou secondaires. REMARQUE: Pour une disposition spéciale relative aux défauts critiques, voir 6.3.
- 2.2.2 Produit très défectueux Un produit très défectueux présente un ou plusieurs défauts principaux et peut présenter également des défauts secondaires mais il ne présente aucun défaut critique.
- 2.2.3 Produit légèrement défectueux Un produit légèrement défectueux présente un ou plusieurs défauts secondaires, mais pas de défauts critiques ou principaux.

### 3. POURCENTAGE DE DÉFECTUEUX ET DÉFAUTS PAR CENTAINE D'UNITÉS

- 3.1 <u>Expression de la non-conformité</u> L'étendue de la non-conformité du produit doit être exprimée soit en pourcentage de défectueux soit en nombre de défauts par centaine d'unités.
- 3.2 <u>Pourcentage de défectueux</u> Le pourcentage de défectueux de toute quantité donnée d'unités de produit est égal à cent fois le nombre d'unités défectueuses du produit divisé par le nombre total d'unités du produit:

Pourcentage de défectueux = Nombre d'unités défectueuses X 100

3.3 Nombre de défauts par centaine d'unités - Le nombre de défauts par centaine d'unités de toute quantité donnée d'unités d'un produit est égal à cent fois le nombre de défauts (une unité de produit pouvant avoir un défaut ou plus) divisé par le nombre total d'unités du produit:

Défauts par centaine d'unités =  $\frac{\text{Nombre de défauts}}{\text{Nombre d'unités contrôlées}} \times 100$ 

### 4. NIVEAU DE QUALITÉ ACCEPTABLE (NQA)

- 4.1 <u>Usage</u> Le niveau de qualité acceptable est utilisé avec la lettre code de l'échantillon pour indexer les plans d'échantillonnage décrits ci-après.
- 4.2 <u>Définition</u> Le niveau de qualité acceptable est le pourcentage maximal de défectueux (ou le nombre maximal de défauts par centaine d'unités) qui, aux fins du contrôle par l'échantillonnage, peut être considéré satisfaisant comme qualité moyenne de production (voir 11.2).
- Remarque sur la signification du niveau de qualité acceptable Lorsqu'un consommateur désigne une valeur précise du NQA pour un défaut particulier ou un groupe de défauts, il indique au fournisseur que son (celui du consommateur) plan d'échantillonnage accepte la grande majorité des lots soumis par le fournisseur, pourvu que la qualité moyenne de production du pourcentage de défectueux (ou en défauts par centaine d'unités) de ces lots ne soit pas supérieure à la valeur précisée pour le niveau de qualité acceptable. Ainsi, le NQA est une valeur exprimée en pourcentage de défectueux (ou en défauts par centaine d'unités) des lots qui, de l'avis du consommateur, est acceptée la plupart du temps par la méthode d'échantillonnage employée. Les plans d'échantillonnage décrits plus loin sont établis de sorte que la probabilité d'acceptation à la valeur désignée pour le NQA dépend de la taille de l'échantillon, (le niveau est généralement plus élevé pour les échantillons considérables) pour un NQA donné. Le NQA, à lui seul, ne décrit pas la protection du consommateur dans le cas de lots individuels, mais il se rapporte plus particulièrement au résultat attendu sur une série de lots, à condition que les mesures indiquées dans la présente norme soient prises. Il est nécessaire de se reporter à la courbe caractéristique d'efficacité du plan pour déterminer la protection assurée au consommateur.
- 4.4 <u>Restriction</u> La désignation d'un niveau de qualité acceptable ne signifie pas que le fournisseur a le droit de fournir sciemment des unités de produit défectueuses.
- 4.5 <u>Indication du niveau de qualité acceptable</u> Le niveau de qualité acceptable sera indiqué dans le contrat ou par l'autorité compétente. Des niveaux différents peuvent être désignés pour des groupes de défauts pris collectivement, ou pour des défauts individuels. Un NQA pour un groupe de défauts peut être désigné en plus des niveaux pour les défauts individuels, ou les sous-groupes au sein de ce groupe. Les valeurs de 10.0 ou moins peuvent être exprimées soit en pourcentage de défectueux ou en défauts par centaine d'unités; celles excédant 10.0 ne doivent être exprimées qu'en défauts par centaine d'unités.

4.6 <u>Niveaux préférentiels</u> - Les valeurs NQA figurant aux tableaux sont reconnues comme étant des niveaux préférentiels. Si un NQA autre qu'un niveau préférentiel est désigné pour un produit, les tableaux ne s'appliquent pas.

### 5. SOUMISSION DE PRODUIT

- 5.1 Lot L'expression "lot" désigne le "lot contrôlé", c'est-à-dire une collection d'unités de produit dont un échantillon est prélevé et contrôlé pour déterminer la conformité aux critères d'admissibilité, et lequel échantillon peut différer d'une collection d'unités désignée comme lot à d'autres fins (par exemple, production, expédition, etc.).
- 5.2 <u>Préparation des lots</u> Le produit doit être assemblé en lots ou sous-lots identifiables, ou de toute autre manière prescrite (voir 5.4). Autant que possible, chaque lot doit se composer d'unités de produit d'un seul type, qualité, catégorie, taille et composition, fabriqué essentiellement dans les mêmes conditions et en même temps.
- 5.3 Taille du lot L'importance du lot est le nombre d'unités de produit dans un lot.
- 5.4 <u>Présentation des lots</u> La préparation des lots, la taille des lots et la façon dont chaque lot doit être présenté et identifié par le fournisseur doivent être indiquées ou approuvées par l'autorité compétente. S'il y a lieu, le fournisseur doit fournir l'espace suffisant et convenable pour l'entreposage de chaque lot, le matériel nécessaire à la bonne identification et présentation, et le personnel requis pour toute la manipulation du produit pendant le prélèvement des échantillons.

### 6. RÉCEPTION ET REFUS

- 6.1 Admissibilité des lots L'admissibilité d'un lot est déterminée par l'utilisation d'un plan d'échantillonnage ou de plans liés au(x) NQA.
- 6.2 <u>Défectueux</u> L'autorité compétente se réserve le droit de refuser toute unité de produit trouvée défectueuse au contrôle, que cette unité fasse partie d'un échantillon ou non, et que le lot en entier soit accepté ou refusé. Les unités refusées peuvent être réparées ou corrigées et resoumises au contrôle, sous réserve d'approbation et de la manière prescrite.
- 6.3 <u>Disposition spéciale pour les défauts critiques</u> L'autorité compétente peut, à sa discrétion, demander au fournisseur de contrôler toutes les unités du lot pour rechercher les défauts critiques. Elle se réserve le droit de contrôler chaque unité soumise par le fournisseur, pour en rechercher les défauts critiques, et de refuser le lot immédiatement en cas de défaut critique. Elle se réserve également le droit de prélever un échantillon, afin de chercher les défauts critiques, sur chaque lot soumis par le fournisseur et de refuser tout lot dont l'échantillon contient un ou plusieurs défauts critiques.
- 6.4 <u>Nouvelle soumission des lots refusés</u> Les lots trouvés inacceptables ne sont resoumis à un nouveau contrôle que lorsque toutes les unités ont été réexaminées ou essayées à nouveau et que toutes les unités défectueuses ont été enlevées ou les défauts corrigés. L'autorité compétente détermine si un contrôle normal ou rigoureux doit être fait, et si le nouveau contrôle doit porter sur tous les types ou catégories de défauts ou uniquement sur les catégories ou types particuliers de défauts ayant entraîné le refus initial.

### 7. PRÉLÈVEMENT DES ECHANTILLONS

- 7.1 <u>Échantillon</u> Un échantillon se compose d'une ou de plusieurs unités de produit prélevées sur un lot, et les unités de l'échantillon sont choisies au hasard sans tenir compte de leur qualité. Le nombre d'unités de produit détermine la taille de l'échantillon.
- 7.2 Échantillonnage représentatif S'il y a lieu, le nombre d'unités dans l'échantillon est choisi d'après la taille des sous-lots, ou les parties de lot identifiées par certains critères rationnels. Lorsqu'un échantillonnage représentatif est employé, les unités de chaque partie de lot doivent être choisies au hasard.
- 7.3 <u>Moment de l'échantillonnage</u> Les échantillons peuvent être prélevés une fois que toutes les unités formant le lot ont été recueillies ou pendant la formation du lot.
- 7.4 Échantillonnage double ou multiple Lorsqu'un échantillonnage double ou multiple doit être employé, chaque échantillon doit être prélevé sur le lot en entier, sauf les échantillons précédents.

### 105-GP-1

- 8. CONTRÔLE NORMAL, RIGOUREUX ET RÉDUIT
  - 8.1 <u>Début du contrôle</u> On commençe par un contrôle normal sauf prescription contraire de l'autorité compétente.
  - 8.2 <u>Suite du contrôle</u> Le contrôle normal, rigoureux ou réduit se poursuit pour chaque catégorie de défauts ou de défectueux des lots suivants, sauf lorsqu'un changement est exigé, comme dans les cas décrits ci-dessous. Ces procédés s'appliquent, indépendamment, à chaque catégorie de défauts ou de défectueux.
  - 8.3 Changement de méthode de contrôle
  - 8.3.1 Contrôle normal à contrôle rigoureux Lorsqu'un contrôle normal est adopté, on doit passer au contrôle rigoureux si 2 lots consécutifs sur 5 ont été refusés au contrôle initial (c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des lots resoumis dans le présent procédé).
  - 8.3.2 Contrôle rigoureux à contrôle normal Lorsqu'un contrôle rigoureux est adopté, on doit passer au contrôle normal lorsque 5 lots consécutifs ont été jugés acceptables au contrôle initial.
  - 8.3.3 Contrôle normal à contrôle réduit Lorsqu'un contrôle normal est adopté, on doit passer au contrôle réduit pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
    - a) les 10 lots précédents (ou plus, tel que l'indique l'astérisque du tableau VIII) ont fait l'objet d'un contrôle normal et aucun n'a été refusé au contrôle initial;
    - b) le nombre total de défectueux (ou défauts) dans les échantillons des 10 lots précédents (ou tout autre nombre mentionné dans la condition a) ci-dessus) est égal ou inférieur au nombre applicable dans le Tableau VIII. Si un échantillonnage double ou multiple est employé, tous les échantillons inspectés doivent être inclus, et non seulement le "premier" échantillon;
    - c) la production est régulière;
    - d) le contrôle réduit est jugé souhaitable par l'autorité compétente.
  - 8.3.4 Contrôle réduit à contrôle normal Lorsqu'un contrôle réduit est adopté, on doit passer au contrôle normal si aucun des faits suivants ne survient pendant le contrôle initial:
    - a) un lot est refusé;
    - b) un lot est jugé acceptable en vertu de la disposition 10.1.4;
    - c) la production devient irrégulière ou est retardée;
    - d) d'autres conditions justifient le retour obligatoire au contrôle normal.
  - 8.4 <u>Cessation du contrôle</u> Lorsque 10 lots consécutifs continuent de faire l'objet d'un contrôle rigoureux (ou tout autre nombre qui peut être désigné par l'autorité compétente), l'inspection faite en vertu du présent document doit être discontinuée jusqu'à ce que des mesures aient été prises pour améliorer la qualité de produits soumis.

### 9. PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE

- 9.1 <u>Plan d'échantillonnage</u> Un plan d'échantillonnage indique le nombre d'unités de produit de chaque lot qui doivent être contrôlées (taille de l'échantillon ou tailles d'une série d'échantillons) et les critères de détermination de l'admissibilité du lot (critère d'acceptation ou de refus.
- 9.2 <u>Niveau de contrôle</u> Le niveau de contrôle détermine la relation entre la taille du lot et celle de l'échantillon. Le niveau de contrôle qui doit être fait conformément à toute exigence particulière est prescrit par l'autorité compétente. Trois niveaux généraux de contrôle, I, II et III, figurent au Tableau I. En l'absence de prescription contraire, le niveau II est employé. Toutefois, le niveau I peut être indiqué lorsqu'il n'est pas nécessaire d'être aussi sévère, ou le niveau III peut être prescrit lorsqu'il faut être plus sévère. Quatre autres niveaux spéciaux, S-1, S-2, S-3 et S-4, figurent au même tableau et peuvent être employés lorsqu'il faut des échantillons relativement petits et que l'on peut ou doit tolérer de gros risques dus à l'échantillonnage.

REMARQUE: Dans la désignation des niveaux de contrôle S-l à S-4, il faut prendre soin d'éviter des NQA qui soient incompatibles avec ces niveaux de contrôle.

9.3 <u>Lettres codes</u> - La taille des échantillons est désignée par des lettres codes. Le Tableau I doit être employé pour déterminer la lettre code applicable à un lot particulier et le niveau de contrôle prescrit.

- 9.4 Obtention du plan d'échantillonnage Le NQA et la lettre code doivent être employés pour obtenir le plan d'échantillonnage des Tableaux II, III ou IV. Lorsqu'il n'y a pas de plan d'échantillonnage pour un NQA et une lettre code donnés, les tableaux renvoient l'usager à une autre lettre. L'importance de l'échantillon est déterminée par la nouvelle lettre code, non par la lettre initiale. Si ce procédé donne vers une taille d'échantillon différente pour des catégories différentes de défauts, la lettre code correspondant à l'échantillon le plus considérable qui est obtenu peut être employée pour toutes les catégories de défauts lorsqu'elle est désignée ou approuvée par l'autorité compétente. Un plan d'échantillonnage simple ayant le critère d'acceptation 0 peut être remplacé par un plan de critère d'acceptation l comportant un échantillon plus grand pour le NQA correspondant (s'il est donné) lorsque ce dernier plan est désigné ou approuvé par l'autorité compétente.
- 9.5 <u>Types de plans d'échantillonnage</u> Trois types de plans d'échantillonnage, simple, double et multiple, figurent au Tableaux II, III et IV respectivement. Lorsqu'il existe plusieurs types de plans pour un NQA et une lettre code donnés, on peut employer l'un ou l'autre des plans. Pour le choix du type de plan, soit simple, double ou multiple, lorsque ces possibilités se présentent, pour un NQA et une lettre code donnés, ou tiendra compte, en général, des difficultés administrative de la taille moyenne des échantillons des plans possibles. La taille moyenne des échantillons des plans multiples est moindre que celle des échantillons des plans doubles (sauf dans le cas correspondant au critère d'acceptation l des plans simples, dans ces deux cas, la taille est toujours moindre que pour un échantillon simple. En général, les difficultés administratives pour l'échantillonnage simple et le coût par unité d'échantillon sont inférieures à celles de l'échantillonnage double ou multiple.

### 10. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

- 10.1 <u>Contrôle du pourcentage de défectueux</u> Pour déterminer l'admissibilité d'un lot dans le cadre du contrôle du pourcentage de défectueux, le plan d'échantillonnage applicable doit être employé conformément aux alinéas 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 et 10.1.4.
- 10.1.1 Plan d'échantillonnage simple Le nombre d'unités de l'échantillon qui sont contrôlées doit être égal au chiffre indiqué dans la colonne "Taille de l'échantillon" du plan. Si le nombre de défectueux trouvés dans l'échantillon est égal ou inférieur au critère d'acceptation, le lot est jugé acceptable. Si le nombre de défectueux égale ou excède le critère de refus, le lot est refusé.
- 10.1.2 Plan d'échantillonnage double Le nombre d'unités prélevées qui seront contrôlées dans le premier échantillon doit être égal au chiffre indiqué pour le premier échantillon dans la colonne "Taille de l'échantillon" du plan. Si le nombre de défectueux trouvés dans le premier échantillon est égal ou inférieur au premier critère d'acceptation, le lot est jugé acceptable. Si le nombre de défectueux trouvés dans le premier échantillon égale ou excède le premier critère de refus, le lot doit être refusé. Si le nombre de défectueux trouvés dans le premier échantillon se situe entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de refus, un deuxième échantillon dont la taille est indiquée dans le plan doit être contrôlé. Le nombre de défectueux trouvés dans les premier et deuxième échantillons doit s'ajouter. Si le nombre cumulatif de défectueux est égal ou inférieur au deuxième critère d'acceptation, le lot est jugé acceptable. Si le nombre cumulatif de défectueux égale ou excède le deuxième critère de refus, le lot est refusé.
- 10.1.3 Plan d'échantillonnage multiple Pour l'échantillonnage multiple, la façon de procéder est semblable à celle indiquée en 10.1.2, sauf que le nombre d'échantillons successifs requis pour prendre une décision peut être supérieur à deux.
- 10.1.4 Procédé spécial pour le contrôle réduit Pour le contrôle réduit, l'échantillonnage peut se terminer sans que les critères d'acceptation ou de refus aient été atteints. Dans ce cas, le lot est jugé acceptable, mais on procédera au contrôle normal pour le lot suivant (voir 8.3.4(b)).
- 10.2 <u>Contrôle des défauts par centaine d'unités</u> Pour déterminer l'admissibilité d'un lot dans le cadre du contrôle des défauts par centaine d'unités, on doit suivre la méthode de contrôle du pourcentage de défectueux (10.1), sauf que le terme "défauts" doit remplacer le terme "défectueux".

### 11. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

ll.1 Courbes caractéristiques d'efficacité - Les courbes caractéristiques d'efficacité du contrôle normal figurant au tableau X (pages 30 à 62) indiquent le pourcentage de lots qui seront acceptés, prévoit-on, dans le cadre des divers plans d'échantillonnage pour une qualité industrielle donnée. Les courbes sont pour l'échantillonnage simple; les courbes pour l'échantillonnage double et multiple suivent celles-ci autant que possible. Les courbes C.E. pour des NQA supérieurs à 10.0 sont fondées sur la distribution de Poisson et s'appliquent au contrôle des défauts par centaine

### 105-GP-1

d'unités; celles indiquant des NQA de 10.0 ou moins et une taille d'échantillon de 80 ou moins sont fondées sur la distribution binomiale et s'appliquent au contrôle du pourcentage de défectueux; les courbes pour les NQA de 10.0 ou moins et une taille d'échantillon supérieure à 80 sont basées sur la distribution de Poisson et s'appliquent soit au contrôle des défauts par centaine d'unités, soit au contrôle du pourcentage de défectueux (la distribution de Poisson est une bonne estimation de la distribution binomiale dans ce cas). On donne sous forme de tableau les valeurs choisies de probabilité d'acceptation (Pa, en pour cent) pour chaque courbe ainsi que pour le contrôle rigoureux et les défauts par centaine d'unités, pour les NQA de 10.0 ou moins et pour les tailles d'échantillon de 80 ou moins.

- 11.2 <u>Qualité moyenne de production</u> La qualité moyenne de production est le pourcentage moyen de défectueux ou le nombre moyen de défauts par centaine d'unités (selon le cas) d'un produit soumis par le fournisseur au contrôle initial. Le contrôle initial est le premier contrôle d'une quantité particulière de produit et se distingue du contrôle d'un produit qui est resoumis après avoir été refusé.
- 11.3 <u>Qualité moyenne de sortie (QMS)</u> La QMS est la qualité moyenne du produit sortant comprenant tous les lots acceptés plus tous les lots refusés qui ont été contrôlés complètement et dont les défectueux ont été remplacés par des non-défectueux.
- 11.4 Limite de qualité moyenne de sortie (LQMS) La LQMS correspond aux maxima de QMS pour toutes les qualités d'entrée possibles d'un plan donné d'échantillonnage d'acceptation. Les valeurs LQMS figurent au Tableau V-A pour chacun des plans d'échantillonnage simple pour le contrôle normal et au Tableau V-B pour chacun des plans d'échantillonnage simple pour le contrôle rigoureux.
- 11.5 <u>Courbes de la taille moyenne des échantillons</u> Les courbes de la taille moyenne des échantillons pour l'échantillonnage double et multiple figurent au Tableau IX. Elles illustrent la taille moyenne des échantillons que l'on peut attendre dans les divers plans d'échantillonnage pour une qualité de production donnée. Les courbes ne prévoient aucun allègement du contrôle et sont approximatives dans la mesure où elles sont fondées sur la distribution de Poisson et où la taille des échantillons pour l'échantillonnage double et multiple est supposée être de 0.631n et 0.25n respectivement, "n" étant l'équivalent de l'échantillon simple.
- 11.6 Protection de la qualité limite Les plans d'échantillonnage et les méthodes connexes donnés dans la présente publication sont destinés à être employés lorsque les unités de produit sont fabriquées en série continue de lots pendant une certaine période de temps. Toutefois, si l'on n'a qu'un seul lot isolé, il est préférable de choisir des plans d'échantillonnage qui garantissent un niveau donné de protection de la qualité limite, compte tenu du NQA désiré. Les plans d'échantillonnage nécessaires peuvent être choisis en fonction d'une qualité limite (QL) et d'un risque du consommateur correspondant. Les Tableaux VI et VII donnent des valeurs de QL pour les risques du consommateur fréquemment employés de 10 % et 5 % respectivement. S'il faut un risque du consommateur différent, les courbes C.E. et leurs tableaux peuvent être utilisés. Le concept de la QL peut être utile également dans la détermination du NQA et des niveaux de contrôle pour une série de lots, en permettant d'établir une taille minimale d'échantillon lorsqu'il y a lieu d'éviter (dans les limites de plus d'un risque donné du consommateur) plus d'une proportion limite de défectueux (ou de défauts) dans un seul lot.

TABLEAU I – Lettres codes des échantillons

									_	_						_		
ontrôle	III	89	ပ	۵	ш	ís.	G	=	5	-	¥	-	3 3	z		۵.	0	œ
Niveaux généraux de contrôle	П	٧	89	ပ	Ω	ப	(e.	(	و	I	-	۵	٤ -	) Z	:	z	а	0
Nivea	_	<	∢	8	υ	U	Q	£	ม	Œ,	9	3	: -	, ×	,	د	×	z
	S-4	4	<	8	υ	U	Q	Ĺ	ม	ш	(to	Ç	. c	) <u> </u>		_	-	×
Niveaux spéciaux de contrôle	S-3	<	<	<b>&amp;</b>	89	ပ	ပ		2	Q	ய	Ĺ	י ני	. (£.	•	ح.	ŋ	Ξ
Niveaux spéci	\$-2	<	∢	<b>V</b>	æ	æ	89	(	ر	O	ပ	c	a c	Ω	•	ม	ш	ш
	S-I	<	<	<	<	B	82		20	89	ပ	Ç	) (	υ U	6	2	Q	۵
		80	15	25	R	06	150	6	780	200	1200	3300	00001	35000		000051	200000	snld
	Taille du lot	-43	<b>,</b> 62	'a	·~	'n	<b>,</b> 63		æ	<b>√</b> 03	·@	-0	g -c	, vez		es.	<b>√</b> 03	<b>-</b> α
		2	6	16	26	51	16	į	151	281	501	1001	3201	10001		100055	150001	200001
													_					

LETTRES CODES

TABLEAU II.A - Plans d'échantillonnage simple pour le contrôle normal (tableau type)

(Voir 9.4 et 9.5)	1000	Ac Re	8 3 4 5					
9.4 e	99	Ac Re	21 22 30 31 44 45	<b>\</b>				
	004	Re	3 2 2	3 1				
	220	Re Ac	10 11 14 14 15 21 21 22 30	≅ \$ \r				
	150 2	Re Ac	8 10 11 14 15 21	8 \$ \r				
	$\vdash$	Re Ac	6 7 8 10 11 14	2 8 √L				
	100	Re Ac	4 5 6 7 8 10	≠ ≈ √	4			
	ß	Re Ac F	6 4 3	8 10 11 11 14 15 15 21 22	8 V			
	3	٧c	2 6 2	- 01 14	z (			
	ĸ	Ac Re	3 4	5 6 7 8 10 11	₹ 2			
	15	Ac Re	4	3 4	10 11 14 15 21 22	4		
ormal	10	Ac Re		2 2 3	7 8 10 11 14 15	2		
rôle n	6.5	Re	<u> </u>	3 3 4	5 6 7 8 10 11	2 2 C		
Niveaux de qualité acceptables (contrôle normal)	4.0	Ac Re Ac	\$:\$	٢٥ - ١	3 4 5 6 7 8 1	1 2 2	1	
tables	2.5	Re		\\\\ \^ \\\\ \\ \\\ \\ \\\\ \\\\ \\\\	₩ <b>4</b> 0	8 11 15	8 /	
acceb	1.5 2	Re Ac		- 44 - 44	2 8 3	6 7 8 10 11 14	2 2 7	
qualité	<b> </b>	Re Ac	/	- \$\frac{1}{2}	1 2 E	4 5 6 7 8 10	10 11 14 15 21 21 2 2 12 2	1
ıx de c	5 1.0	Re Ac			1 1 2	3 3 6 7	8 10 11 14 15 21	8
Niveau	0.65	٧c		-\\\-	(PS) -	5 8 8	6 7 8 10 11 14	15 21
	0.40	Re Ac Re		$ \longrightarrow   $	- (PG)	3 5 1	6 7 6 7 8 10 1	71
	0.25	٧c			<u>小。</u>	5>- ~	3 3 6 7	8 10 1
	0.15	Ac Re				(54) -	01 10 10	~
	0.10	Ac Re			$\Longrightarrow$	[ 44	1 2 2 3 4	2 6
	0.065	Ac Re				⇒:◊	Z 1 2 3 3	3 4
	0.040	Ac Re				⇒ -	\$\$~	2 3
	0.025	Ac Re					- 44	1 2
	0.015	Ac Re					7:4	
	0.010	Ac Re					-	4
	-	tillon	01 m 10	8 I3 ®	8 % %	125 200 315	500 800 1250	5000
Lettre		tillon	< m U	0 3 7	0 = -	× 7 E	200	œ
E AL	9	-			1	10		

Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche, Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire.

Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de refus

TABLEAU II-B - Plans d'échantillonnage simple pour le contrôle rigoureux (tableau type)

	1000	Ac Re	# # C						
	050	Ac Re	18 19 27 28 41 42	<b></b>				_	
	907	Ac Re	12 13 18 19 27 28	\$ <=					
	Ñ	Ac Re	8 9 12 13 18 19	2 t				_	
	0S1	Ac Re	5 6 8 9 12 13	18 18 C					
	100	Ac Re	8 9 9	18 19					
	જ	Ac Re	5 3 3	8 9 12 13 18 19	<b>\</b>				
	40	Ac Re	1 2 2 3 3 4	9 9 13	6				
	ĸ		\$ 2 2 2	4 0 0	18 19				
Ç	15	Ac Re		w + 0	8 9 12 13 18 19	<b>\</b>			
Niveaux de qualité acceptables (contrôle rigoureux)	10	Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re		3 3 4	5 6 8 9 1 12 13 1	<u> </u>			
ôle rig	6.5	Ac Re	\$;⊏	<sup>2</sup> <sup>2</sup> ⟨E	2 C &	12 13			
(conti	4.0	Re Ac Re	□ .	□ <sup>2</sup> -	0 4 3	8 9 12 13 18 19	<b>\</b>	_	
tables	2.5	Ac Re		-	3 3 4	5 6 8 9 12 13	61 81		
é accer	1.5	Ac Re Ac		⇒	\$ - °	8 S S 8	12 13		
qualit	1.0	Ac Re		<b>□</b>	= <u></u>	3 4	8 9 12 13 18 19	$\Diamond$	
aux de	0.65	Ac Re		$\Rightarrow$	- <del>-</del>	2 3 4	5 6 8 9 12 13	18 19	
Nive	0.40	Ac Re			> = =	2 2	3 <b>4</b> 8 9	12 13	
	0.25	Ac Re			⇒ -	- C	5 3 3	90	
	0.15	Ac Re			$\Longrightarrow$	° □	1 2 2 3 4 3 4	5 6	
	0.10	Ac Re				⇒ - ⊏	\\ \rac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \tag{2}	3 4	
	0.065	Ac Re				<b>□</b> ;		2 3	
	0.040	Ac Re				$\Longrightarrow \rangle$	10	1 2	
	0.025	Ac Re Ac					⇒ = =	$\Rightarrow$	1 2
	0.015	Ac Re						♦	
	0.010	Ac Re						0 1	
Taille	de l'échan-	tillon	2 8 5	8 13 20	32 80	125 200 315	500 800 1250	2000	3150
Lettre	de ''échan-	tillon	<b>∢</b> ⊠ ∪	0 11 14	סאה	X J X	z a o	œ	S
			-						

Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire.
 Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche.
 Ac = Critère d'acceptation.
 Re = Critère de refus.

SIMPLE RIGOUREUX

TABLEAU II-C - Plans d'échantillonnage simple pour le contrôle réduit (tableau type)

<u> </u>												
t 9.5	Ì	1000	Ac Re	30 31 30 31	4							
9.4 6		059	Re Ac Re	2 2 2	21 24	<b>\</b>						
(Voir 9.4 et 9.5)		8	Ac Re	14 15	14 17	21 24	\					===
		82	c Re Ac	10 11	10 13	17	\$ <b>\</b>					
		150	Ac Re Ac	7 88	7 10	13	-					
(a)		100	Ac Re Ac	2 6	5 8	7 10						
μ <b>Δ</b>		8	Ac Re	ა ი • ა	3 6	00 9	01 01	<b>\</b>				
plear		0\$	Ac Re	2 3	2 5		7 10	10 13	<b>(=</b>			
it (ta		KI	Ac Re	1 3	1 4		n 00	10	n			
rédu		15	lc Re	\$°	1 3	4	3 8	60	7 10 1	<b>\</b>		
rôle		10	Ac Re Ac Re	$\Rightarrow$	0 2	1 3	2 5		7 10 1	n ⟨-		
cont	duit)†	6.5	Ac Re	[4	♦	0 2	v). 🗢	2 5	8 e	7 10 13 V		
9	rôle ré	4.0	Ac Re	\$€	<b>6</b>	口)	1 3	1 4	3 5	5 8 7 10 10 13	\ <u></u>	
nod	(conti	2.5	Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re	$\Rightarrow$	0 1	<b>\$</b> c	0 0	1 3	1 4 2 5	3 6 5 8 7 10	° ←	
mple	otables	1.5	Ac Re		\$	- <	)	0 2	1 3	3 6 5	2 ° ° €	
ge si	e accel	1.0	Ac Re			⇒ .	- \ -	۱۲)	0 2	1 4 2 5 3 6	5 8 7 10 10 13	<b>(</b>
onna	qualit	0.65	Ac Re				)	\\p\i	^ ~	1 3 1 4 2 5	3 6 5 8 7 10	10 13
Plans d'échantillonnage simple pour le contrôle réduit (tableau type)	Niveaux de qualité acceptables (contrôle réduit)Î	0.40	Ac Re Ac Re Ac I Ac Re Ac Ac				$\Rightarrow$	-<	<b>\</b>	0 2 1 3	5 3 5	7 10
ľéch	Nive	0.25	Ac Re					$\Rightarrow$	[4	\$ ~ ~	2 5 3 6	8
ans c		0.15	Ac I						\	<b>\\</b> \\ \]	1 3 2 5 5	3 6
		0.10	Ac Re						$\Rightarrow$	[令4	1 3	2 5
1-C		0.065	Ac Re							⇒ : ⟨=	4	1 4
TABLEAU II-C -		0.040	Ac Re							⇒ -	(44) 。	1 3
BLE		0.025								$\Longrightarrow \rangle$	- - - - -	0 2
TA		0.015	Re Ac Re Ac Re								⇒ : ⟨=	
		0.010	Ac Re								⇒ -	<b>\</b>
	H	de 16chan-		21 21	2	6	ν <b>«</b>	13	32 88	05 88 22 22 88 22		900
	Lettre		l'échan- tillon	< m	Ü	۵	т рг	O	Ξ ¬	× 1 ×	zao	æ
SIMPLE RÉDUIT										12		

Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire. Le findoyer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation.

Re = Critère de refus.

Critère de refus.

The entière de refus.

The entière de refus.

TABLEAU III-A - Plans d'échantillonnage double pour le contrôle normal (tableau type)

Part		2	ž		31	1														
Niveaux de qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité se qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité	9.5)	1000	ke Ac Re	•	মস	7	4	-												
Niveaux de qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité se qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité	et 3	જુ	Ş	•	37	KI XS	K													
Niveaux de qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité se qualité secretables (contrôle norma)   Niveaux de qualité se qualité	ir 9.4	00\$		•				<b>\</b>											$\Rightarrow$	.:
cttre	<u>آ</u>	οχ	2						<b>(</b>											itaire
cttre		S2	E.		9	11 61	16	ឧឌ	<b>\</b>											ôle un
cttre		8	æ		~ 0	13	II 61	16	\_											contre
cttre		$\vdash$	- B		N 1~	~ 0	13	11 61		7_										re un 1s, s'il
cttre		$\vdash$		-	→ ru	2 2	6	13	11 61		<u></u>									ot, fai
cttre											3 5			~						du le
cttre		$\vdash$										2 2	4							taille doub
cttre	mal)	15	٧c	5	0 -					5 12	۲ 18	2 %	<u>~</u>							ède la
cttre	le no	10	Αc		$\Rightarrow$		0 m		0 0	ლ დ	12 1	7	11 26	( <del>-</del>						u exc
cttre	ontrô	6.5	٧c	•	$\Diamond$	$  \Box \rangle$	l .	0 m	- *	6 2	m &	5 12	7	11 92	F				_	gale o
cttre	o) səlc	<b>6</b> .0		➾	•	$\Diamond$		l			Į.					$\vdash$			_	llon é
cttre	septal	2.5			$\Rightarrow$		$\Diamond$	$\Rightarrow$	1	1		1	1	l .			<b>(</b>			hanti
cttre	ité ac	1.5	ž			$\Rightarrow$		⊱			1							<b>\</b>		de l'éc nploy
cttre	laup a	1.0	-R				$\Rightarrow$	•	5			1		1		_	1 6	1	4	taille ne. en, er
cttre	p xnt	9.65	관			-		$\Rightarrow$		6	<u></u>		l .	į .		1-0	2 8	II 6		Si la 1 flèch (ou bi
cttre	Nive		۽						<u>_</u> \		5	-	2 2	₩ 🗢	4 10	2 2	6	9	1 61	lèche. s de la
cttre		X	ž.	-					V		, V	<del>                                     </del>							-	dessu
cttre		$\vdash$								/	/	<u> </u>	7							ige soi ige au
cttre		$\vdash$									_/		7	\ <u>\</u>					<b>!</b>	lonna lonna simpl
cttre		$\vdash$										$\rightarrow$		(2	5	0 -				hantil hantil nage
cttre		$\overline{}$	٧٧										$\Rightarrow$		♡		0		-	n d'éc n d'éc ntillor
cttre		0 046	٧c											$\Rightarrow$	•		$  \Rightarrow  $	0 -	3 0	er plau er plau en.
cttre		0 025	٩c												$\Rightarrow$	•	$\Diamond$			oremic premic ptatic us.
cttre		0 015														$\Rightarrow$		<b>\</b>	_	er le p er le p 1'acce le ref er le p
cttre		0 010															$\Rightarrow$		<b>\</b>	nploy nploy itère itère itère nploy
cettre Echan- Taille Cichan- Lichan- Liden tillon Lichan- Lichan- Liden tillon Lillon	Taille	lative	tillon		7 4	e 3	01	8 16	13	20	32	100	980	125 250	200	315	500	800 1600	1250 2500	
ettre Échan- lilon	- File	de l'échan-	tillon		2 2	m m	v v	<b>60</b> 60	13	20	32	88	80	125 125	200	315	500	800	1250 1250	•
DOUBLE B B B B B B B B B B B B B B B B B B		Échan- tillon			1er 2e	ler 2e	1er 2e	1er 2e	1 er 2e	ler 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	ler 2e	1er 2e	1er 2e	
	offte	code	tillon	<	В	O	Q	Ħ	Íz,	<sub>0</sub>	н	L.	Ж	ħ	M	z	d,	O.	R.	DOUBLE

TABLEAU III-B - Plans d'échantillonnage double pour le contrôle rigoureux (tableau type)

		e I		& 13																7
	1000	ReAc Re	•	23	$  \langle \vdash  $															
	650			8 %	8 13	(=												_		
		Re Ac		14 15 24 34	35 23	8 8	1													+
	ĝ.	Re Ac	•	10 23	24 15 24 35	ដង	( -													4
	230	Ac R	•	6 1	23 2	15 20 34 35	23 29 52 33	∣⊱												ي ا
	85	æ		3 7	9 9	2 %	8 %	<u> </u>												1 4
'		ReAc		S 3	7 12 15	10 9	14 15 24 34	1												٠ اوارد
	001	۷۷	•	5 2	5 3 7 11	9 21	23.0	<b>(</b>											_	- i
	ន	Ac Re	•	- 4	2 9	3 7	6 10 15 16	9 14 23 24	⟨⊨											1 2
	3	æ		3 3	* 10	2 5	12	0.8	2 %	<u> </u>										ا ا
	-	ReAc	_	2 2	E 4	4 0	5 7	7 12 15	10 9	2 %	1									
2	×	٧٥	$\Rightarrow$	0 -	0 m		0.0	5 3 7 11	9 2	° 23	\-									
lreu)	15	Ac Re		$\Rightarrow$	0 2	0 %	1 4	2.9	3 7	6 10 15 16	9 14	$  \leftarrow$						_		1 ist
rigot	9	8				20	E 4	<b>→</b> vs	S ~	22 ~	9 9	2 2	<u> </u>							1 0
ole ole	├—	Re Ac			7		2 2 3	E 4	\$ 2	5 3 7 11	7 6 12 15	10 9	22	1_						1
cont	6.5	٩c	\$	Ŀ			0.7	3 0	- 4	S &	5 3 7 11	9 2	° 23	4						- 7
Niveaux de qualité acceptables (contrôle rigoureux)	0.4	Ac Re		$\Rightarrow$	٠		$\Rightarrow$	1 0	0 %	- 4	2 9	3 7	6 10 15 16	9 14 23 24	<b>\</b>					Frank orania mian d'éabanéill onn aga aons la flàtha. Gi la tailla da l'éabanéill on éasla on avada la tailla du lot faire un contrôle unitaire
ptab	2.5	eg.			=>			<u></u>	0 2	3 0	4 0	2 5	3 7	6 10 15 16	9 14 23 24	<u> </u>				
acce		Re Ac						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		2 2	m +	4 N	5 3	7 (	10 16 2	24 24	1			-
alité	1.5	Ac.	2 2 6 4 7 8 6 11 3 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7															_	1 4	
e du	1.0	Ac Re	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																1 00	
X	0.65	Re		3 o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
livea	-	Re Ac		1															-	
~	0.40	Αc		10 12 7 7 2 8 4 4 3 5 7 7 1 1 1 1 1 2 7 7 8 8 4 4 3 8 7 7 8 1 9 1 9 1																يًّ إ
	0.25	Ac Rc		0 - 0 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																1 2
	0.15	. Re		) ·															7 :	
	$\vdash$	Re Ac		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \																-  }
	0.10	e Ac	_									/	•		<b>─</b> /	0 1	0 %	4		
	0.065	Ac Re								-			⇒\	•		$\Rightarrow$	0 2 1 2	9 3		Ì
	0.040	G.												=>			$\Rightarrow$	0 2 1		1 45
	-	Re Ac												V	\		-		2 2	- 3
	0.025	Re Ac													<b>─</b> /	•		$\rightarrow$	0 -	
	0.015	ų V														$\Rightarrow$	•			1
	0.010	æ															$\Rightarrow$			7 6
-	_	Ac Ac						1			Ι						V			-
Paille	cumu- lative de	écha		24	6.0	s 5	8 2g	2 %	8 3	8 2	S 8	8 3	21 S2 S2 S2	500	315	200	1600	1250	2000	1
						-		-				-								٦,
	Taille de l'échan-	tillo		2 2	6 6	v v	00 00	55 55	88	22 22	88	8 8	123	8 8	315	88	8 8	02 21 22 022	2000	
			-	-		—	-	-		-							—	-		-
	Echan- tillon			1er 2e	1er 2e	1er 2e	1 er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1er 2e	1
-	E -		-	-				-		-										-
ettre	code de 1'échan-	illon	<	м	ပ	Δ	田	Ŀ	Ü	Ħ	2	×	L	M	z	Q <sub>4</sub>	ď	æ	S	
FF STE	ر د	-					L	L												

DOUBLE RIGOUREUX

14

Re = Critère de refus.
 \* = Employer le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou bien, employer le plan d'échantillonnage double en dessous, s'il existe).

Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation.

TABLEAU III-C — Plans d'échantillonnage double pour le contrôle réduit (tableau type)

		- 1	-														
	1000	Ac Rn	•• (=														
	93	Ac Re	• • •														
	400	Ac Re		11 17 26 30													taire.
	2 3:0	Ac Re		7 12 18 22 3	11 17 26 30	<u> </u>											e unit
	051	Fe .		0 9	22	<u> </u>											ontrôl ). us pro
	100	ReAc		8 5 12 12	10 7 16 18	1											un co xiste
	65 1	Re		6 3	8 5 12 12	0 9	1_										faire , s'il e r le lo
	-	Re Ac		2 2 4	9 8	8 5 12 12	5 2	Λ									Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire. Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche. Critère d'acceptation. Critère de refus. Employer le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou, employer le plan d'échantillonnage double en dessous, s'il existe). Si, après le deuxième échantillon, le critère d'acceptation est dépassé, sans que le critère de refus soit atteint, accepter le lot, mais procéder au contrôle normal (voir 10,1,4).
	•	Re Ac	• • •	7 %	5 2 7	7 3 9 8	8 5 12 12	2 2	1								aille d en de int, ae
	KI	Ac		3 0	7 9	5 2 7 6	6 3	8 5 12 12	5 5								le la t ouble t atte
wit)	15	Ac Re	5	0 -	3 0	1 4	2 9	m &	5 21	\ <u></u>							excèd lage d us soi
le réd	2	Ac Re	<u>□</u>	33	0 -	0 %	1 5	6 9	3 8 8 8 12	5 10							le ou illonn de ref
ontrô	6.5	Ac Re	· (><)	0 2 0 2	0 0	1 5	3 6	1 5 4 7	2 4	3 8 8 8 12	5 10 12 16	$\leftarrow$					n éga chant itère
les (c	0.4	Ac Re	4.4		0 2	0 0	0 4	3 6	1 5 4 7	C 9	3 8 8 12	5 10 12 16	<b>-</b>				antillo an d'é e le cr
eptab	2.5	Ac Re	$\Box$	<b>\(\rightarrow\)</b>	4	0 2 0 2	0 3	0 4	3 6	2 4	2 7 6 9	3 8 8 12	5 10 12 16	<u> </u>			l'écha le pla ns que
té acc	1.5	Ac Re			5	4	0 2 0	0 3	0 4	3 0	1 5	2 0 9	5 8 8 12	01 5 10	<u> </u>		lle de oloyer sé, sa
quali	0.1	Ac Re		$\Rightarrow$		5	2	0 2	0 0	1 5	3 6	1 5	2 7 6 9	3 8 8 12 1	5 10	4	la tai èche. 1, em dépas
Niveaux de qualité acceptables (contrôle réduit)	0.65	2			$ \Rightarrow $		4	<b>L</b>	2 2 0	E 4	0 4	3 6	1 5	2 7 6 9	3 8 12 1	0 9	er le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. Si la tais d'acceptation d'échantillonnage au-dessus de la flèche, de refus, er le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou, emje et le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou, emje en cornal (voir 10.14).
Nivea	0.40	Re Ac						4	<u> </u>	2 2	€ 4	→ rv	<b>→</b> ∞	si 2	1-0	8 12 12	a flèc ssus d sonda ptatio
	0.25	Re				-V	\		4	<u>-</u>	2 0 2 0	0 ~	5 4	4 9	5 2 7	. e	sous l au-de orresp
	0.15 0	Re Ac					/	/	\-\	7	~ ° °	2 0	0 1	5 3	4 %	101	nnage nnage nple c
	-	£ ≥ ×						_/		4	1/2	~ ° °	2 0 2	3 0	5 4 0	7 9	ntillor ntillor ge sim
	.065 0.10	¥							/		7	7	00	2 0 2	1 0	2 %	échar échar échar lonna tillon,
	°	Re Ac Re								$ \rightarrow $	- A	( <del>)</del>	5	00	2 0 2	0 -	lan d' lan d' lan d' hantill chantil
	0.040	¥	<u> </u>								$\Rightarrow$		乜	$ \Box\rangle$	0 0	00	nier p nier p tion. d'éch ème é
	0.025	Ac Re										$\rightrightarrows $	•	( <del>-</del>		0 2	Employer le premier i Employer le premier i Critère d'acceptation. Critère de refus. Employer le plan d'éc Si, après le deuxième contrôle normal (voir
	0.015	Ac Re											$\Rightarrow$	•	\ <u></u>		oyer loyer l
	0.010	Ac Re												$\Rightarrow$			Employ Employ Critère Critère Critère Employ
ë	lative de	l'échan- tillon		2.4	6 3	5	9 16	13	83	32	50 1 00	160	125	00 00\$	315	300	() () 4 % * +
Taille	Cur lai	17ec		-													17/7 * * +
	Taille de l'échan-	tillon		21 21	m m	ww	∞ ∞	13	20	32	88	8 8	22 22	200	315	200	
	Échan-			1 er 2e	1er 2e	1 er 2e	1er 2e	1er 2e	1 er 2 e	1er 2e	1 er 2 e	1er 2e	1er 2e	1 er 2 e	ler 2e	1er 2e	
	Lettre	l'échan- tillon	< m O	Q	E	ĮT.	ŋ	н	٦.	×	J	M	z	Q,	œ	8	DOUBLE
								1	5								RÉDUIT

MULTIPLE NORMAL

0001

(Voir 9.4 et 9.5)

÷ + + -

1	code Echan-	chan-	₹mu	D 1er 3e 3e 4e 6e 6e 7e	E 1er 2e 3e 3e 4e 6e 6e 7e	F 1 1 er 3 2 e 4 e 6 e 6 e 7 e 7 e 7 e	G 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	H 1 1 2 2 6 4 6 6 6 6 6 6 7 7 6	J 1 er 3 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e	
Taille		tillon		40000000		עומטוראטער	<b>30</b> 30 30 50 70 20	<u> </u>	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	, ,
Taille		l'échan- tillon		~ + 0 = 0 = 0 = =	5 6 9 51 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	. ១៧ មាស	* 5 2 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<u>ಇ</u> %ಕಟ್ಟಕ್ಕ	20 40 60 80 100 120 140	Ac = Crit Re = Crit T = Emi
	nto'n	1c 1k							$\longrightarrow \rangle$	Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche (vo Si la taille de l'échantillon égale ou excéde la taille du lot, fais Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la fl Critère d'acceptation. Critère de refus. Employer le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou Employer le plan d'échantillonnage double correspondant (ou Ne peut pas être accepté en raison de la taille de l'échantillon
	0.015	ار ار								r le pri r le pri r le pri r refur r le pl
	0.025	1c ls							$\Longrightarrow$	emier echar emier tation s. an d'a
	0110	1,0								r plan rtillon r plan n. échan epté e
	0.005	<u>دا</u>							$=== \Rightarrow$	d'écl d'écl d'écl tillon tillon
	0110	<u>1</u>							$== \rangle$	nantill pantill nage s
	0.13	Ve Br						$\rightarrow$		connag xcede connag imple louble
Niv	5. 3.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					$\rightarrow$		<b>\</b>	la tai la tai ge au~ corre
eaux	en 'e	1 10				$\rightarrow$		<b>(</b>		s la fluide du dessus dessus esponce
de qu	0.05	1 15		V	<b>→</b>				000-0	èche ( lot, f i de la dant ( dant ( antillo
Niveaux de qualité acceptables (contrôle normal)	1.0	اد الد اد	7			<b>\</b>		4 4 0 0 1	22 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flêche (voir la suite du tableau à la page suivante, s'il y a lleu).  Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire.  Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flêche.  Critère d'acceptation.  Critère de refus.  Employer le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou bien employer le plan d'échantillonnage multiple en dessous, s'il existe).  Employer le plan d'échantillonnage double correspondant (ou bien employer le plan d'échantillonnage multiple en dessous, s'il existe).  Ne peut pas être accepté en raison de la taille de l'échantillon.
ccept	2	Ac 180 1c			\		00-03	(17777)	4 1 1 1 1 1 1 1 2	s suite n coni
ables	2.5	\r \r \r \r	□	7	\\	* 0 0 - 11 7 4	40 = 4 7 7 4 9	# 1 4 10 0 0 1 ·	+ 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	du ta trôle t ployer
(contr	9 01	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4.4		400-27	40-113-4	# - 11 m 20 t- 2	9 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- 4 8 9 1 1 1	ibleau initaii r le ph
rôle no	6.5	Ve lie Ve	· (> c)	******	*0-475	# - 01 m 00 to	4 5 5 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*	- * * O to 4 %	re. re. an d'é an d'é
rmal	10 13	to He Ac He		* 0 - 1 1 4 4 5	* - 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5 5 1 - 8 2 0I 1 2 1 - 0 1 2 1	4 9 8 0 1 1 1	=3445 0 = 2 5 5 4 5	*************************	chant
	-	He to He	. † †	* - 6 5 5 5 6 6	4 5 4 5 5 4 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 9 8 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- * # C L A A	<u> </u>	? = = n = = =	uivantiilonn
	×	He Ac He	. 1 1	6 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 8 0 3 3 7 7 9 - 4 8 3 7 7 2 8	25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	र = = भ्र = =		te, s'il
	\$0 0\$	Re Ac Re	. 1 1	6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 C 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	2457328	1		y a li
	92	Re Ac 16	• 1 1	5 1 8 8 4 10 8 113 12 15 17 17 21 19 25	- 0 1 1 0 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 4 5 N 8 4 8	T.A			eu). le en
	150	-   -   -   -   -	• ‡ ‡	26 28 28 28 33 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	4 11 9 12 9 13 8 8 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9	1				dessor
	052	He Ac Br	• ‡ ‡	2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	34 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1				us, s'i: us, s'i:
	Dot	13 No. 18	• ‡ ‡	112 6 112 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	25,32,32	11				l exist
	050	in Ac He	. ‡ ‡	528388	11 -					(e).
	-	< چ	1 +	1						

16

TABLEAU IV-A - Plans d'échantillonnage multiple pour le contrôle normal (tableau type)

9.5		1000	Ac Re	<b></b>							
et		જુ	Ac Re	<u> </u>							
6	1 1		<u>*</u>	1							
(Voir 9.4		ĝ	¥	<u></u>							
		220	Ac Re	<b>-</b>							exist
		150	Ac Ite	<u> </u>							s'il
		$\vdash$	· 보	1							ons,
		001	¥								dess
		જ	Ac He	<b>\</b>							lot,
		3	Ac Re	<b></b>							Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire. Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche (voir la page précédente, s'il y a lieu). Critère de acceptation. Critère de refus. Employer le plan d'échantillonnage simple et correspondant (ou bien employer le plan d'échantillonnage multiple en dessous, s'il existe). Ne peut pas être accepté en raison de la taille de l'échantillon.
		Ю	포	<b></b>							taill e mu
			Re Se	1							eu).
	(Fe	15	¥	\							a li
	or in	10	ž	0 1 2 N N 2 8	<u> </u>						ıl y il y
	e no		Fe Ac	25 11 13 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0 = 0 10 0 11 10	4					e ou
	r91	6.5	Ac H	1 4 8 1 1 2 1 2 K	2 9 7 14 13 19 25 19 25 29 31 33 33	( <del></del>					gal d'e
	ont		괄	8 8 10 13 13 17 17 19 2	8282252	o ¥ 5 10 8 3 8	1				on é
	s (c	0,4	¥_	0 8 11 18 18	32728	33385272	4				tillo rréo
	ple	2.5	¥	4 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5 8 10 13 13 15 17	282822	2 ≒ 5 10 15 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	<u> </u>			ge p
	pta		٧.	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 1 8 4 10 8 113 12 17 21 17 21 19 25 19 25	7 2 10 7 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1	o = 5 10 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			pai
	900	1.5	Ac Be	2 6 2 3 7 3 7 9 9 10 9 10	0 4 1 6 3 8 3 8 5 10 7 11 7 11 10 12 13 14	0 8 1 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 8 112 17 21 22 22 22 22 22	2 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13			r la
	té a	0.1	ž	7741766	4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	* 9 8 0 I I T	28 1 1 2 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	858222	o <u>∓</u> 5 10 2 12 13	1	(voi
-	ilet		¥	0 - 0 - 0 - 0	01000000	13 10 7 5 3 1 0	0 6 9 5 4 8	- + e 2 - 2 8	3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	7	tail he (
(suite)	5	9.0	포	0 m m + + m m	200000	420 20 0	4 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 8 8 10 13 13 17 17 19	2011828	2 7 2 X 8 E E	i la Tècl (or
SU	g de		¥	* 00 - 00 -	5 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	9 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 0 3 6 3 7 5 9 10 10 13	2 1 1 1 8 6 8 9 8 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2 1 1 2 8 4 L	25 19 19 25 37 31 31 31	la f
	Miveaux de qualité acceptables (contrôle normal)	0.40	Ac Re	2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100-004	0 - M M - 0	9 - 2 - 2 - 5	0 4 1 6 3 8 5 10 7 11 7 11 10 12 13 14	0 5 3 8 6 10 6 10 8 13 11 15 14 17	1 7 4 10 8 13 12 17 17 20 17 20 22 23 25 26	de de onde
	Niv	и	#		~~~~~	0 m m + + 10 10	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	42.96.96	4 9 B C I C Z	8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ssus ssus espe éch;
		0.25	¥	<u> </u>	8 - 0 0 - 7	* 0 0 - 0 m *	* O - I O - 9	9 - 2 2 2 2 5 6	0 - 2 2 - 0 2	0 7 9 8 7 7 8	des orr
	1	0.15	Ac Re	4		222222	4 3 2 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6 6 6 6 7	42.00	6 6 10 11 12 14	so so
		-		4	4	3 4 0 0 0	33232	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	9 1 2 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	4 0 2 1 0 2 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	age age
		0.10	Ac Re	•			000000	* 0 0 - 0 0 *	* O N M * W	4 - 2 - 2 - 6	onn imp
		0.065	ž			/		888888	01 W W 4 4 W W	m m + 10 00 00 -	till till de
		-	¥	/		7	/	2 - 1 0 0 0 0 0	* 0 0 = 0 0 #	901010	han han sor
	i i	0.040	Ac Re						2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 3 2 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	l'éc l'éc llor ran
			H A				4	A		222222	e er
		0.025	٧c			/	•	(		2 - 0 0 0 0 0	tain tain tain tain tain tain tain tain
		0.015	포						<u>/</u>		un niei niei tion
			٧				V		V		orer Orer Orer Orer US.
		0.010	Ac Re						•		r le r contr r le r acce e ref e ref r le r
	e	ve ve	an-	2 4 9 8 9 2 3	000000	0008000	130201108	000000	2020202	222222	loye un c loye re d re d loye
	Taille	cumu- lative de	'éch till	25 28 28 29 25 25	3 5 5 8 5 8 5	32.65	2828282	200 400 600 1000 1100	315 640 945 1260 1890 1890	300 1000 1500 2000 250 0 3000 3500	Empl faire Empl Critè Critè Empl Ne p
											10 41 41 11 41 11
		Tame de l'échan-	tillo	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3	8888888	888888	<u> </u>	9999999	215 215 215 215 215 215 315 315	\$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00	\$ \$ 4 8 4
		Echan- tillon		1er 2e 3e 4e 5e 6e	1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e	1er 2e 3e 4e 5e 6e	1er 2e 3e 4e 5e 6e	1 er 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e	1 5 4 3 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1er 3e 3e 5e 5e	
			uc								
	1 3	code de l'échan-	tille	×	1	Z	z	д	O'	24	
					L						III TIDI C

MULTIPLE NORMAL

	_	Pe -	1												
	1000		∙ ↓ ⟨⊢												
		-		14											
	33		. : :	<b>\</b>											
				1											
	8		. 1 1	2883825	/										
	3	Ac		9 9 8 5 9 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1										
		Fe .		45 33 32 24 25	228332	1									
	25	Ac	. , ,	0052399	9985938	1									
1						4									
	15		- 1 1												
	1														
	1														
		_				4									
	SS			4 - 0 = 5 4 5	002258	8388228	/								
	10   15   25   40   65   10   15   25   40   65   10   15   25   40   65   10   15   25   40   65   10   15   25   40   65   10   15   25   20   20   20   20   20   20   2														
		æ		\$ 5 9 0 OI	4 ~ 6 11 2 4 SI	0023788	83882250	1							
	3	ر پ		4-78866	0 1 4 9 6 11 4	0 1 2 0 4 8 -	-0-0050	1							
		_	A		400000			@ 0 C 0 0 0 2	14						
2	ম		[5] 1 1		_	1	i								
n a		-	-	+					2000000						
H	15		1 = 1		1	_									
00			ν.	-00-084					32225						
료	0	ž		0000000	01 W W A A W W	ww 4 2 0 0 0 1	400-000	4 - 6 11 23 4 51	0022588						
Sle	_	Ac	/	2 200 - 2	* 00 - 0 m *			0049053	0 2 2 2 3 2						
Ħ	· ·		A _	ΑΑ	мимими	N W W 4 4 W W	W 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	400000	4 C 0 11 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2						
on	9		12)	$\rightarrow$	000000	*00-00	0 + 9 7 - 0 +	* - 2 2 2 2 2	0 0 4 9 6 7 3						
9			,						40.00 000						
8	0 4		□			l			_						
[q]	-	$\overline{}$			V	1 0 0 0			l						
Pt	5:						444444	(4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1							
ce		٧c	γ				8 8 0 0 - 1 7		*0-0640						
ac	2	æ						0000000	M W W 4 4 N N						
3	-	V <sub>C</sub>		V	*		/	**00==0	* 00 - 0 m *						
7		$\overline{}$			. A			·	2007007						
2					$\rightarrow$	•		$ \longrightarrow \rangle$	1						
i e	-								1 1 0 0 1						
H	9.6														
Niveaux									V						
Ve	\$	æ													
Z	0	٧c					/		\\						
	22	포													
	6	٧c						\	•						
	S														
	0	1													
				-											
	1 2														
		- ×													
	L/O	-							$\overline{\hspace{1cm}}\rangle$						
	1 8	ž													
	90.0	٧c													
	0	٧c													
	0	He Ac							→ → →						
	0.040	Ac Re Ac							→ → →						
	0 0000 570	He Ac He Ac							→ → → →						
	0.025 0.040 0	Ac He Ac He Ac							→ → → →						
	0.025 0.040 0	He Ac He Ac He Ac							>						
	0.015 0.025 0.040 0	Ac He Ac He Ac He Ac							→ → → → →						
	0.015 0.025 0.040 0	He Ac He Ac He Ac							→ → → → →						
	0.025 0.040 0	Ac He Ac He Ac He Ac							→ → → → → →						
ie u-	0 010 0.015 0.025 0.040 0	Ac He Ac He Ac He Ac He Ac							>						
mille mu-	0 010 0.015 0.025 0.040 0	Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		.1 * 0 * 0 5 7 3	3 6 6 6 6 112 115 115 21	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	3.5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	\rightarrow						
Taille cumu-	de 0 010 0.015 0.025 0.040 0	IIIOn Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		1.408343	2	~ 578 K1 8 K1	8 7 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	\rightarrow \right						
	de 0010 0.015 0.025 0.040 0	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		.1 4 6 8 5 7 4	3 6 6 6 115 115 21	2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	8 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5	> 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						
	de 0010 0.015 0.025 0.040 0	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		11 4 6 8 5 12 4	3 6 6 9 112 115 118	S 01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5	E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	>						
	de 0010 0.015 0.025 0.040 0	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		0.400.000	3 12 2 3 3 15 15 2 3 3 3 18 8 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2	8 9 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	2 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %							
	de 0010 0.015 0.025 0.040 0	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac							\rightarrow \right						
Taille	de	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac													
Taille	de	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		0101010101010		חומי מי מי מי מי מי		2222222	222222						
Taille	de	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac		0101010101010		חומי מי מי מי מי מי		2222222	222222						
Taille	de 0010 0.015 0.025 0.040 0	tillon Ac He Ac He Ac He Ac He Ac													
Taille	Échan- de lative de 1010 0.015 0.025 0.040 0	tillon ac its ac its ac its ac its ac its ac		0101010101010		חומי מי מי מי מי מי		2222222	222222						
Taille	Échan- de lative de 1010 0.015 0.025 0.040 0	tillon ac its ac its ac its ac its ac its ac		1 ee 4 8 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	20	4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
Taille	de	tillon ac its ac its ac its ac its ac its ac	< a 0	0101010101010		חומי מי מי מי מי מי		2222222	222222						

MULTIPLE RIGOUREUX

18

TABLEAU IV-B – Plans d'échantillonnage multiple pour le contrôle rigoureux (tableau type) (suite)

	1000	ž	<b></b>							
		He Ac								
	0%	Re Ac	4							
	9	Ac B	<b>\</b>							
	Ñ	Ac Re	<b></b>							
	8	æ	<u></u>							
	-	Re	4							
	8	٧c	(							
	જ	Ac Re	<b></b>							
ا ي	9	ž.	<u> </u>							
Niveaux de qualité acceptables (contrôle rigoureux)		Re Ac	4							
nogi	Ю	٧c	<b>(</b>							
Je r	15	=	<b></b>							
ntro	01	He Ac	#25888	Λ						
3	_	٥ ٧	222222	Main au a m I						
oles	6.5	Ac He	2811296	22 22 22 22 28 22 22 28 22 22 22 22 22 2	<b></b>					
pta		- F	15 12 1 9 7 4	887550	828B25e	A				
8	4.0	γc	0040054	21817	-0=58E8	\				
ie a	2.5	150	978370	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	287757	1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>			
iler		Re Ac	~000v	40.0 L B 0 0	2 1 3 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	220222	#252288	4		
ib a	1.5	Ac t	*****	9-1285-6	0240024	21 28 21 2	32225	<b>\</b>		
ğ		<u>~</u>	SEW AARR	-1665 tu	400-800	47 6 11 2 4 2 5 1 1 2 1 2 1 2 1	ANDERS S			
an	0.	٧c	*00-074	0-25-00	9-1285-6	024004	0 10 14 18 21 21	32225		
ا ڏِڏ	0.65	프	333355	4321008	00 3 3 2 4 3 3 4 4 6 6 4 6 6 7	8 4 2 6 2 2 6 3 7 7 9 9 10	0 4 2 7 4 9 6 11 9 12 14 15		1 8 6 12 6 12 111 17 16 22 22 25 27 29 32 33	
-		Ite Ac	1100220	333555	SS + + 4 SS	WW 4000-	4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4 0 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	0 40	Ac I		**007	*35100	*0-2649	9 1 2 2 2 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	ХЗ	=			2000000	0004400	~~~~~		4 6 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
	0	y <sub>C</sub>		γ]	0 0 1 - 2	*332-00*	554433	7665833	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	0 15	Ac Re	•		$\Rightarrow$	**007	*00-00*	049710#	9 - 12 8 3 5 1 5	
	10	볼					имимим	000000	~~~~~	
	9	٧c	/	•		/	7-10000	432100	010649	
	90 0	≥			•			2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	432-0032	
		He			Α.			A	200	
ļ	0 040	Ac f			$\rightarrow$	•		$\Longrightarrow$	7 4 3 3 4 4 7	
	220	==								222222
	L-	2				ν	L		7	* * > > = = 0
	0 015	Ac Re					$\Longrightarrow$	•		
	-	¥								
	0 010	ÿ						~~~	•	
Taille cumu-	lative	tillon	22 8 8 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	8658888	20 25 25 25 E	22 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6	315 630 945 1260 1575 1890 2205	500 1000 2000 2500 3000 3500	2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Taille	de 1'échan-		******	8888888	888888	ឯងឧធនធន	200000000000000000000000000000000000000	315 315 315 315 315 315	88888888	888888
_	Echan- tillon		1 er 32 e e 56 e e	1 er 32 e 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1er 3e - 4 5e - 6e - 7e - 7e - 7e - 7e - 7e - 7e - 7	1000 4 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1er 2e 3e 4e 5e 6e	1er 2e 3e 4e 5e 6e	1er 2e 3e 4e 5e
Lettre	code	echan- tillon	×	ı	×	z	OL.	ď	ж	w

MULTIPLE RIGOUREUX

Employer le premier plan d'échantillonnage sous la flèche. Si la taille de l'échantillon égale ou excède la taille du lot, faire un contrôle unitaire.
 Employer le premier plan d'échantillonnage au-dessus de la flèche (voir la page précédente, s'il y a lieu).
 Ac = Critère de refus.
 Employer le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou bien employer le plan d'échantillonnage multiple en dessous, s'il existe).
 Employer le plan d'échantillonnage multiple en dessous, s'il existe).

19

<u>e</u>
e sımpl
Ë
a
ag
Ë
ō
antil
Ξ
Pa
မွ
_
Ĵ
ē
0
ğ
0
ö
÷
5
Ö
<u>e</u>
=
ŏ
d)
Ĕ
ō
a) S
Ö
Je
Ē
Ķ
9
alité moyenne de sortie pour le contrôle rigoureux (échanti
it
a
9
ø
O A
<u>=</u>
E
SLEAU V-B -
Ω
>
$\supset$
A
Ш
~

(voir 11.4)

Niveau de qualité acceptable  1.5 2.5 4.0 6.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 1000  1.6 2.8 4.6 6.5 11 17 24 40 64 99 160 220 390 610  1.7 2.7 3.9 6.3 10 16 25 39  1.8 2.8 4.6 6.5 11 9.9 16 25 39  1.9 2.8 4.6 6.5 11 1 17 24 40 64 99 150 240 390  1.0 2.5 4.0 6.4 9.9 16 25 39  1.1 1.2 2.7 3.9 6.3 10 16 25 39  1.1 1.2 2.5 3.9 6.3 10 16 25 39  1.1 1.2 2.5 3.9 6.3 10 6.4 9.9 16  1.2 2.5 3.9 6.3 10 6.4 9.9 16  1.3 2.5 3.9 6.3 10 6.4 9.9 16  1.4 2.5 2.5 3.9 16  1.5 2.5 3.9 16	
10 15 25 40 65 100 150 250 400 11 22 25 40 65 110 110 270 410 11 22 25 40 65 110 110 270 410 11 22 25 25 350 11 22 25 350 10 150 25 25 350 10 150 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	
10 15 25 40 65 100 150 250 11 12 25 40 65 110 170 270 11 17 24 40 64 99 160 250 10 16 25 19 1	
10 15 25 40 65 100 150 110 117 23 40 65 110 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170	
10 15 25 40 65 100 1 11 17 28 46 65 110 11 17 28 46 65 110 9.9 16 25 39 61 95 9.9 16 25 39 61 95 9.9 16 25 39 99	
10 15 25 40 65 11 11 17 24 40 65 11 11 15 24 40 61 11 15 24 40 61 11 15 24 40 61 10 10 15 25 39 16 25 39 16 25 39 16 25 39 16 25 39 16 25 39 16 25 39 16 25 39 16 25 39 16 16 25 39 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	
10 15 25 40 11 17 24 40 9.9 16 25 39 9.9 16 25 39 9.9 16 25 39 9.9 16 25 39 9.9 16 25 39 9.9 16 25 39 39 9.9 16 25 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	
10 15 15 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	
11 11 12 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	
01 11 12 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9	
4.6 6.5 4.0 6.5 4.2 6.9 6.3 2.4 4.0 6.4 6.4 2.5 4.1 6.4 2.5 4.1 6.4 2.5 4.0 6.2 2.5 3.9 6.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	
4.6 4.0 2.5 4.0 4.6 4.2 4.0 2.5 4.1 2.6 4.0 2.5 3.9 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	
Φ	
2.8 2.8 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	
0.1 1.1 1.1 1.0 0.7 0.0 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09	
0.65 1.2 0.67 0.69 0.64 0.64	0.62
0.40	0.40
0.25 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28	0.28
0.15 0.29 0.17 0.17 0.16	0.16
0.00	0.097
0.12	0.069
\$200	0.042
0.046	0.027
0.001	
	0.018
Taille de l'échan-tillon tillon 132 20 80 800 800 1250	3150
Code and Cod	æ s

Remarque: Pour calculer la limite exacte de qualité moyenne de sortie, il faut multiplier les valeurs ci-dessus par (1 - Taille du lot voir 11.4)

RIGOUREUX LQMS

TABLEAU VI-A — Qualité limite (en pourcentage de défectueux) pour  $P_a = 10 \%$  (pour le contrôle normal, échantillonnage simple)

(voir 11.6)

								_					_					
		10			88	22	4	42	34	62	24	23						
		6.5	89			41	36	30	27	22	19	16	14					
		4.0		弘			27	25	20	18	14	12	10	9.0				
		2.5			37			18	16	13	11	9.4	7.7	6.4	5.6			
		1.5				25			12	10	8.2	7.4	5.9	4.9	4.0	3.5		
		1.0					16			9.7	6.5	5.4	4.6	3.7	3.1	2.5	2.3	
	<b>a</b>	0.65						11			4.8	4.3	3.3	2.9	2.4	1.9	1.6	1.4
	acceptabl	0.40							6.9			3.1	2.7	2.1	1.9	1.5	1.2	1.0
	Niveau de qualité acceptable	0.25								4.5			2.0	1.7	1.3	1.2	0.94	0.77
	Niveau	0.15									2.8			1.2	1.1	0.84	0.74	0.59
		0.10										1.8			0.78	0.67	0.53	0.46
		0.065											1.2			0.49	0.43	0.33
		0.040												0.73			0.31	0.27
		0.025													0.46			0.20
		0.015														0.29		
		0.010															0.18	
	Taille	tillon	2	က	2	8	13	20	32	20	80	125	200	315	200	800	1250	2000
	Lettre	a0000	A	В	O	Q	ம	ĹT.	G	Ξ	7	Х	ü	Œ	z	Ь	ò	œ
£	EECTI	IELIV																

QL (DÉFECTUEUX) 10.0 %

TABLEAU VI-B — Qualité limite (en défauts par centaine d'unités) pour P  $_{\rm a}$  = 10 % (pour le contrôle normal, échantillonnage simple)

(voir 11.6)

	1000	1900	1800														
	650	1000 1400	940 1300	1100			«						,				
	400	1000	946	770	029												
	250	022	029	260	98	410											
	150	230	210	400	320	300						•					
	100	99	330	310	250	220											
	65	330	310	240	190	160	140										
	94	270	220	190	150	120	100	88									
	22	200	180	130	120	16	77	63	25								
	15		130	110	84	11	59	48	9	35							
au a	10			78	29	51	94	37	31	22	23						
Niveau de qualité acceptable	6.5	120			49	41	33	62	24	19	16	14					
ité acc	4.0		77			30	27	21	19	15	12	01	9.0				
e qual	2.5			8			20	17	13	12	9.4	7.7	6.4	5.6			
veau d	1.5				&			12	=	8.4	7.4	5.9	4.9	4.0	3.5		
ž	1.0					18			7.8	6.7	5.4	4.6	3.7	3.1	2.5	2.3	
	0.65						12			4.9	4.3	3.3	2.9	2.4	1.9	1.6	1.4
	0.40							7.2			3.1	2.7	2.1	1.9	1.5	1.2	1.0
	0.25								4.6			2.0	1.7	1.3	1.2	0.94	0.77
	0.15									2.9			1.2	1.1	0.84	0.74	0.59
	0.10										1.8			0.78	29.0	0.53	0.46
	0.065											1.2			0.49	0.43	0.33
	0.040												0.73			0.31	0.27
	0.010 0.015 0.025 0.040 0.065													0.46			0.20
	0.015														0.29		
	0.010															0.18	
Taille	l'échan- tillon	2	m	2	8	13	20	32	20	80	125	200	315	200	800	1250	2000
Lettre	code	4	æ	O	a	Œ	ĹĽ,	ŋ	Ξ	7	×	٦	¥	z	۵	ò	æ

QL, (DÉFAUTS) 10 %


TABLEAU VIII - Nombres limites pour le contrôle réduit

(voir 8.3.3)

		•					
	1000	181					
	83	115 178 301					
	9	99 se 105 181	£8\$				
	র	03 011	181				
	150	23 % 13	201				
	901	<b>= 23</b>	66 115 181				
	3	8 E X	22 22 115	189			
	3	4 7 14	232	113			
	И	3 3 3	₹ 13 B	110			
	51	3 1 0	13	39 63 105	169		
ble	01	000	7 21	232	110		
Niveau de qualité acceptable	6.5		C1 → 80	<b>≒</b> 83	115		
alité a	6.0		0 77 4	9 71 8	88 111	181	
n de di	2.5		000	4 7 14	23 23	110	
Nivea	1.5			3	13 88	63 105 169	
	1.0			0 4	7 14 24	04 08 011	181
	0.65			0 0	4 8 14	XI 23 82	115 186 301
	0,40		• • •		2 4 8	14 24 40	98 111 161
	0.25		• • •	• • •	0 2 4	7 14 24	67 110
	0.15			• • •	0 0	3 7 13	ង 🛪 ន
	0.10		• • •	• • •		2 4	14 24 40
	0.065	• • •	• • •	• • •	0	0 5	8 7 2
	0.040	• • •	• • •	• • •		0 0 2	4 8 14
	0.025		• • •				246
	0.010 0.015	• • •	• • •		• • •		3
	0.010	• • •		• • •	• • •		7 0 0
Nombre d'unités	des 10	20 - 29 30 - 49 50 - 73	80 - 129 130 - 199 200 - 319	320 - 499 50C - 799 800 - 1249	1250 - 1999 2000 - 3149 3150 - 4999	5000 - 7999 8000 - 12499 12500 - 19999	20000 - 31499 31500 - 49999 50000 & Over

Signifie que le nombre d'unités d'échantillon des dix derniers lots ne suffit pas pour le contrôle réduit pour ce NQA. Dans ce cas, plus de dix lots peuvent être utilisés pour le calcul, pourvu que les lots soient les lots les plus récents d'une série, qu'ils aient tous fait l'objet d'un contrôle normal et qu'aucun n'ait été refusé au contrôle initial.


NOMBRES LIMITES




## TABLEAU X-G - Tableau pour la lettre code d'échantillon G

### GRAPHIQUE G – COURBES CARACTÉRISTIQUES D'EFFICACITÉ POUR LES PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE SIMPLE

(Les courbes pour l'échantillonnage double et multiple convergent dans la mesure du possible,)





QUALITÉ DES LOTS SOUMIS (p, en pourcentage de défectueux pour les NQA < 10; en défauts par centaine d'unités pour les NQA > 10) Remarque: Les chiffres figurant sur les courbes représentent les niveaux de qualité acceptables (NQA) pour le contrôle normal.

## TABLEAU X-G-1 - TABLEAU DES COURBES CARACTÉRISTIQUES D'EFFICACITÉ POUR LES PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE SIMPLE

							Nivea	Niveaux de qualité acceptables (contrôle normal)	alité acce	ptables (c	contrôle	(leuron						
0.40	-	ıŭ	2.5	4.0	6.5	10	0.40	1.5	2.5	4.0	6.5	10	X	15	X	25	X	40
		o ep de o		pourcentage défectueux)							p (en dé	p (en défauts par centaine d'unités)	centaine	d'unités)				
.032	0.	0.475	1.38	2.63	5.94	9.75	0.032	0.466	1.36	2.57	5.57	9.08	11.0	14.9	19.1	23.4	32.3	39.3
0.161	-	.13	2.59	4.39	8.50	13.1	0.160	1.10	2.55	4.26	8.16	12.4	14.7	19.3	24.0	28.9	38.9	46.5
0.329	-	.67	3.50	5.56	10.2	15.1	0.328	1.66	3.44	5.45	9.82	14.6	17.0	21.9	27.0	32.2	42.7	50.8
895	3.	3.01	5.42	7.98	13.4	19.0	0.900	. 3.00	5.39	7.92	13.2	18.6	21.4	56.9	32.6	38.2	49.7	58.4
2.14	5.	5.19	8.27	11.4	17.5	23.7	2.16	5.24	8.35	11.5	17.7	24.0	27.1	33.3	39.6	45.8	58.3	5.79
1.23	8.	19	11.9	15.4	22.3	29.0	4.33	8.41	12.3	16.0	23.2	30.3	33.8	40.7	47.6	54.4	62.9	0.82
6.91	11.6		15.8	19.7	27.1	34.1	7.19	12.2	16.6	20.9	29.0	36.8	40.6	48.1	55.6	62.9	77.4	88 1
94	14.0		18.4	22.5	30.1	37.2	9.36	14.8	19.7	24.2	32.9	41.1	45.1	53.0	8.09	68.4	83.4	94.5
	19.0		23.7	28.0	35.9	43.3	14.4	20.7	26.3	31.4	41.0	90.09	54.4	63.0	71.3	79.5	95.6	107
65	ci	5.	4.0	6.5	10	X	0.65	2.5	4.0	6.5	10	X	15	X	25	X	40	X

Remarque: La distribution binomiale est employée pour le calcul du pourcentage de défectueux, la distribution de Poisson pour les défauts par centaine d'unités. Niveaux de qualité acceptables (contrôle rigoureux)

G

POURCENTAGE DE LOTS VRAI-SEMBLABLEMENT ACCEPTÉS (P <sub>a</sub>)

# TABLEAU X.G.2 - PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE POUR LA LETTRE CODE D'ÉCHANTILLON G

Taille	cumu- lative de l'échan-	tillon	32	23	40	∞	16	24	32	40	84	26		
	Plus de la	Ac Re	٥	٥	<	4							Plus de 40	
		Re	ZZ	16	27	6	14	19	X	83	33	88		
	\$	Ac	21	Ξ	26	7	2	13	19	23	31	37	$  \wedge  $	
		æ	19	14	24	<b>®</b>	12	17	ผ	23	8	33		
	X	Ac	18	6	23	-	9	Ξ	16	22	27	32	40	
	\S	R	15	=	19	7	10	13	17	20	23	26		
	2	Ac	14	~	18	-	4	00	12	17	21	XI	$  \wedge  $	
	$ \mathcal{V} $	Re	13	10	16	9	6	12	15	17	20	22	25	
	$\triangle$	Ac	12		15	0	<u>س</u>	2	10	14	18	21	.,	
a e	15	Re	11	6	13	S	80	10	13	15	17	19	X	
or m		Ac	01	2	12	0	<u>س</u>	9	00	Ξ	14	18		enx
Je n	$ \chi $	Re	6	7	12	4	7	6	Ξ	12	14	15	15	gour
ntré	$  \wedge  $	Ac	σο	ω,	11	0	2	4	9	6	12	14		je ri
) s	10	Re	80	7	6	4	9	œ	10	Ξ	12	14	$  \times  $	ntrô
able		Ac	2 9	9	- ∞	0		<u>س</u>	-2	_ 7	01	13	/\	00) s
cept	6.5	Re		2	7	4	2	9	7	80	6	10	01	aple
té ac		e Ac	ı,	2	9	24			<u>س</u>	S		6		cept
nali	4.0	Re	*	4	2	e	3	4	S	9	9	7	6.5	é ac
de d	-	A Ac	3	3	4	*	0		- 2	<u>س</u>	4	9		ualit
Niveaux de qualité acceptables (contrôle normal)	2.5	Re		0	3	4 2	0 3	0 3	1 4	2 4	3 5	5	4.0	de d
N ive	-	Re Ac	2	2	3	2		2		<del>ر</del> م	<del>رب</del>	8		anx
	1.5			0	-	22	22			_		2	2.5	Niveaux de qualité acceptables (contrôle rigoureux)
	-	Re Ac				-		0	0			.,	-	
	1.0	Ac R	ı	ployer	la lettre	=							1.5	
	X	Re		Em- ployer	la lettre	,						-	1.0	!
		Ac												
	0.65	Re		Em- ployer	la lettre F	_							X	
		e Ac			<u> </u>									
	0.40	c Re			•	•							0.65	
		e Ac	-										Li	
	Moins de 0.40	2	$\triangleright$	<b>D</b>		$\triangle$							Moins de 0.65	İ
		Ac											ž	
Taille	cumu- lative de l'échan-	tillon	32	20	0\$	80	16	24	32	40	48	26		
a C			Simple		Double				Multiple					

= Employer la lettre code précédente pour laquelle les critères d'acceptation et de refus sont donnés.

= Employer la lettre code suivante pour laquelle les critères d'acceptation et de refus sont donnés.

Critère d'acceptation, 

Critère de refus.

= Employer le plan d'échantillonnage simple au-dessus (ou bien employer la lettre K).

Ne peut pas être accepté en raison de la taille de l'échantillon.

### CHAPITRE 5 GRAPHIQUES DE CONTRÔLE

### 5.1 INTRODUCTION

Le contrôle statistique de la qualité vise à déceler les écarts d'un produit par rapport aux spécifications, qui nécessitent des mesures correctrices. Alors que l'échantillonnage de réception est à la base du processus par lequel on accepte ou on rejette un lot, les grahiques de contrôle servent à étudier le comportement d'une série ordonnée d'échantillons ou de sous-groupes.

On utilise le *graphique de contrôle* pour déterminer graphiquement si une opération est ou non dans un état de contrôle statistique. Une opération est dans un état de contrôle statistique si elle est gouvernée uniquement par des causes aléatoires. La construction de graphiques de contrôle repose donc sur la reconnaissance de deux types de variation: les variations *aléatoires* et les variations *non aléatoires*. Les variations aléatoires sont celles qui dépendent uniquement du hasard; on les rencontre dans toute opération. Cette source de variabilité ne peut être éliminée. Le second type de variation est associé à des transformations concrètes généralement imputables à des causes identifiables et susceptibles d'être éliminées. L'opération qui se trouve dans un état de contrôle présente plusieurs avantages: résultats prévisibles, possibilité de prendre rapidement des mesures correctrices en cas de détérioration, accroissement de l'uniformité par réduction de la variabilité, abaissement des coûts d'inspection, décomplexification du processus de révision des spécifications.

C'est Walter A. Shewhart qui a fait, en 1924, les premiers travaux sur les aspects conceptuels et théoriques des graphiques de contrôle. Il cherchait à appliquer le principe statistique de la signification au contrôle de la production. De nombreux types de graphiques de contrôle ont été créés depuis, et la technique compte maintenant une multitude d'applications. Les graphiques de contrôle peuvent notamment servir à évaluer les résultats d'une activité ou d'une opération, à cerner les causes possibles des problèmes d'une opération, à mettre en évidence les périodes de rendement optimal d'une opération, à évaluer la répétabilité d'une technique de mesure ainsi que sa marge d'erreur, à abaisser la variabilité d'une opération, à alléger l'inspection, à comparer les inspecteurs, les opérations ou les analyses en laboratoire. Bref, on les utilise i) pour établir des spécifications, ii) étudier ou réviser une spécification ou iii) contrôler une opération.

### 5.2 DESCRIPTION DU GRAPHIQUE DE CONTRÔLE

Le graphique de contrôle est une représentation de la variabilité d'une variable de réponse. Des échantillons de taille donnée sont prélevés dans divers lots à intervalles plus ou moins réguliers, et on établit pour chacun d'eux une série statistique (moyenne, amplitude, pourcentage d'éléments défectueux, etc.). On trace en outre trois lignes horizontales: une ligne centrale qui correspond à la moyenne globale, une *limite supérieure de contrôle* (LSC) et une *limite inférieure de contrôle* (LIC). On en trouvera un exemple à la figure 5.1.




FIGURE 5.1 Graphique de contrôle

La théorie des graphiques de contrôle de Shewhart repose sur le principe de la division des observations en *sous-groupes rationnels*. Le sous-groupe rationnel est celui qui ne comporte pas de cause identifiable, mais dans lequel se font sentir tous les effets des sources d'erreurs aléatoires. Le choix des sous-groupes doit se faire de manière que chacun d'eux donne les mesures les plus homogènes possibles et que chaque groupe diffère le plus possible des autres. Une comparaison de la moyenne des sous-groupes nous renseigne donc sur le niveau général d'évolution de l'opération; l'écart-type des sous-groupes nous informe sur la variabilité de son évolution. Le choix de la taille de l'échantillon n et de la fréquence d'échantillonnage est fonction de l'opération à l'étude. Habituellement, l'échantillon comporte de quatre à six unités. La fréquence d'échantillonnage est généralement élevée au début; elle diminue une fois qu'on a atteint un état de contrôle. D'ordinaire, de 20 à 25 échantillons de quatre unités donnent de bonnes estimations.

Shewhart a proposé que les limites des graphiques de contrôle soient situées à une distance de  $3-\sigma$  de la ligne centrale ( $\sigma$  étant égal à l'écart-type de la population). Cela signifie que 99.7% des unités d'une opération tomberont dans les limites de contrôle dans la mesure où l'opération est dans un état de contrôle. Cela signifie également qu'il y a une probabilité de 0.3% (trois échantillons sur mille) que la limite inférieure ou supérieure soit violée. La possibilité que la chose se produise ne doit pas être écartée. Quand les observations tombent en deçà des limites, des mesures devraient être prises. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces limites de contrôle de  $3-\sigma$  ont été appelées *limites de tolérance*. Dans ce cas, il faut tirer d'autres échantillons pour établir si la situation était uniquement imputable au hasard ou s'il est arrivé quelque chose à l'opération. Si l'on prélève immédiatement deux échantillons et que les deux donnent des résultats en dedans de la limite de  $2-\sigma$ , on pourra présumer qu'il s'agissait d'un événement fortuit.

En revanche, si les résultats de l'un des échantillons tombent en dedans de la limite de  $2-\sigma$  et que ceux de l'autre tombent entre la limite de  $2-\sigma$  et la limite de tolérance, l'opération devrait être immédiatement soumise à un examen. Comme les limites de  $2-\sigma$  servent de mise en garde, on les a appelées *limites d'alerte*. Si, à l'examen, on constate que plus de 0.3% des unités échantillonnées ne tombent pas dans les limites de tolérance, il faudra qu'on modifie l'opération ou qu'on corrige les spécifications.

Il convient de signaler qu'on porte également sur le graphique de contrôle les limites de spécification. Alors que ces limites servent à déterminer les objectifs qualitatifs poursuivis, les limites de contrôle mesurent la réalité, les possibilités de l'opération. Pour qu'une opération soit acceptable, les limites de contrôle devraient toujours se situer en dedans des limites de spécification. Dans les deux cas, toutefois, le système manquera de sensibilité si les limites sont trop écartées et il sera hypersensible si les limites sont trop rapprochées.

### 5.3 TYPES DE GRAPHIQUE DE CONTRÔLE – MODE DE CONSTRUCTION

Les graphiques de contrôle peuvent servir à mesurer des *variables* ou des *attributs*. Dans le premier cas, ils s'appliquent à des facteurs qui se mesurent sur une échelle continue (teneur en humidité, température, poids, etc.); dans le deuxième cas, ils s'appliquent à des facteurs qui se comptent (nombre de graines de mauvaises herbes, nombre de boîtes bosselées, etc.). Dans le tableau 5.1, nous présentons des formules de calcul de la ligne centrale et des limites  $3-\sigma$  des graphiques de contrôle suivants de Shewhart:

- 1. Variables. Moyenne: graphique  $\overline{X}$ ; amplitude: graphique R; écart-type: graphique  $\sigma$ .
- 2. Attributs. Pourcentage d'éléments défectueux: graphique p; nombre d'éléments défectueux: graphique np; nombre de défauts: graphique c.

Les formules ont été classées i) en fonction de l'utilisation de normes et ii) en fonction de l'utilisation de R ou S dans l'évaluation de la variabilité du sous-groupe. Les valeurs des facteurs de multiplication A, A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>4</sub>, B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, d<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub> et D<sub>4</sub> sont données dans le tableau 7 de l'appendice.

Graphiques de contrôle — normes données — L'objet de ces graphiques est de déterminer si les valeurs observées de X, S, p, etc. d'échantillons de n unités s'écartent des valeurs types  $X_0$  (ou  $\mu$ ),  $S_0$  (ou  $d_2$   $\sigma_0$ ),  $p_0$ , etc. d'une quantité supérieure à celle qu'on pourrait imputer uniquement à des facteurs aléatoires. La valeur type peut être une spécification, un objectif fixé par la direction, une valeur liée à des facteurs économiques, ou une valeur fondée sur des observations passées. Les graphiques de contrôle qui reposent sur des normes nous permettent de déterminer si une opération remplit les objectifs qu'on lui a fixés. Ils sont conçus de manière que les données qu'on y porte varient de façon aléatoire en fonction de cet objectif.

Graphiques de contrôle — normes non données — Ces graphiques sont utilisés pendant la mise en train d'une nouvelle opération pour laquelle il n'y a pas de

TABLEAU 5.1 Formules des limites de contrôle des graphiques de Shewhart

	Sans norme	1)	Avec norme	orme
Ligne centrale		3-Ф	Ligne centrale	3-0
Variables				
×	$\mathbb{I} \times$	$\vec{X} \pm A_2\vec{R}, \vec{X} \pm A_3\vec{S}$	$ar{ar{X}}_0$ ou $\mu$	$ar{ar{\chi}}_0 \pm { m A}\sigma_0$
R	M	$D_3\bar{R}, D_4\bar{R}$	$R_0$ ou $d_2\sigma_0$	$D_1\sigma_0, D_2\sigma_0$
S	IS	$B_3\overline{S}, B_4\overline{S}$	$S_0$ ou $c_4\sigma_0$	$B_{\varsigma\sigma_0}, B_{\varsigma\sigma_0}$
Attributs				
þ	D	$\overline{p} \pm 3\sqrt{\overline{p} (1-\overline{p})/n}$	po	$p_0 \pm 3\sqrt{p_0 (1 - p_0)/n}$
du	₫u	$n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}} (1-\bar{p})$	0du	$np_0 \pm 3\sqrt{np_0 (1 - p_0)}$
C	C	$\overline{c} \pm 3\sqrt{\overline{c}}$	$c_0$	$c_0 \pm 3\sqrt{c_0}$

données disponibles et qu'on ne peut normaliser. La question qui se pose est de savoir si cette opération est dans un état de contrôle statistique, si elle est soumise à un système causal constant.

### 5.4 EXEMPLE: CONSTRUCTION DE GRAPHIQUES $\bar{X}$ , R et $\sigma$

Le tableau 5.2 porte sur le poids net moyen, en onces, de 10 boîtes de sauce tomate prélevées dans une conserverie à 6 postes de travail différents pendant 10 jours consécutifs. Les échantillons ont été pris pour contrôler la répartition des poids. Les graphiques de contrôle s'appliquent aux deux situations suivantes:

- 1. On pose d'une part qu'il n'y a pas de valeurs types et que l'inspection vise à recueillir des données sur l'uniformité de l'opération et la variabilité de la qualité.
- 2. On pose d'autre part que les valeurs types sont fixées à  $\overline{X}_0 = 19.5$  et  $\sigma_o = 0.05$ .

TABLEAU 5.2 Poids net moyen (onces) de boîtes de sauce tomate

Echan- tillon	1	2	3	4	5	6	Mo <u>y</u> enne X	Etendue R	Ecart- type S
Jour 1	17.9	19.5	19.3	19.2	18.2	19.1	18.87	1.6	0.653
Jour 2	20.2	19.9	19.4	20.2	18.9	19.7	19.72	1.3	0.504
Jour 3	20.0	19.0	19.3	20.7	19.4	19.1	19.1	1.7	0.649
Jour 4	19.9	2.2	18.5	18.3	20.2	19.6	19.45	1.9	0.846
Jour 5	19.7	20.4	19.0	21.0	20.3	19.7	20.02	2.0	0.677
Jour 6	21.1	20.0	20.6	20.1	20.4	20.1	20.38	1.1	0.417
Jour 7	19.3	20.3	20.5	20.2	20.4	20.0	20.12	1.2	0.436
Jour 8	20.5	20.8	21.0	19.9	20.0	19.9	20.35	1.1	0.485
Jour 9	20.8	20.0	20.5	20.1	20.7	20.6	20.45	0.8	0.327
Jour 10	18.6	20.9	19.9	18.7	19.1	20.0	19.53	2.3	0.891
					Me	oyenne	19.85	1.5	0.59

$$\bar{X} = 19.85, \bar{R} = 1.5, \text{ et } \bar{S} = 0.59$$

### 1. Graphique $\bar{X}$

(i) Cas 1: Aucune norme ligne centrale = 
$$\overline{X}$$
 = 19.85  
LSC<sub>1</sub> =  $\overline{X}$  + A<sub>3</sub> $\overline{S}$  = 19.85 + 1.410 × 0.59 = 20.68 et LIC<sub>1</sub> =  $\overline{X}$  - A<sub>3</sub> $\overline{S}$  = 19.85 - 1.410 × 0.59 = 19.02 (ii) Cas 2: Norme donnée ( $\overline{X}$  = 19.5,  $\sigma_0$  = 0.5) ligne centrale =  $\overline{X}_0$  = 19.5

LSC<sub>2</sub> = 
$$\bar{X}_0$$
 + A $\sigma_0$  = 19.5 + 1.225 × 0.5 = 20.11  
et LIC<sub>2</sub> =  $\bar{X}_0$  - A $\sigma_0$  = 19.5 - 1.225 × 0.5 = 18.89




FIGURE 5.2 Graphique X du poids net (onces) de boîte de sauce tomate

NOTE: LSC<sub>1</sub> et LIC<sub>1</sub> représentent les limites de contrôle quand il n'y a pas de norme; LSC<sub>2</sub> et LIC<sub>2</sub> représentent les limites de contrôle quand des normes sont fixées. Dans les deux cas, les lignes sont portées sur le même graphique (cf. figure 5.2).

### 2. Graphique R

(i) Cas 1: Norme non donnée ligne centrale = 
$$\bar{R} = 1.50$$
  
LSC<sub>1</sub> =  $D_4\bar{R} = 2.004 \times 1.50 = 3.01$   
et LIC<sub>1</sub> =  $D_3\bar{R} = 0 \times 1.50 = 0$   
(ii) Cas 2: Norme donnée ( $\sigma_0 = 0.5$ )

(ii) Cas 2: Norme donnée (
$$\sigma_0 = 0.5$$
)  
ligne centrale =  $d_2\sigma_0 = 2.534 \times 0.5 = 1.27$   
LSC<sub>2</sub> = D<sub>2</sub> $\sigma_0 = 5.078 \times 0.5 = 2.54$   
et LIC<sub>2</sub> = D<sub>1</sub> $\sigma_0 = 0 \times 0.5 = 0$ 

### Cf. Figure 5.3




FIGURE 5.3 Graphique R du poids net (onces) de boîtes de sauce tomate




FIGURE 5.4 Graphique σ du poids net (onces) de boîtes de sauce tomate

#### 3. Graphique $\sigma$

(i) Cas 1: Norme non donnée ligne centrale = 
$$\overline{S} = 0.59$$
  
LSC<sub>1</sub> =  $B_4\overline{S} = 1.970 \times 0.59 = 1.16$   
et LIC<sub>1</sub> =  $B_3\overline{S} = 0.03 \times 0.59 = 0.02$ 

(ii) Cas 2: Norme donnée ligne centrale = 
$$c_4\sigma_0 = 0.8686 \times 0.5 = 0.43$$
  
LSC<sub>2</sub> =  $B_6\sigma_0 = 1.711 \times 0.5 = 0.86$   
et LIC<sub>2</sub> =  $B_5\sigma_0 = 0.026 \times 0.5 = 0.01$ 

Cf. Figure 5.4

RÉSULTATS – Dans la plupart des conserveries, le problème consiste à contrôler le poids net en fonction de certaines tolérances l'objectif visé étant un point ou un chiffre. Au premier coup d'oeil, le graphique montre si les variations de l'opération sont importantes ou si elles sont simplement attribuables à des causes aléatoires. Le graphique peut également mettre en évidence des tendances ou des variations imprévisibles nécessitant un ajustement de la remplisseuse.

S'il n'y a pas de normes, l'objectif consiste à recueillir des données sur l'uniformité de l'opération et son régime de variation. Cela nous renseigne également sur la nécessité des interventions. L'établissement d'une norme a pour avantage de réduire les pertes de sur-remplissage ou les rebuts de sous-remplissage.

Dans cet exemple, le graphique X montre que les boîtes ont tendance à être trop remplies et que, apparemment, l'opération a été bien contrôlée la plupart du temps, sauf le jour 3. Ce point de "perte de contrôle" montre que quelque chose a mal marché, que les variations n'étaient pas toutes imputables au hasard et qu'elles nécessitaient une intervention immédiate. Dans le graphique R, seule la limite

supérieure de contrôle est indiquée; les observations qui tombent sous cette limite ont un caractère aléatoire. Il n'y a pas de limite inférieure, car elle correspondrait à 0 ou moins, et qu'un poids ne peut être inférieur à 0.

## 5.5 EXEMPLE: CONSTRUCTION D'UN GRAPHIQUE p

Dans cet exemple, on a fait une étude pour évaluer l'efficacité d'une étiqueteuse de conserves de produits alimentaires. Un échantillon de 50 boîtes a été prélevé et inspecté visuellement. Le nombre total de boîtes mal étiquetées a été compté chaque jour pendant huit jours; les données obtenues sont présentées au tableau 5.3.

TABLEAU 5.3 Conserves mal étiquetées (exemple 5.5)

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Nombre de boîtes mal étiquetées	3	4	12	14	2	4	3	1	43

Fraction moyenne d'éléments défectueux = 
$$\bar{p} = \frac{43}{50 \times 8} = 0.11$$

Estimation de l'écart-type 
$$(\sigma_p) = S_p = \sqrt{\frac{\overline{p} (1 - \overline{p})}{n}}$$

$$= \sqrt{\frac{0.11 (1 - 0.11)}{50}} = 0.044$$

Ainsi,

ligne centrale = 
$$\overline{p}$$
 = 0.11  
LSC =  $\overline{p}$  + 35<sub>p</sub> = 0.11 + 3 × 0.044 = 0.242  
LIC =  $\overline{p}$  - 35<sub>p</sub> = 0.11 - 3 × 0.044  
= 0.0 (puisque LIC < 0.0)

La figure 5.5 présente le graphique de contrôle et les points qui y sont associés.

Le jour 3, la machine a commencé à se dérégler et, le jour 4, elle l'était complètement. La cause du problème ayant été déterminée, on a pu corriger la situation.

Pour établir des limites de contrôle finales utilisables dans d'autres études du rendement de la machine, les limites du graphique doivent être modifiées. Les deux points qui correspondent aux jours 3 et 4 sont éliminés de l'analyse, et les limites de contrôle sont recalculées de la manière suivante:

$$\Sigma_{p} = 17$$

$$p = \frac{17}{6 \times 50} = 0.057$$

$$S_{p} = \sqrt{\frac{0.057 (1 - 0.057)}{50}} = 0.033$$




FIGURE 5.5 Graphique p — étiquetage

Ainsi,

ligne centrale = 
$$\bar{p}$$
 = 0.057  
LSC =  $\bar{p}$  + 35<sub>p</sub> = 0.057 + 3 × 0.033 = 0.155  
LIC =  $\bar{p}$  - 35<sub>p</sub> = 0.057 - 3 × 0.033  
= 0.0 (puisque LIC < 0.0)

La figure 5.6 nous donne les nouvelles limites de contrôle établies à partir des données sur 6 jours de marche (les jours 1, 2, 5, 6, 7 et 8). Comme on peut le voir, les chiffres sont répartis au hasard de part et d'autre de la ligne centrale, bien en dedans des limites de contrôle; l'opération est donc dans un état de contrôle statistique.

## 5.6 REMARQUES SUR LES GRAPHIQUES $\bar{X}$ , R et p

Le graphique X fait ressortir la valeur centrale de l'opération; en ce sens, il constitue un indicateur de la stabilité de cette dernière. Dans certains cas, il met également en évidence le rapport qu'il y a entre l'opération et les spécifications. Le graphique X révèle les variations moyennes indésirables des échantillons entre eux, alors que le graphique R fait ressortir les variations indésirables des échantillons eux-mêmes.

Le graphique R constitue un indicateur de l'importance des variations de l'opération étudiée. C'est une mesure de l'uniformité de l'opération. Il est préférable que le niveau d'un graphique R soit le plus bas possible. Le graphique R demeure en état de contrôle si les variations de chaque échantillon sont les mêmes. Cela ne peut se produire que si tous les échantillons reçoivent le même traitement. Si le




FIGURE 5.6 Graphique p corrigé — étiquetage

graphique R ne demeure pas en état de contrôle ou si son niveau augmente, cela signifie que les échantillons ne reçoivent pas tous un traitement identique ou que l'opération est soumise à plusieurs systèmes cause-effet différents.

Le graphique p sert à déterminer le pourcentage moyen d'éléments défectueux produits pendant une période. Il fait ressortir toutes les variations de cette moyenne. Pour déterminer si l'opération est en état de contrôle statistique, on procède de la même façon que pour les graphiques X et R. Si tous les points tombent en dedans des limites de contrôle sans ordonnance précise, l'opération est en état de contrôle. On assimile alors le pourcentage moyen d'éléments défectueux p au pourcentage type d'éléments défectueux. Le coût de la collecte des données pour les graphiques p est habituellement moins élevé que celui des graphiques X et R

Comme l'objectif premier des graphiques de contrôle est de montrer quand une opération n'est plus en état de contrôle, nous donnons ci-dessous quelques situations qui mettent ce phénomène en évidence.


- 1. Le point qui tombe à l'extérieur des limites de contrôle peut être associé à la présence de causes identifiables.
- 2. La présence de 7 points et plus au-dessus ou au-dessous de la ligne centrale peut être assimilée à une ordonnance qui dépend elle-même d'une variation de niveau de l'opération. Dans un graphique R, la série de points au-dessus de la limite centrale correspond à un accroissement de l'amplitude et donc à une situation indésirable. La série de points qui se trouve sous la ligne centrale est également révélatrice; elle peut être associée à une amélioration de la variabilité qui entraîne habituellement une révision des tolérances.
- 3. La série de points qui tombe en deçà d'une limite secondaire (2 ou 3 points en deçà des limites 2-σ ou 4 ou 5 points en deçà des limites 1-σ ou même 1 point près des limites de contrôle) correspond parfois à un manque de contrôle ou à la présence de causes non aléatoires.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- 1. American Society for Testing and Materials. *ASTM Manual on Quality Control of Materials*. STP no 15-D, Philadelphie, 1976.
- 2. Cochran, W.G. Sampling Techniques. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1963.
- 3. Cox, D.R. *Planning of Experiments*. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1958.
- 4. Dodge, H.R. et Romig, H.G. Sampling Inspection Tables: Single and Double Sampling. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1959.
- 5. Bureau international de normalisation. ISO 3207. Genève, Suisse, 1975.
- 6. Juran, J.M. *Quality Control Handbook*. 3<sup>e</sup> édition. New York: McGraw-Hill Book Co., 1974.
- 7. Pearson, E.S. et Harley, H.O. *Biometrika Tables for Statisticians*. Vol. 1. New York: Cambridge University Press, 1966.
- 8. Puri, S.C., Ennis, D. et Mullen, K. Statistical Quality Control for Food and Agricultural Scientists. Boston, Massachusetts: G.K. Hall and Co., 1979.
- 9. Puri, S.C. et Mullen, K. Applied Statistics for Food and Agricultural Scientists. Boston, Massachussets: G.K. Hall and Co., 1980.
- 10. Rand Corporation. A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955.
- 11. Shewhart, W.A. Statistical Methods From the Viewpoint of Quality Control. Washington, D.C.: Department of Agriculture, 1939.
- 12. Canadian Government Specification Board: *Standard on Inspection by Attributes*. Ottawa, Canada, janvier, 1964.


## **APPENDICE**

TABLEAU 1 Aires sous la courbe des probabilités



Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2257	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2580	.2611	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535.	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788,	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990


TABLEAU 2 Points de pourcentage de la distribution de t



d 1	1.40	t <sub>.30</sub>	t.20	t.10	t.05	t.025	t.01	t. 00 5	t.0005
1	0 3250	0 7270	1.376	3 078	6 3138	12 706	31.821	63 657	636 619
2	2885	.6172	1.061	1 886	2 9200	4 3027	6 965	9 9248	31 598
3	.2766	.5840	978	1 638	2.3534	3 1825	4 541	5 8409	12 924
4	2707	.5692	.941	1,533	2.1318	2.7764	3 747	4 6041	8 610
5	2672	.5598	.920	1_476	2 0150	2 5706	3 365	4.0321	6 869
6	2648	5536	.906	1 440	1.9432	2 4 4 6 9	3 143	3 7074	5 959
7	2632	.5493	896	1 415	1.8946	2 3646	2 998	3 4995	5 408
8	2619	.5461	889	1.397	1.8595	2.3060	2 896	3 3554	5.041
9 10	2610 2602	.5436 .5416	.883 .879	1 383 1 372	1 8331	2 2622	2 821	3 2498	4.781
10	2002	.5410	.079	13/2	1.8125	2 2281	2 764	3 1693	4.587
11	2596	5400	.876	1.363	1 7939	2 2010	2.718	3.1058	4 437
12	2590	5387	873	1 356	1 7823	2 1788	2 681	3 0545	4 318
13	2586	5375	.870	1 350	1 7709	2 1604	2 650	3 0123	4 221
14 15	2582 2579	5366 5358	.868 .866	1 345 1 341	1 7613 1 7530	2 1448 2 1315	2 624	2 9768	4 140
15	2575	-5556	.000	1 341	1 /530	2 1315	2 602	2 9467	4 073
16	.2576	.5351	.865	1 337	1.7459	2 1199	2 583	2 9208	4 015
17	.2574	5344	.863	1.333	1 7396	2 1098	2 567	2 8 9 8 2	3 965
18	.2571	5338	.862	1.330	1.7341	2 1009	2 552	2 8784	3 922
19	2569	.5333	.861	1.328	1.7291	2 0930	2 5 3 9	2 8609	3 883
20	.2567	5329	.860	1.325	1.7247	2.0860	2.528	2 8453	3.850
21	2566	.5325	.859	1.323	1.7207	2.0796	2.518	2.8314	3 819
22	2564	5321	858	1.321	1.7171	2.0739	2.508	2 8188	3.792
23	2563	5318	.858	1.319	1 7139	2 0687	2.500	2 9073	3 767
24	.2562	5315	857	1.318	1.7109	2.0639	2.492	2.7969	3.745
25	2561	5312	856	1.316	1.7081	2.0595	2.485	2.7874	3.725
26	2560	5309	.856	1 315	1.7056	2.0555	2.479	2 7787	3.707
27	.2559	.5307	855	1.314	1 7033	2.0518	2 473	2 7707	3 690
28	.2558	.5304	.855	1.313	1.7011	2.0484	2 467	2 7633	3 674
29	.2557	.5302	.854	1.311	1 6991	2.0452	2 462	2 7564	3 659
30	2556	5300	.854	1 310	1 6973	2.0423	2 457	2 7500	3.616
35	.2553	.5292	.8521	1.3062	1 6896	2.0301	2.438	2 7239	3 5919
40	2550	.5286	.8507	1.3031	1.6839	2.0211	2.423	2 7045	3 5511
45	2549	.5281	8497	1 3007	1 6794	2 0141	2 412	2 6896	3 5207
50	2547	.5278	8489	1.2987	1 6759	2.0086	2.403 2.390	2 6778 2.6603	3.4965
60	.2545	.5272	8477	1 2959	1.6707	2.0003	2 390	2.0003	3 4606
70	2543	.5268	.8468	1 2938	1.6669	1 9945	2 381	2.6480	3.4355
80	2542	.5265	8462	1 2922	1 6641	1 9901	2 374	2.6388	3 4169
90	2541	.5263	.8457	1 2910	1 6620	1 9867	2.368	2 6316	3 4022
100 120	2540	.5261	.8452	1 2901	1 6602 1 6577	1.9840 1 9799	2 364 2 358	2 6260 2 6175	3 3909 3 3736
120	2539	.5258	8446	1 2887	1 05//	1 9/99	2 356	20175	3 3 / 30
140	2538	5256	.8442	1 2876	1 6558	1 9771	2.353	2.6114	3 3615
160	2538	5255	8439	1.2869	1 6545	1 9749	2 350	2 6070	3 3527
180	2537	.5253	8436	1.2863	1 6534	1.9733	2.347	2 6035	3.3456
200	2537	5252	8434	1 2858	1.6525	1,9719	2 345	2 6006	3 3400
~	2533	5244	8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.326	2.5758	3.2905

SOURCE: *Documenta Geigy Scientific Tables*, 7<sup>e</sup> édition, avec l'autorisation de la Ciba-Geigy Limitée, Bâle, Suisse.

TABLEAU 3 Points de pourcentage de la distribution de chi carré



d.f.	X <sup>2</sup> 005	X <sup>2</sup> 010	χ <sup>2</sup> 025	χ <sup>2</sup> 050	X <sup>2</sup> 100	X-250	χ <sup>2</sup> 500
1	392704.10-10	157088.10-	982069.10-	393214 10-0	0.0157908	0.1015308	0.454936
2	0.0100251	0.0201007	0.0506356	0.102587	0.210721	0.575364	1.38629
3	0.0717218	0.114832	0.215795	0.351846	0.584374	1.212534	2.36597
4	0.206989	0.297109	0.484419	0.710723	1.063623	1.92256	3.35669
5	0.411742	0.554298	0.831212	1.145476	1.61031	2-67460	4:35146
6	0.675727	0.872090	1.23734	1.63538	2.20413	3.45460	5.34812
7	0.989256	1.239043	1.68987	2.16735	2.83311	4.25485	6.34581
8	1.34441	1.64650	2-17973	2.73264	3.48954	5.07064	7.34412
9	1.73493	2.08790	2.70039	3-32511	4-16816	5.89883	8.34283
10	2.15586	2-55821	3.24697	3.94030	4.86518	6.73720	9-34182
11	2 60322	3.05348	3.81575	4.57481	5-57778	7.58414	10.3410
12	3.07382	3.57057	4.40379	5.22603	6.30380	8-43842	11.3403
13	3.56503	4.10692	5.00875	5.89186	7.04150	9-29907	12.3398
14	4.07467	4-66043	5.62873	6-57063	7.78953	10-1653	13-3393
15	4.60092	5-22935	6.26214	7-26094	8:54676	11.0365	14-3389
16	5-14221	5-81221	6.90766	7.96165	9.31224	11.9122	15.3385
17	5.69722	6 40776	7.56419	8-67176	10 0852	12.7919	16.3382
18	6-26480	7.01491	8-23075	9.39046	10-8649	13-6753	17-3379
19	6.84397	7-63273	8.90652	10-1170	11-6509	14-5620	18-3377
20	7-43384	8-26040	9.59078	10-8508	12:4426	15-4518	19-3374
21	8.03365	8.89720	10.28293	11.5913	13-2396	16:3444	20.3372
22	8.64272	9.54249	10 9823	12.3380	14.0415	17.2396	21.3370
23	9.26043	10-1956"	11-6886	13-0905	14:8480	18-1373	22.3369
24	9.88623	10-8564	12-4012	13-8484	15/6587	19-0373	23.3367
25	10-5197	11 5240	13-1197	14-6114	16-4734	19-9393	24.3366
26	11.1602	12 1981	13-8439	15-3792	17-2919	20-8434	25.3365
27	11.8076	12 8785	14.5734	16:1514	18-1139	21.7494	26.3363
28	12-4613	13 5647	15 3079	16-9279	18-9392	22-6572	27-3362
29	13-1211	14 2565	16:0471	17-7084	19.7677	23-5666	28.3361
30	13.7867	14-9535	16.7908	18-4927	20-5992	24:4776	29-3360
40	20.7065	22:1643	24:4330	26-5093	29-0505	33-6603	39-3353
50	27.9907	29-7067	32:3574	34.7643	37-6886	42-9421	49-3349
60	35.5345	37:4849	40-4817	43-1880	46-4589	52-2938	59-3347
70	43.2752	45-4417	48-7576	51.7393	55-3289	61-6983	69-3345
80	51-1719	53.5401	57-1532	60 3915	64-2778	71-1445	79-3343
90	59-1963	61.7541	65-6466	69-1260	73-2911	80-6247	89-3342
100	67.3276	70.0649	74-2219	77-9295	82-3581	90-1332	99-3341
X	- 2.5758	- 2.3263	- 1.9600	- 1.6449	-1.2816	-0.6745	0.0000

TABLEAU 3 (suite)

d.f.	X <sup>2</sup> .750	X <sup>2</sup> 900	χ <sup>2</sup> .950	X <sup>2</sup> 975	χ <sup>2</sup> 990	χ <sup>2</sup> 995	χ2999
1	1.32330	2.70554	3-84146	5.02389	6.63490	7.87944	10.828
2	2.77259	4.60517	5.99146	7.37776	9.21034	10.5966	13.816
3	4.10834	6.25139	7.81473	9.34840	11.3449	12.8382	16-266
4	5.38527	7.77944	9-48773	11-1433	13.2767	14.8603	18-467
5	6.62568	9-23636	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496	20.515
6	7.84080	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5476	22.458
7	9.03715	12.0170	14.0671	16.0128	18-4753	20.2777	24.322
8	10.2189	13.3616	15.5073	17-5345	20.0902	21.9550	26.125
9	11.3888	14.6837	16-9190	19.0228	21.6660	23.5894	27.877
10	12.5489	15-9872	18-3070	20.4832	23-2093	25.1882	29.588
11	13.7007	17-2750	19-6751	21.9200	24.7250	26.7568	31.264
12	14.8454	18-5493	21.0261	23.3367	26.2170	28.2995	32-909
13	15.9839	19-8119	22.3620	24.7356	27-6882	29.8195	34.528
14	17.1169	21.0641	23.6848	26-1189	29-1412	31.3194	36-123
15	18-2451	22-3071	24-9958	27-4884	30.5779	32.8013	37.697
16	19-3689	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999	34.2672	39.252
17	20-4887	24.7690	27.5871	30-1910	33-4087	35.7185	40.790
18	21.6049	25-9894	28-8693	31.5264	34.8053	37.1565	42.312
19	22.7178	27-2036	30.1435	32.8523	36-1909	38.5823	43.820
20	23.8277	28-4120	31-4104	34-1696	37-5662	39-9968	45.315
21	24.9348	29-6151	32.6706	35.4789	38-9322	41-4011	46.797
22	26.0393	30-8133	33-9244	36.7807	40-2894	42.7957	48.268
23	27.1413	32.0069	35-1725	38.0756	41.6384	44-1813	49.728
24	28-2412	33-1962	36.4150	39-3641	42-9798	45.5585	51.179
25	29-3389	34-3816	37.6525	40.6465	44-3141	46-9279	52.618
26	30.4346	35-5632	38-8851	41.9232	45-6417	48-2899	54.052
27	31.5284	36.7412	40.1133	43 1945	46-9629	49.6449	55.476
28	32-6205	37-9159	41.3371	44-4608	48-2782	50.9934	56.892
29	33.7109	39.0875	42.5570	45.7223	49.5879	52.3356	58.301
30	34.7997	40-2560	43.7730	46.9792	50.8922	53.6720	59.703
40	45.6160	51-8051	55.7585	59-3417	63-6907	66.7660	73.402
50	56.3336	63-1671	67.5048	71.4202	76-1539	79-4900	86-661
60	66-9815	74.3970	79.0819	83.2977	88-3794	91.9517	99-607
70	77-5767	85.5270	90.5312	95-0232	100-425	104-215	112.317
80	88-1303	96.5782	101.879	106-629	112-329	116-321	124-839
90	98-6499	107-565	113-145	118-136	124-116	128-299	137-208
100	109-141	118-498	124-342	129-561	135-807	140-169	149-449
X	+0.6745	+ 1.2816	+1.6449	+1.9600	+ 2.3263	+ 2 5758	+ 3.0902

SOURCE: Résumé avec autorisation: tiré de *Biometrika Tables for Statisticians*, vol. 1, édité par E.S. Pearson et H.O. Hartley, Cambridge University Press (1966).

TABLEAU 4 Intervalle de tolérance bilatéral de 95%,  $\mu$ ,  $\sigma$  inconnus,  $\overline{X} \pm k_2'$  (n,p)s, valeurs du coefficient  $k_2'$  (n,p)

,			2 ()[-/
n	p = 0.90	p = 0.95	p = 0.99
5	4.28	5.08	6.63
6	3.71	4.41	5.78
7	3.37	4.01	5.25
8	3.14	3.73	4.89
9	2.97	3.53	4.63
10	2.84	3.38	4.43
11	2.74	3.26	4.28
12	2.66	3.16	4.15
13	2.59	3.08	4.04
14	2.53	3.01	3.96
15	2.48	2.95	3.88
16	2.44	2.90	3.81
17	2.40	2.86	3.75
18	2.37	2.82	3.70
19	2.34	2.78	3.66
20	2.31	2.75	3.62
22	2.26	2.70	3.54
24	2.23	2.65	3.48
26	2.19	2.61	3.43
28	2.16	2.58	3.39
30	2.14	2.55	3.35
35	2.09	2.49	3.27
40	2.05	2.45	3.21
45	2.02	2.41	3.17
50	2.00	2.38	3.13
60	1.96	2.33	3.07
70	1.93	2.30	3.02
80	1.91	2.27	2.99
90	1.89	2.25	2.96
100	1.87	2.23	2.93
150	1.83	2.18	2.86
200	1.80	2.14	2.82
250	1.78	2.12	2.79
300	1.77	2.11	2.77
400	1.75	2.08	2.74
500	1.74	2.07	2.72
1000	1.71	2.04	2.68
Х	1.64	1.96	2.58

SOURCE: Résumé avec autorisation; tiré de la *Norme internationale 3207* du B.I.N. Pour obtenir le document dans sa totalité, s'adresser au Secrétariat central du B.I.N. à Genève ou au Conseil canadien des normes.

TABLEAU 5 Nombres aléatoires

93108	77033	68325	10160	38667	62441	87023	94372	06164	30700
28271	08589	83279	48838	60935	70541	53814	95588	05832	80235
21841	35545	11148	34775	17308	88034	97765	35959	52843	44895
22025	79554	19698	25255	50283	94037	57463	92925	12042	91414
			02258	86978	85092				
09210	20779	02994	02256	80378	65092	54052	18354	20914	28460
90552	71129	03621	20517	16908	06668	29916	51537	93658	29525
		20258	10351	99248	51660	38861	49668	74742	47181
01130	06995		68788	38358	59827				
22604	56719	21784				19270	99287	81193	43366
06690	01800	34272	65497	94891	14537	91358	21587	95765	72605
59809	69982	71809	64984	48709	43991	24987	69246	86400	29559
E C A 7 E	02726	58511	95405	70293	84971	06676	44075	32338	31980
56475			03138	07715	31557				
02730	34870	83209				55242	61308	26507	06186
74482	33990	13509	92588	10462	76546	46097	01825	20153	36271
19793	22487	94238	81054	95488	23617	15539	94335	73822	93481
19020	27856	60526	24144	98021	60564	46373	86928	52135	74919
00505		05700	77007	42766	00000	4.400.4	0.45.77	27026	47220
69565	60635	65709	77887	42766	86698	14004	94577	27936	47220
69274	23208	61035	84263	15034	28717	76146	22021	23779	98562
83658	14204	09445	41081	49630	34215	89806	40930	97194	21747
78612	51102	66826	40430	54072	62164	68977	95583	11765	81072
14980	74158	78216	38985	60838	82836	42777	85321	90463	11813
				7-1-5					
63172	28010	29405	91554	75195	51183	65805	87525	35952	83204
71167	37984	52737	06869	38122	95322	41356	19391	96787	64410
78530	56410	19195	34434	83712	50397	80920	15464	81350	18673
98324	03774	07573	67864	06497	20758	83454	22756	83959	96347
55793	30055	08373	32652	02654	75980	02095	87545	88815	80086
05674	34471	61967	91266	38814	44728	32455	17057	08339	93997
15643	22245	07592	22078	73628	60902	41561	54608	41023	98345
66750	19609	70358	03622	64898	82220	69304	46235	97332	64539
42320	74314	50222	82339	51564	42885	50482	98501	02245	88990
73752	73818	15470	04914	24936	65514	56633	72030	30856	85183
97546	02188	46373	21486	28221	08155	23486	66134	88799	49496
32569	52162	38444	42004	78011	16909	94194	79732	47114	23919
36048	93973	82596	28739	86985	58144	65007	08786	14826	04896
40455	36702	38965	56042	80023	28169	04174	65533	52718	55255
33597	47071	55618	51796	71027	46690	08002	45066	02870	60012
22828	96380	35883	15910	17211	42358	14056	55438	98148	35384
00631	95925	19324	31497	88118	06283	84596	72091	53987	01477
75722	36478	07634	63114	27164	15467	03983	09141	60562	65725
80577	01771	61510	17099	28731	41426	18853	41523	14914	76661
10524	20900	65463	83680	05005	11611	64426	59065	06758	02892
1002	20000	00.00	00000	00000		01120	0000		02002
93815	69446	75253	51915	97839	75427	90685	60352	96288	34248
81867	97119	93446	20862	46591	97677	42704	13718	44975	67145
64649	07689	16711	12169	15238	74106	60655	56289	74166	78561
55768	09210	52439	33355	57884	36791	00853	49969	74814	09270
38080	49460	48137	61589	42742	92035	21766	19435	92579	27683
30000	13 700	.0.07	0.303	72/72	32033	2.,,00	10 400	020.0	2.000
22360	16332	05343	34613	24013	98831	17157	44089	07366	66196
40521	09057	00239	51284	71556	22605	41293	54854	39736	05113
19292	69862	59951	49644	53486	28244	20714	56030	39292	45166
79504	40078	06838	05509	68581	39400	85615	52314	83202	40313
64138	27983	84048	42631	58658	62243	82572	45211	37060	15017
04130	2,303	04040	72031	30030	02243	02372	70211	37000	10017

SOURCE: Résumé avec autorisation; tiré de *A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates*, The Rand Corporation, Santa Maria (Californie).

TABLEAU 6 Sommation des termes de la limite binomiale exponentielle de Poisson

	16		
	15	•	
	14		
	13		
	12	1,000	
_	11	1,000 1,000 999	
éfectueu	10	1,000 1,000 1,999 999 999	
Nombre acceptable d'éléments défectueux	6	1,000 1,000 999 999 994 994	
able d'él	8	1,000 1,000 1,000 1,000 999 999 988 988	
re accept	7	1,000 1,000	
1 1	9	1,000 1,000	
O I	5	1,000 1,000	
	4	1,000 1,000	
	3	1,000 1,000	
	2	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9999 9998 9997 9977 9977 9977 9977 9	
	-	1,000 998 9997 9997 9997 9997 9997 9999 9999	
	0	9980 9981 9981 9982 9983 9983 9983 9983 9983 9983 9983	
	'dn	00000000000000000000000000000000000000	

 $np' = nombre \ d'échantillons \ (\underline{n}) \ multiplié par le pourcentage \ d'éléments \ défectueux \ (p').$ 

TABLEAU 6 (suite)

	16	1,000 1,000 1,000 1,000 999 999 999 999 998 998 998 998 998	
	15	1,000 9999 9999 9999 9998 9998 9993 9993 9	
	14	1,000 1,000 1,000 1,000 999 999 9997 9997 9993 9993 9993 999	
	13	11,000 11,000 11,000 999 999 999 999 998 998 998 988 988	
	12	1,000 9999 9999 9997 9997 9997 9997 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999	
	11	999 9999 9997 9999 9999 9999 9999 9999	
fectueux	10	997 998 998 999 999 999 997 997 997 997	
ments dé	6	992 983 985 986 987 987 987 987 987 987 987 988 886 886 887 988 987 741 717 717 718 887 987 765 788 886 886 886 886 886 886 886 886 886	
ble d'élé	8	979 9779 9779 9779 9779 9779 9779 9779	
Nombre acceptable d'éléments défectueux	7	949 9369 9369 9367 937 949 949 949 949 949 949 949 949 949 94	
- Nombre	9	888 8444 7022 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322	
21	5	785 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723	
	4	629 5520 5521 5521 5521 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629	,
	8	233 325 325 325 325 325 325 325 325 325	,
	2	238 238 11433 1153 1153 1153 1153 1153 1153 115	,
	1	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	2
	C	00000000000000000000000000000000000000	>
	, du	44444000000000000000000000000000000000	200

TABLEAU 6 (suite)

	32	1,000 999 995
	31	1,000 999 996 996 996
	30	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	29	1,000 1,000 1,000 997 997 988 978
	28	1, 000 999 999 995 995 980 980
	27	1, 000 999 999 998 998 983 969 969
ectueux	26	1, 000 1, 000 1, 000 999 999 998 998 972 972 972 972
nents déf	25	1,000 999 999 997 997 997 997 995 955 955
Nombre acceptable d'éléments défectueux	24	1, 000 999 999 9997 9997 9995 9978 8933 8933
acceptab	23	1, 000 1, 000 1, 000 999 998 994 991 981 981 981 981 787
Nombre	22	1,000 999 999 999 995 995 995 967 967 967 967 967 967
01	21	1,000 999 999 998 991 971 9725 644 644
	20	1,000 1,000 999 999 995 995 995 995 995 995 995
	19	1,000 999 999 999 991 991 991 972 973 973 973 973 973 973 974 975 977 977 977 977 977 977 977 977 977
	18	1,000 1,000
	17	1,000 1,000 1,000 9999 9999 9999 9997 9988 9988 9988 9
	'dn	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

 $np' = nombre \ d'échantillons (n) multiplié par le pourcentage d'éléments défectueux (p').$ 

SOURCE: Reproduit avec autorisation; page 521 de Quality Control for the Food Industry de Kramer et Twigg, publié par la AVI Publishing Co., Inc., Westport (Connecticut).

TABLEAU 7 Facteurs de calcul des graphiques de contrôle

	Graphic	Graphique de moyennes	oyennes		Grap	Graphique d'écarts-types	carts-type	S				Graphi	Graphique d'étendues	ndues		
Nombre d'obser- vations		Limites de contrôle	e e	Ligne centrale	entrale		Limites de	Limites de contrôle		Ligne	Ligne centrale		Limit	Limites de contrôle	ntrôle	
de l'échan- tillon, n	K	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	C4	1/c4	$B_3$	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>	$B_6$	$d_2$	1/d2	<i>d</i> <sub>3</sub>	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267
n	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.574
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282
2	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.114
9	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.0423	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924
∞	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864
6	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	808.0	0.547	5.393	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	998.0	0.266	988.0	97760	1.0229	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	9.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653

TABLEAU 7 (suite)

1.637	1.622	1.608	1.597	1.585	1.575	1.566	1.557	1.548	1.541	:
0.363	0.378	0.391	0.403	0.415	0.425	0.434	0.443	0.451	0.459	:
5.782	5.820	5.856	5.891	5.921	5.951	5.979	900.9	6.031	950.9	÷
1.282	1.356	1.424	1.487	1.549	1.605	1.659	1.710	1.759	1.806	:
0.750	0.744	0.739	0.734	0.729	0.724	0.720	0.716	0.712	0.708	:
0.2831	0.2787	0.2747	0.2711	0.2677	0.2647	0.2618	0.2592	0.2567	0.2544	:
3.532	3.588	3.640	3.689	3.735	3.778	3.819	3.858	3.895	3.931	:
1.526	1.511	1.496	1.483	1.470	1.459	1.448	1.438	1.429	1.420	:
0.440	0.458	0.475	0.490	0.504	0.516	0.528	0.539	0.549	0.559	÷
1.552	1.534	1.518	1.503	1.490	1.477	1.466	1.455	1.445	1.435	:
0.448	0.466	0.482	0.497	0.510	0.523	0.534	0.545	0.555	0.565	÷
1.0168	1.0157	1.0148	1.0140	1.0133	1.0126	1.0119	1.0114	1.0109	1.0105	:
0.9835	0.9845	0.9854	0.9862	6986.0	92860	0.9882	0.9887	0.9892	9686.0	:
0.763	0.739	0.718	869.0	0.680	0.663	0.647	0.633	0.619	909.0	:
0.212	0.203	0.194	0.187	0.180	0.173	0.167	0.162	0.157	0.135	:
0.750	0.728	0.707	0.688	0.671	0.655	0.640	0.626	0.612	0.600	$3/\sqrt{n}$
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Plus de 25

SOURCE: Reproduit avec l'aimable autorisation de l'American Society for Testing and Materials, Philadelphie (Pennsylvanie).

# DATE DUE DATE DE RETOUR

JUN 23 1988	
AUG 3 0 2007	



630.4 C212 P 5140 1981 fr. OOAg Puri, Subhash C. Aspects statistiques du contrôle de la qualite des aliments

